
Probe-button XZ center error
Hold window
Actual XZ error
2 mm limit
Lateral error (mm)
0
2
4
6
8
10
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
Time (s)