



3M[™] DI-NOC[™] Architectural Finishes Reiniging voorschriften

Regelmatige reiniging helpt het uiterlijk van de 3M™ DI-NOC™ afwerking te behouden.

Gebruik voor het reinigen een mild wasmiddel en water, en een zachte doek of spons zonder schuurmiddelen.

Voor moeilijke vlekken kunt U de vlek reinigen met een verdunde Isopropylalcohol oplossing en een zachte doek. Vermijd het gebruik van sterke oplosmiddelen of reinigingsmiddelen die ofwel sterk alkalisch (pH>10) of zuur (pH<4) zijn.

Gebruik zeker geen ammoniak, chloor of sterke organische reinigingsmiddelen, polijst- of reinigingsmiddelen, borstels met harde haren of elektrische polijstapparatuur. Gebruik alleen schoon, kerfvrij gereedschap en veeg de 3M™ DI-NOC™ voorzichtig af.

Hieronder vindt U een aantal voorbeelden/situatie en hoe U zou kunnen handelen.

- Als er stof en gruis is, veeg dit dan weg met een zachte, vochtige doek.
- Als het vuil is, maar niet korrelig, gebruik dan water en een zachte doek.
- Als er zwaardere vervuiling is, gebruik dan een oplossing van een mild vloeibaar wasmiddel en water van +40° tot +50°C. Veeg daarna voorzichtig af met een zachte doek
- Als er hardnekkige vlekken zijn, kunt u de vlek reinigen met 70/30 IPA (70% Isopropylalcohol/30% water) oplossing.



Commercial Solutions Division