
Plot 2D Four constraint components of Feedrate Limit
limit-1 User set Frate Command
limit-2 Min/Max Machine Velocity
limit-3 Contour Accuracy Error
limit-4 Acceleration confinement
feedrate (mm/s)
parameter u
0
10
20
30
40
50
60
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1