Plot 2D (u,frate) Feedrate profiles for parametric curve

Legend:
- frate-command
- current-frate
- x-axis frate
- y-axis frate

y-axis: feedrate (mm/s)
x-axis: parameter (u)