



quantidade = 1

Obs.: 1) Sem cantos vivos (raios não especificados = 1mm) 2) Desenho esquemático. VERIFICAR ESTRUTURA E DETALHES DE ENCAIXES E FIXAÇÕES.