

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org)	DokumentID	Dokumentdatum
Berggren Anne-Cathrine	TDOK 2014:0997	2015-04-01
Fastställt av		Gäller från
Chef VO Underhåll		2001-12-06
Ersätter	Ersatt av	Version
BVH 827.2	[Ersatt av]	1.0
Dokumenttitel		
BVH 827.2 - Behovsanalys inför vegetationsreglering		

Innehållsförteckning

1	FÖRORD	1
1.1	Syfte	1
1.2	Handbokens målgrupp	1
1.3	Uppföljning och utvärdering	1
2	ALLMÄNT	1
2.1	Avgränsning	1
3	KRAV OCH MÅL	2
3.1	Allmänt	2
4	VÄRDERING	4
	V (vecka) anmärkning	4
	Å (års) anmärkning	4
	Ö (övrig) anmärkning	4
	Utan anmärkning	4
5	BEHOVSANALYS	5
5.1	Inventeringsdel	5
	☐ Ballast	5
	☐ Besiktningsanmärkning	5
	☐ Åkerfräken och stenbär	5
	☐ Barrträd och lövträd	5
	☐ Jätteloka	5
5.2	Analysdel	6
	? Åtgärdsförslag	6
	? Kommande underhålls-/ reinvesteringsarbeten som kan påverka vegetationsregleringsåtgärden	6
	? Besprutningscykel	6
	? Förekomst av vattentäkter och andra restriktionsytor	6
6	DOKUMENTATION	6
	Ändringslogg	6
	Bilaga 1 Värdering av vegetationsförekomst	1
	Bilaga 2 BLANKETT FÖR BEHOVSANALYS	8

DokumentID TDOK 2014:0997	Version 1.0
------------------------------	----------------

1 FÖRORD

1.1 Syfte

Handboken är ett stöd för att kunna

- inventera vegetationsförekomst
- bedöma behovet av röjning, kemisk besprutning eller andra insatser
- prioritera behovet av åtgärder inom det statliga järnvägsnätet
- välja teknik för vegetationsreglering
- underlätta en gemensam upphandling av kemisk besprutning

1.2 Handbokens målgrupp

Handboken skall användas som stöd vid inventering och kartläggning av vegetation i spårområdet och dess närhet samt fungera som underlag vid upprättande av drift- och underhållsplaner.

Som underlag till kartläggningen av vegetationen ska i första hand ordinarie besiktningar enligt då gällande BVF 807.21, TDOK 2014:0516 (tidigare BVH 807.30 som ersatte BVF 807.30), BVH 807.31 (tidigare BVF 807.31), TDOK 2014:0661 (tidigare BVH 807.32 som ersatte BVF 807.32), TDOK 2014:0662 (tidigare BVH 807.33 som ersatte BVF 807.33), TDOK 2014:0469 (tidigare BVH 807.34 som ersatte BVF 807.34), då gällande BVH 807.35, TDOK 2014:0684 (tidigare BVH 807.36 som ersatte BVF 807.36), TDOK 2014:0240 (tidigare BVF 807.2 som ersatte BVF 807).

1.3 Uppföljning och utvärdering

Denna föreskrift skall förbättras och utvärderas löpande. Det är därför av vikt att eventuella förbättringsförslag som framkommer meddelas utgivaren, se blanketten i kapitel 7 Förbättringsförslag.


2 ALLMÄNT

Denna handbok behandlar behovet av vegetationsreglering på bangårdar och linjer. Den ingår i Trafikverkets dokumentation om vegetationens påverkan på säkerhet, arbetsmiljö och anläggningar, BVF 827.2 "Beställarens miljökrav vid kemisk ogräsbekämpning" och då gällande BVH 827.1 "Handbok om vegetation".

2.1 Avgränsning

Inventering och kartläggning omfattar spårområdet och dess närhet för samtliga järnvägssträckor som Trafikverket har underhållsansvar för.

DokumentID TDOK 2014:0997	Version 1.0
------------------------------	----------------



Ovan visas en tvärsektion med måttangivelser. Ingen vegetation får förekomma inom fetmarkerad linje.

3 KRAV OCH MÅL

3.1 Allmänt

Målet med vegetationsreglering är god sikt, möjlighet att besiktiga banöverbyggnaden, fria kontaktledningar, minska risken för nedfallande träd, halkfria spår, säker arbetsmiljö och god miljö för resenärer.

Krav angående vegetation finns reglerade i då gällande BVF 807.21, TDOK 2014:0516 (tidigare BVH 807.30 som ersatte BVF 807.30), BVH 807.31 (tidigare BVF 807.31), TDOK 2014:0661 (tidigare BVH 807.32 som ersatte BVF 807.32), TDOK 2014:0662 (tidigare BVH 807.33 som ersatte BVF 807.33), TDOK 2014:0469 (tidigare BVH 807.34 som ersatte BVF 807.34), då gällande BVH 807.35, TDOK 2014:0684 (tidigare BVH 807.36 som ersatte BVF 807.36), TDOK 2014:0240 (tidigare BVF 807.2 som ersatte BVF 807)..

- TDOK 2014:0240 (tidigare BVF 807.2) Säkerhetsbesiktning av fasta anläggningar.
- TDOK 2014:0516 (tidigare BVH 807.30 som ersatte BVF 807.30) Underhållsbesiktning av banöverbyggnad.
- BVH 807.31 Underhållsbesiktning av banunderbyggnad
- TDOK 2014:0662 (tidigare BVH 807.33 som ersatte BVF 807.33) Underhållsbesiktning av elkraftanläggningar
- TDOK 2014:0469 (tidigare BVH 807.34 som ersatte BVF 807.34) Underhållsbesiktning av signalanläggningar

För järnvägar anses Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter (ELSÄK-FS 1999:5) uppfyllda om utrymmet över och invid spåret hålls fritt från grenar och växande träd enligt järnvägens röjningsprofil, se TDOK 2014:0345 (tidigare BVF 052).

Behov av vegetationsreglering beror på

? **anläggning**, trafik, funktion, stråk, bandel och ballasttyp

? **status**, förekomsten av vegetation, klimatzon och markbeskaffenhet

DokumentID		Version
TDOK 2014:0997		1.0

? **historik**, tidigare åtgärder och metoder avseende vegetation

DokumentID TDOK 2014:0997	Version 1.0
------------------------------	----------------

4 VÄRDERING

Förekomst av vegetation värderas i samband med övrig säkerhets- och underhållsbesiktning enligt då gällande BVF 807.21, TDOK 2014:0516 (tidigare BVH 807.30 som ersatte BVF 807.30), BVH 807.31 (tidigare BVF 807.31), TDOK 2014:0661 (tidigare BVH 807.32 som ersatte BVF 807.32), TDOK 2014:0662 (tidigare BVH 807.33 som ersatte BVF 807.33), TDOK 2014:0469 (tidigare BVH 807.34 som ersatte BVF 807.34), då gällande BVH 807.35, TDOK 2014:0684 (tidigare BVH 807.36 som ersatte BVF 807.36), TDOK 2014:0240 (tidigare BVF 807.2 som ersatte BVF 807).

Som hjälp vid bedömning vid inventeringstillfället ska fotografierna i bilaga 1 och nedanstående förslag användas. Bilderna kommer även att läggas in i TDOK 2014:0240 (tidigare BVF 807.2 som ersatte BVF 807).

V (VECKA) ANMÄRKNING

- Riskträd
- Träd som inkräktar på fria rummet för besiktningsklass B3, B4 och B5

Å (ÅRS) ANMÄRKNING

- förekomst av åkerfräken, stenbär eller jätteloka oavsett besiktningsklass
- växtligheten har börjat etablerat sig mellan sliprarna men ej bildat mattor av vegetation för besiktningsklass B4 och B5
- rik växtlighet på hela spårområdet oavsett besiktningsklass.
- Träd som inkräktar på fria rummet för besiktningsklass B3

Ö (ÖVRIG) ANMÄRKNING

- växtligheten har börjat etablerat sig mellan sliprarna men ej
- ”bildat mattor av vegetation” för besiktningsklass B3
- Träd som inkräktar på fria rummet för besiktningsklass B1 och B2

UTAN ANMÄRKNING

- fritt från växtlighet
- ringa växtlighet
- växtligheten har börjat etablerat sig mellan sliprarna men ej bildat mattor av vegetation för besiktningsklass B1 och B2

Besiktningsanmärkningarna ovan utgör en av bedömningsparametrarna vid analysen. Observera dock att besiktningsanmärkningarna även måste ställas i relation till klimatzon.

DokumentID TDOK 2014:0997	Version 1.0
------------------------------	----------------

5 BEHOVSANALYS

För att förenkla arbetet med bedömning av vegetation har en blankett utarbetats, se bilaga 2. Den består av två delar - en inventeringsdel och en analysdel.

Inventeringsdelen användes vid besiktning men kan även kompletteras med information från andra tillfällen. Analysdelen bearbetas efter årets växtsäsong för att ge underlag inför upprättande av drift- och underhållsplaner. Nedan följer kortfattade förklaringar till blankettens huvudrubriker.

5.1 Inventeringsdel

☐ BALLAST

Ange om det är makadamballast (M) eller grusballast (G). Ständigt återkommande vegetation i makadamballast tyder på hög finjordshalt och föranleder andra åtgärder, till exempel ballastrening. Vegetation frodas i grusballast och kräver normalt oftare åtgärder.

☐ BESIKTNINGSANMÄRKNING

Se kapitlet ovan samt bilaga 1.

☐ ÅKERFRÄKEN OCH STENBÄR

Åkerfräken och stenbär är svårbekämpade ogräsarter och kräver kemisk behandling med preparat såväl mot fröogräs som rotoogräs. Bilder på åkerfräken och stenbär se bilaga 1.

☐ BARRTRÄD OCH LÖVTRÄD

Ange förekomsten av små barrträd och lövträd, dessa kan torka och utgör då en brandrisk. Orsaken till att man skall urskilja barr/lövträd är att de preparat vi använder vid kemisk bekämpning inte slår ut barrträd. Finns mycket vedartad vegetation (träd och buskar) ska mekaniska metoder övervägas.

☐ JÄTTELOKA

Jätteloka är en stor (2-3 m hög) och giftig växt som sprider sig mycket snabbt. Denna växt ska bekämpas enligt instruktion från Statens naturvårdsverk se broschyr "Bekämpning av jätteloka", SNV 91-620-9210-3/1990-03. Bild på jätteloka, se bilaga 1.

DokumentID TDOK 2014:0997	Version 1.0
------------------------------	----------------

5.2 Analysdel

? ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Beroende på dels trafikering och andra krav på banan, dels resultatet av inventeringen ska ett åtgärdsförslag arbetas fram. Åtgärder kan vara ballastbyte/-rening, kemisk avstrykning eller besprutning, mekaniska metoder eller ogrässpärr. Valet av metod påverkas av anläggning, status och historik.

? KOMMANDE UNDERHÅLLS-/ REINVESTERINGSARBETEN SOM KAN PÅVERKA VEGETATIONSREGLERINGSÅTGÄRDEN

Om ballastrening eller spårbyte ska genomföras inom den närmaste tiden (3 år), ska man ej kemiskt bespruta. När underhålls-/reinvesteringsarbeten planeras på restriktionsytor ska man överväga att lägga in ogrässpärrar.

? BESPRUTNINGSCYKEL

Det är viktigt att man följer bekämpningsstrategin, det vill säga en fyra (4) års cykel, för att få bästa möjliga effekt av bekämpningsmedlen. Det finns studier som visar att denna strategi ger bästa resultat.

Det är även viktigt att man känner till tidigare använda kemiska preparat eftersom ogräset med tiden blir resistent.

? FÖREKOMST AV VATTENTÄKTER OCH ANDRA RESTRIKTIONSATOR

Med restriktionsytor menas områden med förbud mot spridning av kemiska bekämpningsmedel. Dessa områden är skyddsområden för vattentäcker eller övriga restriktionsytor som Trafikverket och kommuner gemensamt kommit överens om.

? Ange berörda restriktionsytor i km-tal på bilaga 2 i analysdelen.

6 DOKUMENTATION

Anvisning om dokumentation finns beskriven i då gällande BVH 827.1 Utförd kemisk besprutning ska dokumenteras 1) i BIS med uppgifter om tidpunkt, preparat, dos samt sträcka.

Ändringslogg

Fastställd version	Dokumentdatum	Ändring	Namn
1.0	2015-04-01	Konvertering till TDOK	Göran Königsson Rebecka

DokumentID
TDOK 2014:0997

Version
1.0

Bilaga 1 Värdering av vegetationsförekomst



Åkerfräken = besiktningsanmärkning med prioritet Å - oavsett besiktningsklass.

DokumentID TDOK 2014:0997	Version 1.0
------------------------------	----------------



Stenbär = besiktningsanmärkning med prioritet Å - oavsett besiktningsklass.



Jätteloka = besiktningsanmärkning med prioritet Å - oavsett besiktningsklass.

DokumentID TDOK 2014:0997		Version 1.0
------------------------------	--	----------------



- fritt från växtlighet (makadam)

Ingen besiktningsanmärkning



- fritt från växtlighet (grus)

Ingen besiktningsanmärkning

- ringa växtlighet

DokumentID TDOK 2014:0997		Version 1.0
------------------------------	--	----------------



Ingen besiktningsanmärkning



- växtligheten har börjat etablera sig mellan sliprarna men ej "bildatmattor av vegetation"

Ingen besiktningsanmärkning för besiktningsklass B1 och B2

Besiktningsanmärkning med prioritet Å - för besiktningsklass B4 och B5.

Besiktningsanmärkning med prioritet Ö - för besiktningsklass B3

DokumentID TDOK 2014:0997	Version 1.0
------------------------------	----------------



- rik växtlighet på hela spårområdet

Besiktningsanmärkning med prioritet Å oavsett besiktningsklass



- mycket rik växtlighet

Besiktningsanmärkning med prioritet Å oavsett besiktningsklass

DokumentID TDOK 2014:0997		Version 1.0
------------------------------	--	----------------



En matta låg vegetation har etablerat sig inom nästan hela spårområdet.

Besiktningsanmärkning med prioritet Å för besiktningsklass B4

Besiktningsanmärkning med prioritet Ö för besiktningsklass B3

Ingen besiktningsanmärkning för besiktningsklass B1 och B2

DokumentID TDOK 2014:0997	Version 1.0
------------------------------	----------------



- mycket rik växtlighet med träd och buskar som inkräktar på fria rummet

Besiktningsanmärkning med prioritet V för besiktningsklass B3, B4 och B5

Besiktningsanmärkning med prioritet Ö för besiktningsklass B1 och B2.



DokumentID		Version
TDOK 2014:0997		1.0

Bilaga 2 BLANKETT FÖR BEHOVSANALYS

Stråk=

Bandel=

U/N/E-spår=

Datum=

Upprättad av=

Inventering							Analys
Be-sikt-nings-klass	Km-tal från-till	Ballast M/G	Besikt-nings-anm.	Åker-fräken Stenbär	Barrträd Lövträd	Jätte-loka	Åtgärdsförslag (Tänk på kommande underhåll-/reinvesteringsarbete, besprutningscykel, vattentäkter och andra restriktioner)