

INFORME Nº 598/2025/GR01CO/GR01/SFI

PROCESSO Nº 53504.006084/2025-47

INTERESSADO: EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC

1. ASSUNTO

1.1. Análise do Relatório de Fiscalização nº 55/2025/GR08FI2/GR08/SFI (14026636) e demais documentos do PFIS nº 53504.006084/2025-47. Indícios de irregularidade técnica. Proposta de instauração de Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações (Pado).

2. REFERÊNCIAS

- 2.1. Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, Lei Geral de Telecomunicações - LGT;
- 2.2. Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal - LPA;
- 2.3. Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013, que aprova o Regimento Interno da Anatel - RIA;
- 2.4. Resolução Anatel nº 671, de 3 de novembro de 2016, que aprova o Regulamento de Uso do Espectro de Radiofrequências (RUE);
- 2.5. Portaria nº 2106, de 15 de novembro de 2021, que aprova a Instrução de Fiscalização sobre Preparação, Execução e Conclusão de Inspeções no âmbito da Atividade de Fiscalização Regulatória;
- 2.6. Ato nº 9.751, de 06 de julho de 2022, que aprova os Requisitos Técnicos de Condições de Uso de Radiofrequências para os Serviços de Radiodifusão de Sons e Imagens e de Retransmissão de Televisão.

3. ANÁLISE**I. Objeto**

3.1. Trata-se de análise do Relatório de Fiscalização nº 55/2025/GR08FI2/GR08/SFI (14026636) e demais documentos do PFIS nº 53504.006084/2025-47, para verificar a existência de indícios de irregularidade técnica, no funcionamento de emissora do Serviço de Geração de Radiodifusão de Sons e Imagens - Digital, instalada no Município de Feira de Santana/BA, sob a responsabilidade da EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC, inscrita no CNPJ nº 09.168.704/0001-42.

II. Fatos

- 3.2. Consta no Relatório de Fiscalização nº 55/2025/GR08FI2/GR08/SFI, que a ação fiscalizatória objetivou averiguar se as características técnicas da estação de radiodifusão estão em conformidade com os parâmetros técnicos autorizados.
- 3.3. No dia 10/07/2025, os Agentes de fiscalização realizaram a atividade fiscalizatória presencial quando constataram que a estação operava com potência inferior à autorizada, estando fora do limite de tolerância permitido.

III. Conclusões da Fiscalização

3.4. Diante das circunstâncias e fatos apurados, os Agentes de Fiscalização concluíram que a entidade fiscalizada praticou a conduta abaixo relacionada:

Conduta	Infração
Potência de operação do transmissor diversa da autorizada	Art. 58, II, do Regulamento de Uso do Espectro de Radiofrequências, aprovado pela Resolução nº 671, de 3 de novembro de 2016 c/c item 8.26.1 do Anexo do Ato 9.751 de 6 de julho de 2022.

3.5. Sendo assim, deve ser instaurado Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações (Pado).

4. CONCLUSÃO

4.1. Diante do exposto, propõe-se:

- 4.1.1. Instaurar Procedimentos para Apuração de Descumprimento de Obrigações (Pado) em desfavor da EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC, inscrita no CNPJ nº 09.168.704/0001-42, para averiguação da conduta relacionada na Tabela do Item 3.4 do presente Informe, nos termos do Relatório de Fiscalização nº 55/2025/GR08FI2/GR08/SFI.
- 4.1.2. Intimar a interessada para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer Defesa Administrativa, com fulcro no art. 82, inciso II, do Regimento Interno da Anatel, aprovado pela Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013.



Documento assinado eletronicamente por **Debora Yamada, Coordenador Regional de Processo**, em 21/11/2025, às 14:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Fabiano dos Santos Barroso, Especialista em Regulação**, em 22/11/2025, às 16:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <https://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **14782428** e o código CRC **DE22D5D1**.
