

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 53/2025/GR07FI2/GR07/SFI

PROCESSO Nº 53504.004298/2025-89

INTERESSADO: PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO 3

1. DESCRIÇÃO DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

1.1. Objetivo:

Averiguar denúncia de exploração irregular do serviço de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada, com potência acima do autorizado, conforme dados retirados da denúncia Protocolo nº 202504267007541 (SEI nº 13625721).

1.2. Resultado Esperado:

Verificar o regular funcionamento de estação do Serviço de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada.

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA FISCALIZAÇÃO

2.1. Tipo:

2.1.1. Estação

2.2. Razão Social / Nome / Objeto:

2.2.1. Fundação Cultural Santa Helena

2.3. CNPJ/CPF:

2.3.1. 01.083.060/0001-88

2.4. Fistel:

2.4.1. 50443211760

2.5. Serviço:

2.5.1. Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada

2.6. Endereço da Sede:

2.6.1. Rua Teodomiro Rego, 336, Centro - Santa Helena de Goiás/GO

3. LOCAL E PERÍODO DA FISCALIZAÇÃO

3.1. Local: Rua José Batista de Mendonça, 1010, Qd. 48, Lt. 4/5/6, Bairro Lucilene - Santa Helena de Goiás/GO.

3.2. Latitude: 17°48'57,1"S / Longitude: 050°36'27,6"W

3.3. Período: 14 de outubro de 2025

4. REFERÊNCIA

4.1. Fiscalização realizada no âmbito da Ação de Inspeção ACAO_2025_02692_GR07 disponível no Fiscaliza - Sistema de Gestão da Fiscalização da Anatel.

5. DEMANDANTE

5.1. Gerência/Superintendência/Órgão Externo:

GR07 /SOR

6. UNIDADE(S) EXECUTANTE(S) DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

6.1. Responsáveis pela Ação de Fiscalização:

6.1.1. leandrorb@anatel.gov.br

6.1.2. pedro@anatel.gov.br

7. DISPOSITIVOS LEGAIS E REGULAMENTARES

A fiscalização do objeto deste relatório fundamenta-se nos seguintes dispositivos legais e regulamentares, abaixo relacionados:

7.1. Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997 (Lei Geral de Telecomunicações - LGT), que dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais, nos termos da Emenda Constitucional nº 8, de 1995;

7.2. Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013, que aprova o Regimento Interno (RI) da Anatel;

7.3. Resolução nº 746, de 22 de junho de 2021, que aprova o Regulamento de Fiscalização Regulatória;

7.4. Portaria nº 2106, de 15 de novembro de 2021, que aprova a Instrução de Fiscalização sobre Preparação, Execução e Conclusão de Inspeções no âmbito da Atividade de Fiscalização Regulatória;

7.5. Ato de Requisitos Técnicos de Condições de Uso de Radiofrequências para os Serviços de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada, de Retransmissão de Rádio na Amazônia Legal e Radiodifusão Comunitária, na forma do Anexo ao Ato nº 8.104, de 10 de junho de 2022.

8. DESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO

8.1. A execução da atividade, objeto da demanda, foi realizada no dia 14 de outubro de 2025 em atendimento a solicitação da ACAO_2025_02692_GR07 (SEI nº 14292645) aberta motivada pela denúncia registrada no sistema Anatel consumidor sob o nº 202504267007541, que relata a operação da emissora de rádio, identificada com o nome fantasia "Radio Santelenense", fora das características técnicas previamente aprovadas para o Serviço de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada no município de Santa Helena de Goiás/GO e outorgada para a Fundação Cultural Santa Helena CNPJ nº 01.083.060/0001-88.

8.2. O funcionamento e a localização da estação transmissora na Rua José Batista de Mendonça, 1010, Qd. 48, Lt. 4/5/6, Bairro Lucilene - Santa Helena de Goiás/GO foi possível utilizando o equipamento analisador de espectro Agilent, modelo N9344C, na faixa de frequência do serviço de FM (87MHz a 108MHz), que identificou a operação da emissora no canal 213 (90,5 MHz), conforme a tela do espectro informada no Registro Fotográfico SEI nº 14582359 .

8.3. Após a abordagem e vistoria no estúdio acompanhado do responsável pela emissora, que franqueou o acesso aos equipamentos e prestou as informações necessárias sobre o funcionamento da estação, verificou-se o funcionamento do transmissor auxiliar com potência nominal de 1000W, de fabricação SinteckNext , modelo XT-1000, homologação 05712-20-02884, que se encontrava acoplado a uma antena do tipo V de 6 elementos com altura de 91 m e azimuth de 180°.

8.4. Cabe ressaltar que o transmissor principal estava inoperante. Foi informado pelo responsável que havia aproximadamente 2 meses que o equipamento estava danificado. Dessa maneira, foram constatadas as seguintes irregularidades:

8.4.1. Inexistência de Limitador de Modulação instalado e em operação; e

8.4.2. Inexistência de Monitor de Modulação instalado e em operação



Figura 1 - Transmissor Auxiliar e Principal

8.5. Os dados apontados na vistoria técnica constam do Formulário de Inspeção - Laudo de Vistoria Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada nº GO202510141500 (SEI nº 14609116).

9. **CONCLUSÃO**

9.1. Com base nos exames realizados, objetivos desse trabalho, conclui-se que a estação da Fundação Cultural Santa Helena se encontrava em operação no município de Santa Helena de Goiás/GO em desacordo com as características técnicas aprovadas.

9.2. Os dados apontados na denúncia, objeto da demanda, não procedem quanto à operação com potência acima do autorizado.

9.3. Quanto a ausência do Relatório de Conformidade na estação referente a limitação da exposição a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, foi requerida à entidade a sua apresentação através do Requerimento de Informações nº 14553437 SFI/GR07/GR07FI2 (SEI nº 14564884) em conformidade com os termos do Memorando-Circular nº 1/2021/FIGF/SFI. Em 20 de outubro de 2025, o respectivo relatório foi apresentado e anexado ao processo (SEI nº 14596579).

9.4. O processo de fiscalização nº 53504.004045/2025-13 será enviado ao CPDI-PADO para as providências cabíveis.

9.5. É o relatório. Submeta-se a revisão e aprovação pelas autoridades competentes.

10. **ANEXOS**

10.1. Extrato da Ação de Inspeção (SEI nº 14292645);

10.2. Consulta ao CNPJ da entidade na RFB (SEI nº 14582388);

10.3. Termo de Identificação nº GO202510141500 (SEI nº 14609079);

10.4. Requerimento de Informações (SEI nº 14564884);

10.5. Formulário de Inspeção - Laudo de Vistoria Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada nº GO202510141500 (SEI nº 14609116);e

10.6. Registro fotográfico durante a atividade de fiscalização (SEI nº 14582359).



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Rodrigues Belo, Técnico em Regulação**, em 22/10/2025, às 16:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Paulo Carneiro Lopes, Coordenador Regional de Processo**, em 22/10/2025, às 22:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <https://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **14582309** e o código CRC **37DA35EC**.