

INVENTARISATIE

Railinfrabeheer

Naam van het object : Spoorviadukt Mortelsestraat

Lijncode : 125

Km : 024.343

Equipmentnr. (SAP) :

Regio : Zuid

Datum : Oktober 2002

INSTANDHOUDINGSSTRATEGIE RIB

Statische elementen : A




Opname uitgevoerd door Inspectieteam: Dekker / Verweijen

Colofon

Opdrachtgever RIB Onderhoud en Vernieuwing

Uitgave Holland Railconsult b.v.
Advies- en ontwerpgroep Instandhouding
Lid **VABOR**: Vereniging Adviseurs BetonOnderhoud en Reparatie

Daalseplein 101
Postbus 2855
3500 GW Utrecht
Telefoon 030 – 2654325
Telefax 030 – 2654321

Versie	1.0	Status	Vrijgegeven
	Naam:	Paraaf:	Datum
Opsteller	R. Verweijen		04-11-2002
Projectleider	Ing. E.S. van Berkel		18-11-2002

SAMENVATTING

Het betreft een inventarisatie van het kunstwerk ten behoeve van het opstellen van KIS bladen t.g.v. vervangen bruggen.

SITUATIE TEKENING
Schematisering; niet op schaal


Tb = laag




Btl = hoog



Bovenaanzicht



Zijaanzicht



Lijncode:	125	Kilometer:	024.343
Regio:	Regio Zuid	Contractgebied:	
Gemeente:	Tilburg		
Naam kunstwerk:	MORTELSESTRAAT		
Aantal vaste bruggen	2	Aantal beweegbaar:	0
Kunstwerknummer:	1		
Type kunstwerk:	011 Dubbelligger		
Lengte kunstwerk:	6720	Constructie hoogte:	580
Type constructie:			
Aant. overspanningen:	1	Aant. draagwerkeenh.:	1
Type fundering:	Onbekend	type oplegging:	Gegoten oplegging voor enkelligge
Eigenaar:	NS	Onderhoud:	NS
Wegbeheerder:	GEM TILBURG	Waterbeheerder:	
Overeenkomst:	9	LaasteKwalOpn:	1993
Bouwjaar bovenbouw:	1920	Bouwjaar onderbouw:	1920
Renovatiejaar:	0		
Aanneemsom:	0	Vervangingswaarde:	0
Normuren:	20	Moderniteit:	0,81
BerekeningAanw:	Ja	TekeningAanw:	Ja
Berekend volgens:			
Opmerkingen:	H.o.h. ligger: 700/815/700 mm.		
Baanvaksnelheid:	130	Snelh. TPV Kunstwerk:	130
StootplatenAanw:	Onbekend		
Bovenleiding aanw.:	Ja	Jaartonnage:	0
Soort spoor:	Enkelsporig	Aantal sporen:	1
Type spoor:		Comp. las/inr. aanw:	Onbekend
Type spoorstaafbev.:	Direct regelb. Nylon		
Verkanting:	0	SpoorInBoog:	Nee
HOH Spoor:	4020 / 0		
PV voorzieningen:	Profielvrij passeerpad	WIBR of WUBO aanw.	Onbekend
Sit. bebouwde kom:	> 500 m	Bereikbaarheid:	
Doorvaart/rij hoogte:	3760 / 0	Doorvaart/rij breedte:	5500 / 0
NAPonderkKunstw:	0		

Lijncode:	125	Kilometer:	024.343
Regio:	Regio Zuid	Contractgebied:	
Gemeente:	Tilburg		
Naam kunstwerk:	MORTELSESTRAAT		
Aantal vaste bruggen	2	Aantal beweegbaar:	0
Kunstwerknummer:	1		
Type kunstwerk:	011 Dubbelligger		

H.O.H. Hoofdligger 0	[mm]	H.O.H. Dwarsdrag 0	[mm]
Groefwijdte:	165 [mm]	Anti-wip:	1 o 0
Gewicht:	10 [ton]	Windverband aanw	Nee
Type raveling:	Géén	Slingerverband aa	Nee
Type rijvloer:	Coupes	Aantal Insp.wagen	0
Type geleidebalk:	Onbekend	H.O.H. insp.wagen 0	[mm]
Type puntstuk:	Onbekend	Applicateur:	NSW
Laatste verfbehan	1989	m²-Schilderwerk:	150 [m²]
Verfsysteem:	V	Afstempeling aan	Nee
Bijzonderheden ve		Beton rep./injectie	0
		Kwaliteitsgegeven	Ja
		Sterktetechnische	Ja

Lijncode:	125	Kilometer:	024.343
Regio:	Regio Zuid	Contractgebied:	
Gemeente:	Tilburg		
Naam kunstwerk:	MORTELSESTRAAT		
Aantal vaste bruggen	2	Aantal beweegbaar:	0
Kunstwerknummer:	2		
Type kunstwerk:	011 Dubbelligger		
Lengte kunstwerk:	6720	Constructie hoogte:	580
Type constructie:			
Aant. overspanningen:	1	Aant. draagwerkeenh.:	1
Type fundering:	Onbekend	type oplegging:	Gegoten oplegging voor enkelligge
Eigenaar:	NS	Onderhoud:	NS
Wegbeheerder:	GEM TILBURG	Waterbeheerder:	
Overeenkomst:	Onbekend	LaasteKwalOpn:	1993
Bouwjaar bovenbouw:	1920	Bouwjaar onderbouw:	1920
Renovatiejaar:	0		
Aanneemsom:	0	Vervangingswaarde:	0
Normuren:	20	Moderniteit:	0,81
BerekeningAanw:	Ja	TekeningAanw:	Ja
Berekend volgens:			
Opmerkingen:	H.o.h. ligger: 700/815/700 mm.		
Baanvaksnelheid:	130	Snelh. TPV Kunstwerk:	130
StootplatenAanw:	Onbekend		
Bovenleiding aanw.:	Ja	Jaartonnage:	0
Soort spoor:	Enkelsporig	Aantal sporen:	1
Type spoor:		Comp. las/inr. aanw:	Onbekend
Type spoorstaafbev.:	Direct regelb. Nylon		
Verkanting:	0	SpoorInBoog:	Nee
HOH Spoor:	4020 / 0		
PV voorzieningen:	Profielvrij passeerpad	WIBR of WUBO aanw.	Onbekend
Sit. bebouwde kom:	> 500 m	Bereikbaarheid:	
Doorvaart/rij hoogte:	3760 / 0	Doorvaart/rij breedte:	5500 / 0
NAPonderkKunstw:	0		

Lijncode: 125
Regio: Regio Zuid
Gemeente: Tilburg
Naam kunstwerk: MORTELSESTRAAT
Aantal vaste bruggen 2
Kunstwerknummer: 2
Type kunstwerk: 011 Dubbelligger

Kilometer: 024.343
Contractgebied:

Aantal beweegbaar: 0

H.O.H. Hoofdligger 0 [mm

Groefwijdte: 160 [mm

Gewicht: 10 [ton]

Type raveling: Géén

Type rijvloer: Coupes

Type geleidebalk: Onbekend

Type puntstuk: Onbekend

Laatste verfbehan 1989

Verfsysteem: V

Bijzonderheden ve

H.O.H. Dwarsdrag 0 [mm

Anti-wip: 1 o 0

Windverband aanw Nee

Slingerverband aa Nee

Aantal Insp.wagen 0

H.O.H. insp.wagen 0 [mm

Applicateur: NSW

m²-Schilderwerk: 150 [m²]

Afstempeling aan Nee

Beton rep./injectie 0

Kwaliteitsgegevens Ja

Sterktetechnische Ja

Wijzigingsblad W		OVERZICHT KUNSTWERK		
Lijncode	: 125	Kilometer	: 024.343	
Regio	: ZUID	Contractgebied	:	
Gemeente	: TILBURG			
Naam kunstwerk	: MORTELSESTRAAT			
Aantal vaste bruggen	: 1	Aantal beweegbaar	: 0	
Kunstwerknummer	: 1			
Type kunstwerk	: 110 SPOORVIADUCT			
Lengte kunstwerk	: 8450 [mm]	Constructie hoogte	: 1500 [mm]	
Type constructie	: BETONPLAAT OP GEMETSELDE STEUNPUNTEN			
Aant. overspanningen	: 1	Aantal draagwerkeenh.	: 2	
Type fundering	: OP HOUTEN PALEN	Type oplegging	: RUBBER	
Eigenaar	: NS	Onderhoud	: NS	
Wegbeheerder	: GEM TILBURG	Waterbeheerder	: NVT	
Overeenkomst	: ONBEKEND	Laatste kwal. opname	: 2002	[JAAR]
Bouwjaar bovenbouw	: 2001	[JAAR]	Bouwjaar onderbouw	: 1920 [JAAR]
Renovatiejaar	:	[JAAR]		
Aanneemsom	:	Vervangingswaarde	:	
Normuren	:	Moderniteit	:	
Berekening Aanw.	:	[J/N]	Tekening Aanw.	: NEE [J/N]
Ber. vlgs laststelsel	:			
Opmerkingen				
Baanvaksneldheid	: 140 [Km/h]	Snelheid tpv kunstwerk	: 140 [Km/h]	
Stootplaten aanwezig	: ONBEKEND [J/N]			
Bovenleiding aanw.	: JA [J/N]	Jaartonnage	:	[ton]
Soort spoor	: DUBBELSPORIG	Aantal sporen	: 2	
Type spoor	: UIC 54	Comp.las/inr. aanwezig	: NEE	[J/N]
Type spoorstaaf bev.	: SPOOR IN BALLAST			
Verkanting	: 0 [mm.]	Spoor in boog	: NEE	[J/N]
H.o.h. spoor	: 4060 [mm.]			
P.v. voorzieningen	: > 3,00 M [mm.]	WIBR of WUBO aanw.	: NEE	[J/N]
Sit. bebouwde kom	: 50 TOT 100 M	Bereikbaarheid	: GOED	
Doorvaart/rij hoogte	: 2870 [mm.]	Doorvaart/rij breedte	: 5650	[mm.]
NAP onderkant KW	: ONBEKEND [mm.]			
Aantal moten/dekken	: 4			
Lengte min. oversp.	: NVT [mm]	Lengte max. oversp.	: 6950	[mm]
Breedte	: 11300 [mm]			
BS-BK kunstwerk	: > 0,70 M < 1,00 M	Metselopp.	: 85	[m²]
Horizontaal vlak	: 96 [m²]	Zichtbaar beton opp.	: 189	[m²]
Kabelkokers aanwezig	: JA [J/N]	Bvl. draagconstructie op	: NEE	[J/N]
Seinen op kunstwerk	: NEE [J/N]	Pompinstallatie aanwezig	: NEE	[J/N]
Aanrijdvoorzieningen	: AANRIJDIJZERS			
Aanrijdgevaar	: AANRIJDEN DOOR AUTOVERKEER			
Ontwerper	: HR	Bouwrapportage aanw.	:	[J/N]
Aannemer[renovatie]	:	Kosten renovatie	:	
Kwaliteitsgegevens	: NEE	[J/N]	Meetgegevens	: NEE [J/N]

3. VEILIGHEID (ARBO)

	Aanwezig	Aantal	Foto nr.
3.1 Passeerpad	J	3.10 m / 3.10 m	
3.2 Wijkplaats RVW 2,25 +	J	0.85 m / 0.85 m	
3.3 Struikelobjecten	N		
3.4 Object toegankelijk	J		
3.5 Toegankelijk voor derden	N		
3.6 Rijtijd in seconden	30/30	Tb - Btl	
3.7 Overweg aanwezig	N		
3.8 WIBR / WUBO aanwezig	N		
3.9 Hekwerk langs PV-pad	J		
3.10 Elektrocutiegevaar	N		
3.11 Losse onderdelen boven	N		
3.12			
3.13			

OPMERKINGEN:

FOTO'S



Foto nr. 1: Overzichtsfoto over het spoor



Van: Hbur If 531
Ing. A. Bult

Aan: RmBK Zuid
ing. W.J.E. Cuijpers

Kenmerk: If 531/ISP/92646

Uw Kenmerk:

Telefoon: 21-5314

Uw brief van:

Bijlagen: 1

Utrecht, 12 augustus 1993

Onderwerp: kwaliteitsopname

In juni 1993 uitgevoerde
kwaliteitsopname van de brug
over de Mortelsestraat

Lijnc: 125 km.: 024.343
(125/024.343)

Hierbij zend ik u het rapport van bovengenoemde kwaliteitsopname.

De RmBK is verantwoordelijk voor de veilige berijdbaarheid van de kunstwerken. Mochten de resultaten van deze kwaliteitsopname of die vanuit eigen waarneming aanleiding geven tot twijfels of vragen t.a.v. de sterkte van het kunstwerk, dan verleent het Bureau Kunstwerken desgevraagd facilitaire ondersteuning in de vorm van een sterkte technisch advies.

Op blad 2 "objectgegevens" staat of er een berekening in het archief voorhanden is. In het ontkennende geval zal het Bureau Kunstwerken een herberekening (laten) uitvoeren. De termijn waarop dit gebeurt, wordt bepaald door If 5.31, tenzij u een prioriteit aangeeft.

Ing. A. Bult
Hoofd Buro Kunstwerken

Ingek. HIPC	
17 AUG. 1993	
KAB 420	PR nr. 93/1093 i

Kwaliteits- en Sterkteopname

Kunstwerken

Rapportage van de

Brug over: Mortelsestraat

Regio : Zuid

Sectie : EHV

Lijncode : 125

Km : 024.343

06-1993

Kwaliteits- en Sterkteopname If 5.31

Inspectie op verzoek van Dir If - Dir Regio - Rm B&K

Datum inspectie: Juni / 1993

Benaming object: brug over Mortelsestraat


Lijncode: 125 **km.:** 024.343

Inhoud:

- 1 Algemene objectgegevens.**
- 2 Staalconstructie.**
- 3 Spoorligging.**
- 4 Onderbouw.**
- 5 Diverse constructie-onderdelen.**
- 6 Veiligheidsaspecten.**

Overzichts tekening:

+/- NAP:.....Meter



If 5.31 - KUNSTWERKEN

Overzicht kunstwerk Lijncode: 125 Km : 24.343	datum : 09/07/93
---	------------------

Brugnummer.....: 1 Type brug.....: 505
 Brug over / Soortbrug.....: MORTELSESTRAAT

Regio.....: Z	Sectie.....: EHV
Gemeente.....: TILBURG	
Aantal vaste bruggen.....: 2	Aantal beweegbaar.....: 0
Eigenaar.....: NS	
Wegbeheerder.....: GEM TILBURG	
Waterbeheerder.....:	
Overeenkomst.....: J	
Onderhoud.....: NS	Normuren onderhoud.....: 20
Aannemer (aanleg).....:	
Aanneemsom.....: f 0	Lifecyclekosten.....: f 0

Sit. brug tav bebouwd kom....: 5	Belastingklasse.....: C2
Baanvaknelheid.....: 130 Km/h	Snelheid t.p.v. object...: 130 Km/h
Jaar tonnage.....: 0	

Bouwjaar bovenbouw.....: 1920	Bouwjaar onderbouw.....: 1920
Lengte h.o.h. opl.....: 6700 mm	Constructie hoogte.....: 580 mm
Gewicht.....: 0 ton	Groefwijdte.....: 165 mm
H.o.h. hoofdl.....: 810 mm	H.o.h. dwars dr.....: 0 mm
H.o.h. spoor.....: 4020 mm	
Type rijvloer.....: 6	
Windverband aanwezig.....: N	Slingerverband aanw.....: N
Raveling aanwezig.....: N	
Verkanting.....: 0 mm	Boog.....: 0 m
+ NAP onderkant brug.....: 0 mm	
Doorvaart(rij) hoogte.....: 3760 mm	Doorvaart(rij) breedte...: 5500 mm
Type spoorstaaf bevestiging..: 10	Type anti-wip.....: 1 op -
Type opleggingen.....: 1	
Type geleidebalk.....: 0	Type puntstuk.....: 0

Aantal inspectiewagens.....: 0	H.o.h. inspectiew. rail.: 0 mm
P.V. voorziening.....: pp-um	
Geëlectriceerd baanvak.....: J	Wibr/wubo.....: N

Laatste verfbehandeling.....: 1989	Applicateur.....: NSW
Verfsysteem.....: V	m2-schilderwerk.....: 150
Bijzonderheden verf.....:	

Fund. onderbouw.....:	Afstemp. aanwezig.....: N
Berekening aanwezig.....: J	Tekening aanwezig.....: J
Beton reparatie/injectie.....: 0	
Laatste hoofd inspec.....: 1993	
Bijzonderheden algemeen.....:	

Bewegingswerk.....:	Jaar bewegingswerk.....: 0
Bedienaar.....:	Bediening vanuit.....:
Bovenleiding aanwezig.....:	Type spoorstaaf overig...:
Opzetwerk.....:	+ NAP doorvaart.....: 0 mm
Hefhoogte.....: 0 mm	Normale stand.....:
Overgangsconstructie.....:	Stootplaat aanwezig.....:
Muurgrendel.....:	Centreerinrichting.....:
Scheepvaartseinen.....:	
Open/sluit tijden netto.....: 0,00	Open/sluit tijden bruto..: 0,00

If 5.31 - KUNSTWERKEN

Overzicht kunstwerk Lijncode: 125 Km : 24.343	datum : 09/07/93
---	------------------

Brugnummer.....: 2 Type brug.....: 505
 Brug over / Soortbrug.....: MORTELSESTRAAT

Regio.....: Z	Sectie.....: EHV
Gemeente.....: TILBURG	
Aantal vaste bruggen.....: 2	Aantal beweegbaar.....: 0
Eigenaar.....: NS	
Wegbeheerder.....: GEM TILBURG	
Waterbeheerder.....:	
Overeenkomst.....:	
Onderhoud.....: NS	Normuren onderhoud.....: 20
Aannemer (aanleg).....:	
Aanneemsom.....: f 0	Lifecyclekosten.....: f 0

Sit. brug tav bebouwd kom...: 5	Belastingklasse.....: C2
Baanvaksnelheid.....: 130 Km/h	Snelheid t.p.v. object...: 130 Km/h
Jaar tonnage.....: 0	

Bouwjaar bovenbouw.....: 1920	Bouwjaar onderbouw.....: 1920
Lengte h.o.h. opl.....: 6700 mm	Constructie hoogte.....: 580 mm
Gewicht.....: 0 ton	Groefwijdte.....: 160 mm
H.o.h. hoofdl.....: 810 mm	H.o.h. dwars dr.....: 0 mm
H.o.h. spoor.....: 4020 mm	
Type rijvloer.....: 6	
Windverband aanwezig.....: N	Slingerverband aanw.....: N
Raveling aanwezig.....: N	
Verkanting.....: 0 mm	Boog.....: 0 m
+ NAP onderkant brug.....: 0 mm	
Doorvaart(rij) hoogte.....: 3760 mm	Doorvaart(rij) breedte...: 5500 mm
Type spoorstaaf bevestiging..: 10	Type anti-wip.....: 1 op -
Type opleggingen.....: 1	
Type geleidebalk.....: 0	Type puntstuk.....: 0

Aantal inspectiewagens.....: 0	H.o.h. inspectiew. rail.: 0 mm
P.V. voorziening.....: pp-um	
Geëlectrificeerd baanvak....: J	Wibr/wubo.....: N

Laatste verfbehandeling.....: 1989	Applicateur.....: NSW
Verfsysteem.....: V	m2-schilderwerk.....: 150
Bijzonderheden verf.....:	

Fund. onderbouw.....:	Afstemp. aanwezig.....: N
Berekening aanwezig.....: J	Tekening aanwezig.....: J
Beton reparatie/injectie.....: 0	
Laatste hoofd inspec.....: 1993	
Bijzonderheden algemeen.....:	

Bewegingswerk.....:	Jaar bewegingswerk.....: 0
Bedienaar.....:	Bediening vanuit.....:
Bovenleiding aanwezig.....:	Type spoorstaaf overig...:
Opzetwerk.....:	+ NAP doorvaart.....: 0 mm
Hefhoogte.....: 0 mm	Normale stand.....:
Overgangsconstructie.....:	Stootplaat aanwezig.....:
Muurgrendel.....:	Centreerinrichting.....:
Scheepvaartseinen.....:	
Open/sluit tijden netto.....: 0,00	Open/sluit tijden bruto..: 0,00

2. STAALCONSRUCTIES

Schade aan: = X		Opmerking	foto nr.
2.1	Hoofdliggers	X	Plaatselijke wegroesting 3
2.2	Langsliggers	.	
2.3	Dwarsdragers	.	
2.4	Coupes	.	
2.5	Verbanden	.	
2.6	Brugdek	.	
2.7	Roostervloer	.	
2.8	Geleidebalken	.	
2.9	Puntstukken	.	
2.10	Opleggingen	X	Beweging/bouten los 4
2.11	Ondersabeling	X	Verslagen 5-6
2.12	Verfwerk	.	

Opmerkingen:


- 2.1 In lijf van hoofdliggers op plaatsen waar voorheen onderkappingssteunen waren, wegroestingen (uitgestraald en gekonserveerd).
- 2.10 Losse bevestigingsbouten in bovenkussen van oplegging onder br.nr.1 zijde Tb.
- 2.11 Verslagen opleggingen onder br.nr.1 en 2 zijde Tb.

3 SPOORLIGGING

Schade aan: = X	Opmerking	foto nr.
3.1 Spoorst.bev. .		
3.2 Roestplaten .		
3.3 Anti-wip const. .		
Anti-wip verdeling	N.v.t.	
3.4 Excentriciteit	0 mm	
3.5 Spoorbreedte	min: 1438 mm max: 1442 mm	
3.6 Scheluwte spoor	X-ja .-nee	
3.7 Compensatie-las .		
3.8 Compensatie-inr. .		
3.9 Spoorlig.voor/achter brug	4 a 5 dwl's slaan.	
3.10 Geleideb.t.o.v. Spst. b/h	min: max:	
b=breedte h=hoogte		

Opmerkingen:

3.6 De scheluwte van het spoor is hieronder schematisch weergegeven.



3.9 Voor en achter de bruggen slaan 4 à 5 dwl's bij trein belastingen.

4 ONDERBOUW

Schade aan: = X		Opmerking	foto nr.
4.1	Landhoofden Landh.vleugels	X Afbrokk./lichte scheurv.	7-8
4.2	Keermuren	.	
4.3	Pijlers	.	
4.4	Waterhuishouding	.	
4.5	Fundering	.	
4.6	Grondkering	X Verrot/verzakt	9-10
4.7		.	
4.8		.	
4.9	Remmingwerk	.	
4.10	Betonreparatie uitgevoerd in 19.. door:		
4.11	Periodieke meting . wordt uitgev./ . is gewenst		

Opmerkingen:

- 4.1 Lichte afbrokkeling van reparatie-cement uit uitgeslepen scheuren. Onder verslagen oplegging van br.nr.1 zijde Tb. scheurvorming in rollaag over $\pm 0.50\text{m}$ lengte.
- 4.6 Grondkering aan beide zijde langs br.nr.2 verrot en verzakt.

5 Diverse Constructie-onderdelen

Schade aan: = X		Opmerking	foto nr.
5.1	Fiets-/voetpad .		
5.2	Overgang pad-brug .		
5.3	Roostervloer .		
5.4	Leuning .		
5.5	Onderkapping (en) .		
5.6	Kabelkoker (s) .		
5.7	Doorrijhoogte borden .		
5.8	. .		
5.9	. .		
5.10	. .		

Opmerkingen:

Geen opmerkingen.

6 Veiligheids-aspecten

	aanwezig J/N	Opmerking	foto nr.
6.1 Passeerpad	J		
6.2 Uitwijkvoorzieningen	J		
6.3 Struikelobjecten	N		
6.4 Losse roosters/platen	N		
6.5 Overg.brug/landhoofd	.		
6.6 Toegankelijk v.Derden	N		
6.7 Rijtijd (RUW)	.	12/>30sec Tb. - Btl.	
6.8 Overweg aanwezig	N	op . Meter/. ahob /. aki /. onbev	
6.9 Wibr	N		
6.10 Wubo	N		

Opmerkingen:

Géén opmerkigen.

Lijncode: 125		Nr.: 1		Naam kunstwerk: MORTELSESTRAAT		Datum: 07/09/93								
Kilometer: 24,343		Type: 505				Regio: Z								
KWALITEITSMEETSYSTEEM VASTE STALEN BRUGGEN														
ENKEL-/DUBBELLIGGERS														
(type 500, 505 & 510)														
CONSERVERING					STERKTE					VEILIGHEID				
Onderdeel	Beoord.asp.	code	fact.	Q=k*f	Onderdeel	Beoord.asp.	code	fact.	Q=k*f	Onderdeel	Beoord.asp.	code	fact.	Q=k*f
RIJVLOER	roestvorm.	9	5	45	RIJVLOER	drsn.verm.	7	5	35	geleidebalken/ punstukken	verb.midd.	0		
langsliggers	% opp.					vervorming					doorsnede	0		
coupes	verfdikte	10	2	20		verb.m.	10	5	50		vermind.			
										spoorwijdte	afwijking 1435	6	2	12
OVERIG	roestvorm.	8	1	8	OVERIG	drsn.verm.	8	1	8	spoorligging	verb.midd. antiwip	9	1	9
verbanden/opl.	% opp.				verbanden/opl.	vervorming					uitvullen	9	1	9
	verfdikte	10	1	10		verb.m.	6	1	6		dwl/coupe			
TOTAAL			9	83	SPOOR					opleggingen	scheluwte brug (505)	4	1	4
K.waarde CONSERVERING = tot. Q / tot. fact.				9,2		geometrie	3	5	15	pijlers/landh.	stabiliteit	6	2	12
						overgang					oppervlak	7	1	7
					TOTAAL			17	114	TOTAAL			8	53
					K.waarde STERKTE = tot. Q / tot. fact.				6,7	K.waarde VEILIGHEID = tot. Q / tot. fact.				6,6

Lijncode: 125		Nr.: 2		Naam kunstwerk:		Datum: 07/09/93								
Kilometer: 24,343		Type: 505		MORTELSESTRAAT		Regio: Z								
KWALITEITSMEETSYSTEEM VASTE STALEN BRUGGEN										ENKEL-/DUBBELLIGGERS				
										(type 500, 505 & 510)				
CONSERVERING					STERKTE					VEILIGHEID				
Onderdeel	Beoord.asp.	code	fact.	Q=k*f	Onderdeel	Beoord.asp.	code	fact.	Q=k*f	Onderdeel	Beoord.asp.	code	fact.	Q=k*f
RIJVLOER	roestvorm.	9	5	45	RIJVLOER	drsn.verm.	7	5	35	geleidebalken/ punstukken	verb.midd.	0		
langsliggers coupes	% opp.					vervorming					doorsnede vermind.	0		
	verfdikte	10	2	20		verb.m.	10	5	50	spoorwijdte	afwijking 1435	7	2	14
										spoorligging	verb.midd. antiwip	9	1	9
OVERIG	roestvorm.	8	1	8	OVERIG	drsn.verm.	8	1	8	uitvullen dwl/coupe	uitvullen	9	1	9
verbanden/opl.	% opp.					vervorming					dwel/coupe			
	verfdikte	10	1	10	verb.m.	8	1	8	opleggingen	scheluwte brug (505)	4	1	4	
TOTAAL				9	83	SPOOR				pijlers/landh.	stabiliteit	8	2	16
						geometrie	3	5	15		oppervlak	7	1	7
						overgang				TOTAAL			8	59
						TOTAAL			17	116				
						K.waarde CONSERVERING = tot. Q / tot. fact.			9,2					
						K.waarde STERKTE = tot. Q / tot. fact.			6,8					
						K.waarde VEILIGHEID = tot. Q / tot. fact.			7,4					



4



5



2



1





9

10



1



3



2



4





10




12




9



11



13



9



21



10



Van: Dcb Eindhoven

Aan: cBO Utrecht

Kenmerk:

Uw kenmerk:

Telefoon: 241-567

Uw brief van:

Bijlagen :

Eindhoven, 24 februari 1988

Onderwerp: Inspektierapport Is 5.2.2 t.b.v.
brug o.d. Mortelsestraat te Tilburg.

Onderstaand treft u mijn op/en aanmerkingen aan i.v.m. bg. rapport.

2.3 t/m

2.9.2 Injekteren in 1988.

3.3 en Worden vastgezet.

3.5.

4.1.1. Bouten en gedeelte v.d. onderrand vervangen.

4.1.3. Vervangen door roosters.

4.1.9. Verfwerk in 1989.

5.1. Voetpadkonstruktie word gewijzigd.

7.1 t/m Overleg met Gemeente Tilburg gestart om te komen tot

7.5. definitieve verwijdering van genoemde onderkapping.

Dcb

H.C. Mallekoots.



Van: *Del*

Aan: *Ab. Ehr*

Kenmerk:

Uw kenmerk:

Telefoon:

Uw brief van:

Bijlagen :

15-9 19 *86*

Onderwerp :

*Inspectie rapport Beumer
Mortelstraat*

*3.3. Bouwen op leggingen.
Dagelijks onderhoud. Worden
3.5 binnenkort vervangen.*

*4.1.1 Scheurrij ondergrond
Nader onderzoeken. (is reeds
doorgegeven)*

*4.1.3 Middenvoetpad
Bestonden reeds plannen voor.*

*4.1.9. Verpave
8 jaar geleden geschilderd; slecht werk*

*5.1 Voetboudoplossingen
Bestonden ook reeds plannen
voor, naar ik men.*

*7.1. Polyester onderkapping
Heelk zaak.*

NS-offsetdrukkerij

7463

HOOFDINSPEKTIE

Aantal bruggen: 2 Bouwjaar onderbouw: 1920 Bouwjaar bovenbouw: 1920	Type brug Dubbelligger Type spoorstaafondersteuning: Rughellingplaten
Datum inspectie: Augustus 1986	

Inspectie rapport van
 vaste brug over: de Mortelsestraat

 Distrikt: Eindhoven
 Sektie: Eindhoven
 Lijn/~~knooppunt~~: Tilburg - Boxtel
 Code: 125 Km. 24.343

Aanzicht foto's Nr. 1 en 2

1	Aard van de kruising:	fietspaden
1.1	Doorrij - maat hoogte (s)	3.42m
1.2	Doorrij - maat breedte (s)	5.97m
1.3	Meting doorstromingsprofiel	
1.4	Aanwezigheid borden/seinen van NS en/of andere beheerder:	2 baanonderbrekingsborden zijde Tb geheel verroest, hoogteborden van NS en wegbeheerder aanwezig 3m.
1.5	Doorverbindingen, doorslag - veiligheden:	aanwezig, kabel verbinding aan doorslagveiligheid los sp. Tb-Btl

ONDERBOUW

2.	Omschrijving landhoofd: pijler:	gemetselde landhoofden met hardstenen hoeken -
2.1	Fundering:	bedekt
2.2	Waterpeil t.o.v. fundering:	bedekt
2.3	Kwaliteit metselwerk/beton:	open voegen en op enkele plaatsen klinkt metselwerk hol enige afbrokkeling van metselstenen rol-laag zijde Tb ligt los Zie foto nr 3
2.4	Hardstenen:	-
2.5	Landhoofd vleugels en aansluitingen:	enkele scheuren in vleugels. Zie foto nr4
2.6	Aanvullingen achterzijde landhoofden:	goed
2.7.1	Broekbalken:	niet aanwezig gemetselde keermuren
2.7.2	Spoorligging achter landhoofd:	enkele klappers aan beide zijde van de brug en in beide sporen.
2.8.1	Lekkages, doorslag van vocht:	op enkele plaatsen in beide landhoofden .
2.8.2	Afwateringsmoeilijkheden:	onderkapping zeer sterk vervuult waardoor hemelwater niet afgevoerd wordt en langs landhoofden afloopt. Zie foto nr 5
2.9.1	Scheurvorming, zakkingen:	kleine scheurtjes in landhoofden en vleugels Zie foto nr 3 en 4 landhoofden iets verzakt en komen naar elkaar toe , hellen $\pm$ 2 cm over.
2.9.2	Reeds geïnjecteerd:	neen

3. OPLEGGINGEN

3.1	Soort opleggingen:	onderkussen en bovenzadels
3.2	Kwaliteit bovenzadel:	matig
3.3	Kwaliteit bevestiging:	diverse bevestigingsbouten van bovenzadel los Zie foto nr 6 en 7
3.4	Kwaliteit onderkussen:	goed
3.5	Slaan van oplegging:	bij treinbelasting werking op diverse plaatsen tus- sen onderrand van hoofdligger en vulling en bo- venzadels Zie foto nr 8.
3.6	Kwaliteit ankers:	goed
3.7	Kwaliteit ondersabeling:	goed
3.8	Stand beweegbare oplegging en mogelijke beweging	goed/ rond oplegging veel vuil.

4.	<u>STAALKONSTRUKTIE</u>	
4.1	Dubbelligers:	gekonstrueerde liggers
4.1.1	Hoofdliggers:	zijde Tb spoor Tb-Btl onderrandstrip tpv oplegging gescheurd Zie foto nr 9 op diverse plaatsen onderrandstrippen tpv opleg- ging ingeslagen Zie foto nr 8 . lijf bij aanslui- ting van koppelingen diep ingeroest en enkele ver- vormingen en roestzwellingen in bovenrandstrip. Zie foto nr 10
4.1.2	Koppelingen hoofdliggers en aansluitingen:	goed
4.1.3	Middenvoetpad:	platen en konstruktie zeer sterk door roest aan- getast Zie foto nr 11 en 12 , van brandplaten diver- se bevestigingsboutjes los.
4.1.4	Coupes - gekonstrueerde:	gekonstueerde coupes/ goed
	gelaste:	
	gegoten:	
4.1.5	Verbinding coupe - hoofdligger:	geklonken /goed
4.1.6	Type spoorstaafondersteuning:	rughellingplaten
	Kwaliteit:	goed
	Bevestigingsmiddelen:	enkele kikkerbouten los
	Spoorwijdte:	sp Tb-Btl max 1441 mm min 1435mm sp Btl-Tb max1439mm min 1435mm
4.1.7	Isolatie aanwezig:	nylon platen
4.1.8	Soort puntstukken:	-
4.1.9	Toestand verfwerk:	slecht jaartal verfwerk 1978

5. RYWIEL - VOETBRUGGEN

- | | | |
|------|---------------------------|--|
| 5.1. | Toestand brugkonstruktie: | goed/ betonfundering verzakt |
| 5.2. | Toestand brugdek: | goed |
| 5.3. | Toestand paden: | goed |
| 5.4. | Aansluiting pad/brug: | enig nivo verschil en dwls liggen open.
Zie foto nr 13 |
| 5.5. | Baan onderbrekingsborden: | zijde Tb 2 stuks aanwezig doch sterk door roest
aangetaast Zie foto nr 1
zijde Btl manco |
| 5.6. | Toestand verfwerk: | redelijk |
| 5.7. | Openbaar gebruik: | neen |

6.	<u>KABELKOKERS</u>	
6.1.	Kwaliteit kabelkokers:	goed
	- opstelling	met beugels op landhoofden
	- bevestiging kabelkokers	goed
	- deksels	goed
	- bevestiging deksels	goed
6.2.	Aansluiting betongoten:	goed
6.3.	Toestand verfwerk:	goed
7.	<u>ONDERKAPPING</u>	
7.1.	Kwaliteit onderkapping:	goed/ polyester onderkapping.
7.2.	Bevestiging onderkapping:	ligt los op landhoofden
7.3.	Reinheid onderkapping:	sterk vervuilt / Zie foto nr 5
7.4.	Waterafvoer:	
	- riool	
	- vrije lozing	door vuil geheel verstopt en water loopt langs landhoofden af.
7.5.	Mogelijkheid tot verwijdering:	neen
7.6.	Toestand verfwerk:	-

District: Eindhoven
Sektie: Eindhoven

Aantal bruggen : 2
Bouwjaar onderbouw: 1920
Bouwjaar bovenbouw: 1920

Verkl. der tekens:

0 = goed

00 = matig

x = slecht

xx = zeer slecht

Vaste brug over de Mortelsestraat.

Lijnnummer: Tb-Btl.

Code : 125-km 24.343

Type spoorstaafondersteuning

- ☒ a. direkt
☐ b. roestplaat
☐ c. tulpkonstruktie
☐ d. stiftplaat
☐ e.

Jaartal verwerk:

1978
1. 300 m² schilderwerk
2. m² flintcote
3. 80 m² teer

Datum inspectie				Type brug: dubbelligger	
No	ONDERDELEN	15/4	7/11	14/5	OPMERKINGEN
1	Hoofdliggers	0	0	0	Scheurvorming in de landhoofden, voegwerk verteerd.
2	Windverbanden				
3	Aansl. hfdl-dw.dr.				
4	Dwarsdragers/Coupees	0	0	0	
5	Aansl. dwarsdragers - langsliggers				
6	Langsliggers				
7	Koppelingen	0	0	0	
8	Slingerverbanden				
9	Onderkappingen				
10	Overige konstruktiedelen	0	0	0	
11	Opleggingen	0	0	0	
12	Brugdek	00	00	00	
13	Spoorstaafondersteuning	0	0	0	
14	Isolatie	0	0	0	
15	Geleidebalken		0		
16	Broekbalken/eindbrughouten				
17	Antiwip				
18	Inspectiewagens				
19	Verfwerk /Voetbrug	0	0	0	
20	Kabelkokers	0	0	0	
21	Schrikbalken				
22	Verfwerk rijvloer	0	0	0	
23	Overig verfwerk	0	0	0	
24	Landhoofden/Pijlers	00	00	00	
25	Remmingwerken				
26	Doorrijhoogteborden NS	3,0m	0	0	
27	Doorrijhoogteborden Wegbeh.	3,0m	0	0	
28	Borden max. asbelasting				
29	Scheepvaartbeseining				
30					
31					
32	Spoorligging op de brug	0	0	0	
33	Spoorligging nabij de brug	0	0	0	
34	Brugdwarsliggers				
35	Antiwip (kraagschroeven)				
36	Spoorstaafbevestiging	0	0	0	
37	Geleide balken (kraagschroeven)				
38	Compensatieklassen/ - inrichtingen				
39					
40	Bovenleidingskonstrukties				
41	Afschermramen				
42	Doorverbindingen				
43	Bevestiging doorslagveiligheid	0	0	0	
44					
45					
46					

Peraaf Cdw/Siw

Peraaf Dces/Sie

Peraaf Sib

Peraaf Dcb

Peraaf Isbo

28 MAART 1983 106