


讓入口自己開口： 「該清了」「會滑了」「有人來了」

您的入口，現在是這樣

- 清潔人力難找、工資年年漲，還是要固定時間去巡
- 下雨天大廳濕滑，有人跌倒就是糾紛
- 地墊凹槽積砂、毯條磨損，通常要等到很髒才發現
- 要拿維護紀錄給管委會、董事會、綠建築認證，卻沒有數據

一句話

下雨天有人在大廳滑倒，管委會可能要負責。
Alishan Care 會自動提醒放警示牌、派人拖地，每一次都有紀錄。那份紀錄，就是「已盡注意義務」的證據。



感測器藏在鋁條底下，踩踏面外觀完全不變。

我們做什麼

裝什麼	在易潔寶地墊裡換上幾條「壓電感測底座條」、放兩片凹槽電極、邊框旁加一個模組盒。 不用重新施工，既有案場約 1 小時完成。
您得到	① LINE 即時通知：積砂該清、雨天濕滑、夜間有人進入 ② 自動派工與完成回報 ③ 每月維護報表（可用於 WELL/LEED/ESG） ④ 毯條快磨完前主動安排更換
方案	基本 NT\$1,500／標準 NT\$2,500／全責 NT\$4,500（每入口每月，試點後依實際情況報價）

試點邀請

我們正在找 5-8 個案場做 3-6 個月的**免費試點**：設備、安裝、服務全部免費，只請您同意提供數據、讓我們把成果當作案例。試點結束不續用，我們把設備收回、恢復原狀。

易潔寶® 除泥地墊 • SINCE 2002 | 電話 (02)2345-3467 | LINE ID：178mat | www.178mat.com

聯絡人：_____ 手機：_____