

Dueño del registro Klassik Car (BORRADOR)

 Fecha
 06-06-2023 14:58

 Nro. Archivo 23-1558

 Página
 1 de 14

Estimación - Reparación de daños de vehículos

Detalles

Número de orden21357Tipo de reparaciónReparación de daños de vehículos

Fecha inspección01-06-2023 14:25SolicitanteZenit SegurosPatenteRHCC49TallerKlassik Car

Número de chasis (VIN) WAUZZZ4M4MD030113 Inspector vehículo Mauricio Calderon

 Modelo
 Audi Q7 2022
 Número de siniestro
 188665

 Odómetro
 25434 Km
 Nivel reparación
 Extenso

Dueño del vehículo JUN DENG

Repuestos

Nº de catálogo	Descripción	Tipo	Precio	Cant.	Descuento	Monto Neto
NE2854520GASF1	Neumatico Goodyear Egle F1 SUV 4X4 285/45R20 112Y AO	Original	513.048	2,0		1.026.096
4M0853651AGRN4	Rejilla Máscara - PH(1)	Original	2.277.600	1,0	20,0%	1.822.080
4M0821172AG	Del. Plástico, Guardafango Der. Del IMP	Original	177.051	1,0	20,0%	141.641
4M0810172L	Guardafango Tras Derecho - IMP	Original	247.712	1,0	20,0%	198.170
4M0145804BR	Intercooler Derecho - PH	Original	615.090	1,0	20,0%	492.072
050129669C	Manguito de goma inferior Intercooler - IMP	Original	12.468	1,0	20,0%	9.974
4M0145334S	Deflector de Aire Derecho Intercooler - IMP	Original	71.549	1,0	20,0%	57.239
4M0825235BA	Insonorizante motor - IMP	Original	409.827	1,0	20,0%	327.862
4M0807611G	Chapa Porta Cierre - IMP	Original	202.607	1,0	20,0%	162.086
4M0805594F	Frontal Delantero - PH(1)	Original	245.727	1,0	20,0%	196.582
G 12E050A2	Refrigerante - PH	Original	11.974	6,0	20,0%	57.475
zv6030101005	Agua Destilada - PH	Original	2.631	1,0	20,0%	2.105
4M0601025CJ	Llanta Del Derecha - IMP	Original	2.986.382	1,0	20,0%	2.389.106
4M0407152L	Brazo Portante Del Derecho - IMP	Original	442.520	1,0	20,0%	354.016
4M0407689C	Rotula Del Derecha - IMP	Original	211.352	1,0	20,0%	169.082
WHT006151	Tuerca Superior Rotula Del Derecha - PH	Original	7.132	1,0	20,0%	5.706
N 10241507	Perno Anclaje Rotula - PH	Original	5.269	1,0	20,0%	4.215
4M0407694F	Brazo Guia Del Derecho - IMP	Original	917.783	1,0	20,0%	734.226
WHT006151	Tuerca Rotula Brazo Guia del Derecho - PH	Original	7.132	1,0	20,0%	5.706
N 10817601	Perno Interior brazo guia del Derecho - PH	Original	8.865	1,0	20,0%	7.092
WHT001987	Tuerca de Anclaje perno interior brazo guia del derecho - PH	Original	4.047	1,0	20,0%	3.238
WHT007028	Perno Interior brazo portante - PH(1)	Original	9.251	1,0	20,0%	7.401
WHT001987	Tuerca de anclaje perno interior brazo portante - PH	Original	4.047	1,0	20,0%	3.238
N 10784702	Perno de anclaje Inferior horquilla amortiguador - PH	Original	8.287	1,0	20,0%	6.630
WHT001987	Tuerca de anclaje perno inferior horquilla amortiguador - PH	Original	4.047	1,0	20,0%	3.238
4M0413038H	Horquilla amortiguador del derecho - IMP	Original	358.006	1,0	20,0%	286.405
N 10272202	Perno Superior horquilla amortiguador - PH	Original	9.894	1,0	20,0%	7.915
N 10106402	Tuerca de anclaje perno horquilla amortiguador - PH	Original	1.389	1,0	20,0%	1.111
4M0411317J	Bieleta de suspension del derecho - PH	Original	94.322	1,0	20,0%	75.458
WHT007061	Perno superior bieleta de suspension - PH(1)	Original	4.240	1,0	20,0%	3.392
N 10286110	Tuerca de anclaje perno supérior bieleta de suspension - PH	Original	1.544	1,0	20,0%	1.235

WHT006917	Perno Inferior Bieleta de suspension derecha - PH	Original	4.240	1,0	20,0%	3.392
N 10286110	Tuerca de anclaje perno inferior bieleta de suspension - PH	Original	1.544	1,0	20,0%	1.235

(BORRADOR)

Fecha 06-06-2023 14:58

Nro. Archivo 23-1558 Página 2 de 14

Repuestos

Nº de catálogo	Descripción	Tipo	Precio	Cant.	Descuento	Monto Neto
4M0423812D	Terminal de direccion Derecho - PH(1)	Original	161.641	1,0	20,0%	129.31
WHT006151	Tuerca Terminal Derecho - PH	Original	7.132	1,0	20,0%	5.70
N 10766002	Abrazadera interior fuelle cremallera de direccion - PH	Original	4.092	1,0	20,0%	3.27
N 91147601	Pernos Porta Caliper - PH	Original	7.901	2,0	20,0%	12.64
4M0941286D	Sensor de regulacion de altura de luces del derecho - IMP	Original	428.625	1,0	20,0%	342.90
8K0973703F	Conector enchufe sensor de regulacion de altura de luces - IMP	Original	12.580	1,0	20,0%	10.06
N 01508210	Tuerca de anclaje sensor de regulacion de altura de luces - PH	Original	612	1,0	20,0%	49
4M0407254J	Muñon del Derecho - IMP	Original	710.385	1,0	20,0%	568.30
8W0407613	Buje de Rueda del Derecho - PH	Original	524.157	1,0	20,0%	419.32
8W0407625G	Rodamiento masa del Derecho - PH	Original	290.709	1,0	20,0%	232.56
4M0407506B	Brazo Oscilante superior del Derecho - IMP	Original	347.227	1,0	20,0%	277.78
N 91221601	Perno de Anclaje interior brazo superior del derecho - PH	Original	7.132	2,0	20,0%	11.41
4M0407510B	Brazo oscilante superior tras derecho - IMP	Original	347.227	1,0	20,0%	277.78
WHT006542	Perno delantero rotula brazo superior - PH	Original	9.251	1,0	20,0%	7.40
N 10272302	Tuerca de anclaje perno delantero rotula brazo superior - PH	Original	1.873	1,0	20,0%	1.49
4M0825206J	De los Bajos central derecho - PH(1)	Original	218.390	1,0	20,0%	174.71
4M0601025CJ	Llanta Tras Derecha - IMP	Original	2.986.382	1,0	20,0%	2.389.10
4M0201799AE	Deposito carbon Activo - IMP	Original	587.368	1,0	20,0%	469.89
4M0201997G	Tuberia de Desaireacion deposito carbon activo - IMP	Original	42.091	1,0	20,0%	33.67
4M0616091G	Manguera Silenciador Motor Compresor suspension neumatica - IMP	Original	112.238	1,0	20,0%	89.79
4M0501652A	Buje rueda tras derecho - IMP	Original	623.837	1,0	20,0%	499.07
8E0407643A	Perno central rodamiento de masa - PH	Original	16.859	4,0	20,0%	53.94
WHT006966	Perno de anclaje rodamiento de masa - PH	Original	4.240	4,0	20,0%	13.56
4M0505416C	Derivabrisas tras derecho - IMP	Original	54.030	1,0	20,0%	43.22
80A512182	Gancho de retencion derivabrisas - PH	Original	5.524	2,0	20,0%	8.83
N 91147601	Pernos de anclaje porta caliper tras derecho - PH	Original	7.901	2,0	20,0%	12.64
4M0854816F	Extension delantera guardafangos tras derecho - IMP	Original	24.239	1,0	20,0%	19.39
4M0616031BA	Amortiguador tras Derecho - IMP	Original	1.289.771	1,0	20,0%	1.031.81
N 91236401	Perno Inferior Amortiguador - PH	Original	7.132	1,0	20,0%	5.70
N 10106402	Tuerca Inferior Amortiguador - PH	Original	1.389	1,0	20,0%	1.11
4M0512137D	Funda Protectora Amortiguador Tras Derecho - IMP	Original	18.422	1,0	20,0%	14.73
4M0512131A	Tope de Goma Amorti. tras derecho - IMP	Original	46.921	1,0	20,0%	37.53
N 91222501	Pernos soporte Superior amortiguador tras derecho - PH	Original	4.047	2,0	20,0%	6.47
N 10402904	Tuerca Anclaje Amort superior - PH	Original	6.231	1,0	20,0%	4.98
4M0505292F	Brazo Transversal inferior posterior delantero - IMP	Original	583.707	1,0	20,0%	466.96
N 91228901	Perno Inferior Bieleta derecha - PH	Original	4.240	1,0	20,0%	3.39
N 10272302	Tuerca de anclaje perno inferior bieleta derecha - PH	Original	1.873	1,0	20,0%	1.49
N 10810701	Perno anclaje candado bieleta - PH	Original	2.506	2,0	20,0%	4.0
4M0807434R 1RR	Spoiler Trasero - PH(1)	Original	994.673	1,0	20,0%	795.73
4M0853718K GRU	Moldura Tap Del Derecho - IMP	Original	316.638	1,0	20,0%	253.31
4N0980546	Camara Frontal Izquierda - IMP	Original	796.922	1,0	20,0%	637.53
4M0853245 1RR	Moldura central Inferior Delantera - IMP	Original	206.314	1,0		165.05

4M0807284D	Guia Tap Del Derecho - IMP	Original	30.490	1,0	20,0%	24.392
4M0807283D	Guia Tap Del Izquierdo - IMP	Original	30.490	1,0	20,0%	24.392
4M0807154 GRU	proteccion pieza cierrre - IMP	Original	885.580	1,0	20,0%	708.464
4M0821192H	guardafangos del der tras - IMP	Original	184.986	1,0	20,0%	147.989



(BORRADOR)

Fecha 06-06-2023 14:58

Nro. Archivo 23-1558 Página 3 de 14

Repuestos

Nº de catálogo	Descripción	Tipo	Precio	Cant.	Descuento	Monto Neto
4M0907561S	sensor del izq - IMP (OBSERVACION)	Original		1,0	20,0%	
	Pulmon Susp Del Derecho OBSERVACION	Original		1,0	20,0%	
	Pulmon Susp Tras Derecho OBSERVACION	Original		1,0	20,0%	
Total piezas				82		19.009.849

Mano de obra

Código	Descripción	Hora	Precio	Descuento	Monto Neto
	Funda Trasera Superior	1,52	80.000		80.000
	Costado Tras Derecho	0,76	40.000		40.000
	Tap Del Derecho	0,76	40.000		40.000
	Funda Delantera	1,90	100.000		100.000
	Carga A/C R1234YF (ESPECIAL)	9,14	480.000		480.000
	Alineacion	0,91	48.000		48.000
	Mesa Geometrica	1,71	90.000		90.000
	Puerta Tras Derecha	0,57	30.000		30.000
	Puerta Del Derecha	0,19	10.000		10.000
	Moldura Pta Del Derecha	0,38	20.000		20.000
	Moldura Pta Tras Derecha	0,57	30.000		30.000
	Moldura Paso Rueda Pta Tras Derecha	0,38	20.000		20.000
	Guardafango metalico del derecho	0,57	30.000		30.000
	Guardafango Metalico Tras Derecho	0,57	30.000		30.000
	Mecanica Tren Delantero	5,33	280.000		280.000
	Mecanica Tren Trasero	5,33	280.000		280.000
	Configuracion VAS	2,29	120.000		120.000
Mano de obra	- Total	32,88			1.728.000

Desmontar y Montar

Código	Descripción	Hora	Precio	Descuento	Monto Neto
10188-001006	Rejilla Máscara - Reemplazar	0,40	14.000		14.000
10187-001006	Rejilla Máscara - Desmontar y Montar	Incluido			
	Del. Plástico, Guardafango Der. Del Reemplazar	0,20	7.000		7.000
	Funda Trasera Superior - Desmontar y Montar	1,00	35.000		35.000
	Tap Del Derecho - Desmontar y Montar	1,00	35.000		35.000
	Funda Delantera - Desmontar y Montar	1,00	35.000		35.000
	Puerta Tras Derecha - Desmontar y Montar	1,00	35.000		35.000
	Puerta Del Derecha - Desmontar y Montar	1,00	35.000		35.000
	Moldura Pta Del Derecha - Desmontar y Montar	0,10	3.500		3.500
	Moldura Pta Tras Derecha - Desmontar y Montar	0,10	3.500		3.500
	Moldura Paso Rueda Pta Tras Derecha - Desmontar y Montar	0,10	3.500		3.500
	Guardafango Tras Derecho - IMP - Reemplazar	0,20	7.000		7.000
	Frontal Delantero - PH(1) - Reemplazar	5,00	175.000		175.000
	Llanta Del Derecha - IMP - Reemplazar	1,00	35.000		35.000
	Spoiler Trasero - PH(1) - Reemplazar		17.500		17.500
	Moldura central Inferior Delantera - IMP - Reemplazar		3.500		3.500
	Guia Tap Del Derecho - IMP - Reemplazar	0,10	3.500		3.500
	Guia Tap Del Izquierdo - IMP - Reemplazar	0,10	3.500		3.500

(BORRADOR)

Fecha

06-06-2023 14:58

Nro. Archivo 23-1558 Página 4 de 14

Desmontar y Montar

Código	Descripción	Hora	Precio	Descuento	Monto Neto
	Neumatico Goodyear Egle F1 SUV 4X4 285/45R20 112Y AO - Reemplazar	1,00	35.000		35.000
	Intercooler Derecho - PH - Reemplazar	0,50	17.500		17.500
	Deflector de Aire Derecho Intercooler - IMP - Reemplazar	0,20	7.000		7.000
	Insonorizante motor - IMP - Reemplazar	0,20	7.000		7.000
	Chapa Porta Cierre - IMP - Reemplazar	0,20	7.000		7.000
	Rodamiento masa del Derecho - PH - Reemplazar	3,00	105.000		105.000
	Llanta Tras Derecha - IMP - Reemplazar	2,00	70.000		70.000
	Deposito carbon Activo - IMP - Reemplazar	0,20	7.000		7.000
	Tuberia de Desaireacion deposito carbon activo - IMP - Reemplazar	0,10	3.500		3.500
	Manguera Silenciador Motor Compresor suspension neumatica - IMP - Reemplazar	0,10	3.500		3.500
	Costado Tras Derecho - Desmontar y Montar	1,00	35.000		35.000
	Manguito de goma inferior Intercooler - IMP - Reemplazar	1,00	35.000		35.000
	proteccion pieza cierrre - IMP - Reemplazar	1,00	35.000		35.000
	guardafangos del der tras - IMP - Reemplazar	0,30	10.500		10.500
Total desmontar y montar		23,70			829.500

Pintura

Código	Descripción	Hora	Precio	Descuento	Monto Neto
	Funda Trasera Superior - Pintar la pieza completa	1,50	93.000		93.000
	Costado Tras Derecho - Pintar la pieza completa	1,30	80.600		80.600
	Tap Del Derecho - Pintar la pieza completa	1,00	62.000		62.000
	Funda Delantera - Pintar la pieza completa	1,50	93.000		93.000
	Puerta Tras Derecha - Pintar la pieza completa	1,30	80.600		80.600
	Puerta Del Derecha - Pintar la pieza completa	1,30	80.600		80.600
	Moldura Pta Del Derecha - Pintar la pieza completa	0,50	31.000		31.000
	Moldura Pta Tras Derecha - Pintar la pieza completa	0,50	31.000		31.000
	Moldura Paso Rueda Pta Tras Derecha - Pintar la pieza completa	0,50	31.000		31.000
	Guardafango metalico del derecho - Pintar la pieza completa	0,50	31.000		31.000
	Guardafango Metalico Tras Derecho - Pintar la pieza completa	0,50	31.000		31.000
	proteccion pieza cierrre - IMP - Pintar una pieza nueva	1,00	62.000		62.000
	Spoiler Trasero - PH(1) - Pintar una pieza nueva	1,00	62.000		62.000
	Moldura Tap Del Derecho - IMP - Pintar una pieza nueva	0,50	31.000		31.000
Total pintura		12,90			799.800

Total

_ 0.00m	Monto Neto	- Commence standing and	
Descripción		Descuento	Monto Neto
Total piezas	23.505.778	-4.495.929	19.009.849
Mano de obra - Total	1.728.000		1.728.000
Total desmontar y montar	829.500		829.500
Total pintura	799.800		799.800
Total sin I.V.A.	26.863.078	-4.495.929	22.367.149
I.V.A. 19 %	5.103.985		4.249.758
Total Peso Chileno	31.967.063		26.616.907

(BORRADOR)

Fecha 06-06-2023 14:58

Nro. Archivo 23-1558

Página 5 de 14

Imágenes

Foto 02-06-2023 10:59





Foto 02-06-2023 10:59



Foto 02-06-2023 11:07



Foto



Foto



(BORRADOR)

Fecha

06-06-2023 14:58

Nro. Archivo 23-1558 Página 6 de 14









Foto 02-06-2023 10:59



Foto



Foto



(BORRADOR)

Fecha

06-06-2023 14:58

Nro. Archivo 23-1558 Página 7 de 14







Foto 02-06-2023 10:59







Foto 02-06-2023 11:15





(BORRADOR)

Fecha

06-06-2023 14:58

Nro. Archivo 23-1558 Página 8 de 14







Foto 02-06-2023 11:07





Foto



Foto 02-06-2023 11:06



(BORRADOR)

Fecha

06-06-2023 14:58

Nro. Archivo 23-1558 Página 9 de 14















Foto 02-06-2023 11:07



Foto 02-06-2023 11:02



(BORRADOR)

Fecha 06-06-2023 14:58

Nro. Archivo 23-1558 Página 10 de 14

Foto



Foto 02-06-2023 11:11





Foto 02-06-2023 11:02







(BORRADOR)

Fecha

06-06-2023 14:58

Nro. Archivo 23-1558 Página 11 de 14

Foto 02-06-2023 11:02





Foto 02-06-2023 10:58



Foto 02-06-2023 11:07



Foto



Foto



(BORRADOR)

Fecha

06-06-2023 14:58

Nro. Archivo 23-1558

Página 12 de 14

Imágenes







Foto 02-06-2023 11:07





Foto





Foto

(BORRADOR)

Fecha 06-06-2023 14:58

Nro. Archivo 23-1558 Página 13 de 14

Foto 02-06-2023 11:11





Foto 02-06-2023 10:59



Foto 02-06-2023 11:07



Foto 02-06-2023 11:11



Foto 02-06-2023 11:02





(BORRADOR)

Fecha

06-06-2023 14:58

Nro. Archivo 23-1558

Página

14 de 14

Mensajes y eventos

Fecha	De / Para	Mensaje
02-06-2023 12:14	De: Mauricio Calderon, Klassik Car A: Juan Pablo Angulo	Estimación para vehículo AUDI Q7 RHCC49 / ZENIT SINIESTRO 188665 / OT 21357 Esta es una notificación sobre Estimación para vehículo RHCC49.
02-06-2023 17:32	De: Matias Vega, Klassik Car A: Mauricio Calderon	Estimación para vehículo RHCC49 - OK Esta es una notificación sobre Estimación para vehículo RHCC49.
02-06-2023 17:48	De: Matias Vega, Klassik Car A: Mauricio Calderon	Estimación para vehículo RHCC49 - OK Esta es una notificación sobre Estimación para vehículo RHCC49.