

Dueño del registro Anfruns Motors Santiago (BORRADOR)

Fecha 06-04-2023 18:02 Nro. Archivo 23-1490

Página 1 de 6

Cotización reparación - Reparación de daños de vehículos

Detalles

Nro. Orden/Presupuesto	15591	Tipo de reparación	Reparación de daños de vehículos
Nro. Archivo	23-1490	Procedimiento	Acuerdo Compañías - Bicapa
Patente	LRSJ98	Taller	Anfruns Motors Santiago
Número de chasis (VIN)	MA3WB52S2LA663274	Solicitante	BCI Seguros
Modelo	Suzuki Baleno 2020	Asegurador	BCI Seguros
Dueño del vehículo	INDIRA ANDREA ORREGO PAVEZ	Número de siniestro	7433624
Inspector vehículo	Héctor Salinas	Nivel reparación	Leve
		Iniciar reparación	06-04-2023 17:34
		Fin reparación	06-04-2023 17:37

Definiciones del modelo

Capacidad del Motor: 1000cc, Gama de Modelo: A1M 2019-2022

Dueño del vehículo

Nombre	INDIRA ANDREA ORREGO PAVEZ	Teléfono móvil	93240629
ID nacional	11850478-K	Número telefónico	0/0
Dirección	RODRIGO DE GIRON 586, SANTIAGO	Correo electrónico	orregoindira@gmail.com

Reparación requerida

INGRESO PARA PRESUPUESTO 15591 OT 14860 SUZUKI BALENO GLS 1.4

Tarifas de mano de obra y pintura

Tarifa de mano de obra	55.000	Tarifa de pintura	38.000	
Tarifa DyM	10.000	Tipo pintura	Pintura bicapa	

Repuestos

Nº de catálogo	Descripción	Tipo	Precio	Cant.	Descuento	Monto Neto
43210M68P60ZMQ	D-LLANTA DEL. IZQ.	Original	241.208	1,0	10,0%	217.087
43110M68P70000	V-NEUMATICO DEL. IZQ.	Original	206.712	1,0	10,0%	186.041
***************************************	VALVULA PRESION AIRE	Original	6.000	1,0	10,0%	5.400
43210M68P60ZMQ	D-LLANTA TRAS. IZQ.	Original	241.208	1,0	10,0%	217.087
43110M68P70000	V-NEUMATICO TRAS. IZQ.	Original	206.712	1,0	10,0%	186.041
	VALVULA PRESION AIRE	Original	6.000	1,0	10,0%	5.400
Total piezas			*	6		817.056

Mano de obra

Código	Descripción	Hora	Precio	Descuento	Monto Neto
	ALINEACION Y BALANCEO	0,45	25.000		25.000
Mano de obra - Total		0,45			25.000



Fecha

06-04-2023 18:02

Nro. Archivo 23-1490 Página 2 de 6

Desmontar y Montar

Código	Descripción	Hora	Precio	Descuento	Monto Neto
	D-LLANTA DEL. IZQ Reemplazar	0,80	8.000		8.000
	V-NEUMATICO DEL. IZQ Reemplazar	0,80	8.000		8.000
	D-LLANTA TRAS. IZQ Reemplazar	0,80	8.000		8.000
	V-NEUMATICO TRAS. IZQ Reemplazar	0,80	8.000		8.000
Total desmontar y montar		3,20			32.000

Total

Descripción	Monto Neto	Descuento	Monto Neto
Total piezas	907.840	-90.784	817.056
Mano de obra - Total	25.000		25.000
Total desmontar y montar	32.000		32.000
Total sin I.V.A.	964.840	-90.784	874.056
I.V.A. 19 %	183.320		166.071
Total Peso Chileno	1.148.160		1.040.127

Cantidad a recibir

Tipo de pago	Rol del pagador	Pagador	Procedimiento	Pago
Pago para la reparación	Solicitantes	BCI Seguros	Acuerdo Compañías - Bicapa	1.040.127

Inspector vehículo - Héctor Salinas





Fecha

06-04-2023 18:02

Nro. Archivo 23-1490 Página 3 de 6

Imágenes

Foto 06-04-2023 17:35




Foto 06-04-2023 17:35



Foto 06-04-2023 17:35



Foto 06-04-2023 17:35



Foto



Foto 06-04-2023 17:35







Fecha 06-04-2023 18:02

Nro. Archivo 23-1490

Página 4 de 6

Imágenes







Foto 06-04-2023 17:35



Foto 06-04-2023 17:35



Foto 06-04-2023 17:35







Fecha

06-04-2023 18:02

Nro. Archivo 23-1490 Página 5 de 6

Imágenes

Foto 06-04-2023 17:35



Foto 06-04-2023 17:35



Foto 06-04-2023 17:35



Foto 06-04-2023 17:35



Foto 06-04-2023 17:35





Fecha 06-04-2023 18:02

Nro. Archivo 23-1490 Página 6 de 6

Mensajes y eventos

Fecha	De / Para	Mensaje
06-04-2023 18:02	De: Cristopher Pastén, Anfruns Motors Santiago A: Cristopher Pastén	Cotización reparación para vehículo LRSJ98 Esta es una notificación sobre Cotización reparación para vehículo LRSJ98. 18:02 HRS.