

Dueño del registro Rexpress (BORRADOR)

Fecha

20-06-2023 12:18

Nro. Archivo 23-2038 Página 1 de 6

Cotización reparación - Reparación de daños de vehículos

Detalles

Nro. Orden/Presupuesto	32188	Tipo de reparación	Reparación de daños de vehículos
Nro. Archivo	23-2038	Procedimiento	Acuerdo comercial Bci - Zenit Seguros
Patente	DSPG97	Taller	Rexpress - Sucursal Schubert
Número de chasis (VIN)	1D7RW3GK7BS591004	Solicitante	BCI Seguros
Modelo	DODGE DAKOTA/2.5 2012	Asegurador	BCI Seguros
Dueño del vehículo	TERESA HORMAZABAL BEZUNARIZ	Liquidador	Christian Avila
Inspector vehículo	Rodrigo Godoy	Número de siniestro	7495032
		Nivel reparación	Medio
		Iniciar reparación	20-06-2023 12:17
		Fin reparación	20-06-2023 12:17

Definiciones del modelo

Modelo no existente en Catálogo MultiCat.

Dueño del vehículo

Nombre	TERESA HORMAZABAL BEZUNARIZ	Teléfono móvil	994904820
ID nacional	7710007-5	Número telefónico	0/0
Dirección	LUIS VIVANCO CASTRO 7305, SANTIAGO	Correo electrónico	aroshormazabal@gmail.com

Reparación requerida

INGRESO PARA PRESUPUESTO 32188 OT 34680 DODGE DAKOTA

Servicio de reparación

Reparación de D&P

Tarifas de mano de obra y pintura

Tallian and Illania and Call	, p			
Tarifa de mano de obra	30.000	Tarifa de pintura	45.000	
Tarifa DyM	18.000	Tipo pintura	Pintura bicapa	

Repuestos

Nº de catálogo	Descripción	Tipo	Precio	Cant.	Descuento	Monto Neto
0.000	Faro Trasero Derecho	Original	5 5	1,0		3
	Parachoques Trasero Metálico	Original		1,0		
	Cubierta Plástica Parachoques Trasero	Original		1,0		
	Foco Luz Patente Derecho	Original		1,0		
	Soporte Derecho Parachoques Trasero	Original		1,0		
Total piezas				5		



Fecha

20-06-2023 12:18

Nro. Archivo 23-2038 Página 2 de 6

Mano de obra

Código	Descripción	Grupo de trabajo	Hora	Precio	Descuento	Monto Neto
	Costado Derecho Pick Up	Reparaciones generales	14,00	420.000		420.000
	Refuerzo Parachoques Trasero	Reparaciones generales	1,50	45.000		45.000
Mano de obra - Total			15,50			465.000

Desmontar y Montar

Código	Descripción	Grupo de trabajo	Hora	Precio	Descuento	Monto Neto
	Faro Trasero Derecho - Reemplazar		0,10	1.800		1.800
	Parachoques Trasero Metálico - Reemplazar		1,00	18.000		18.000
Total desmontar y			1,10			19.800

Pintura

Código	Descripción	Hora	Precio	Descuento	Monto Neto
	Parachoques Trasero Metálico - Pintar una pieza nueva	2,00	90.000		90.000
	Costado Derecho Pick Up - Pintar la pieza completa	2,00	90.000		90.000
	Refuerzo Parachoques Trasero - Pintar la pieza completa	0,20	9.000		9.000
Total pintura	·	4,20			189.000

Total

Descripción	Monto Neto	Descuento	Monto Neto
Mano de obra - Total	465.000		465.000
Total desmontar y montar	19.800		19.800
Total pintura	189.000		189.000
Total sin I.V.A.	673.800		673.800
I.V.A. 19 %	128.022		128.022
Total Peso Chileno	801.822		801.822

Cantidad a recibir

Tipo de pago	Rol del pagador	Pagador	Procedimiento	Pago
Pago para la reparación	Solicitantes	BCI Seguros	Acuerdo comercial Bci - Zenit Seguros	801.822

Inspector vehículo - Rodrigo Godoy

Nota

"La totalidad de las fotografías se pueden encontrar en la plataforma de Auto3P"



Fecha 20-06-2023 12:18

Nro. Archivo 23-2038 Página 3 de 6

Imágenes

Foto 20-06-2023 12:02



Foto 20-06-2023 12:02




Foto 20-06-2023 12:02



Foto 20-06-2023 12:02



Foto 20-06-2023 12:02



Foto 20-06-2023 12:03





Fecha

20-06-2023 12:18

Nro. Archivo 23-2038 Página 4 de 6

Imágenes







Foto 20-06-2023 12:04





Foto



Foto





Fecha

20-06-2023 12:18

Nro. Archivo 23-2038 Página 5 de 6

Imágenes













Foto 20-06-2023 12:06





Fecha

20-06-2023 12:18

Nro. Archivo 23-2038 Página 6 de 6

Imágenes







Foto 20-06-2023 12:07



Foto 20-06-2023 12:10

