

Fecha 20-07-2023 13:06

Nro. Archivo 23-7586 Página 1 de 15

Cotización reparación - Reparación de daños de vehículos

Detalles

| Nro. Orden/Presupuesto | 46049221 | Tipo de reparación | Reparación de daños de vehículos |
|------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Nro. Archivo | 23-7586 | Taller | Salazar Israel - Quilicura |
| Patente | Svjy80 | Solicitante | BCI Seguros |
| Número de chasis (VIN) | 93HGH8720PK600499 | Asegurador | BCI Seguros |
| Modelo | Honda WR-V 2023 | Liquidador | Rodrigo Lopez |
| Dueño del vehículo | MARIA ROSARIO LATORRE | Número de siniestro | 7506810 |
| | | Nivel reparación | Extenso |
| | | Iniciar reparación | 20-07-2023 13:06 |

Definiciones del modelo

Tipo de Chasis: Crossover SUV, Puertas: 4 Puertas, Tipo de Puerta Trasera: Hatchback, Tipo de Transmisión: Manual, Lugar del fabricante: Brasil, Capacidad del Motor: 1500cc, Gama de Modelo: 2017->, Tipo de Modelo: KM

Dueño del vehículo

| Nombre | MARIA ROSARIO LATORRE | Teléfono móvil | +56948729541 |
|-------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|
| ID nacional | 23728006-7 | Número telefónico | +56948729541 |
| | | Correo electrónico | MARIALATORRE01@GMAIL.COM |

Tarifas de mano de obra y pintura

| Tarifa de mano de obra | 55.000 | Tarifa de pintura | 30.000 | |
|------------------------|--------|-------------------|----------------|--|
| Tarifa D&M | 12.000 | Tipo pintura | Pintura bicapa | |

Repuestos

| Nº de catálogo | Descripción | Tipo | Precio | Cant. | Descuento | Monto Neto |
|-----------------|--|----------|-----------|-------|-------------|------------|
| 71121-TRY-M30 | MASCARA - DISPONIBLE | Original | 490.573 | 1,0 | 12,0% | 431.704 |
| 71125-TRY-M10 | CROMADO IZQ MASCARA - DISPONIBLE | Original | 154.075 | 1,0 | 12,0% | 135.586 |
| 71101-TRY-M10 | FUNDA DELANTERA - IMPORTACION | Original | 363.615 | 1,0 | 12,0% | 319.981 |
| 33150-TRY-M21 | OPTICO IZQ - DISPONIBLE | Original | 1.097.010 | 1,0 | 12,0% | 965.369 |
| 33100-TRY-M21 | OPTICO DER - DISPONIBLE | Original | 1.097.010 | 1,0 | 12,0% | 965.369 |
| 71190-TRY-M00 | GUIA BAJO OPTICO IZQ - IMPORTACION | Original | 11.353 | 1,0 | 12,0% | 9.991 |
| 71140-TRY-M00 | GUIA BAJO OPTICO DER - DISPONIBLE | Original | 11.353 | 1,0 | 12,0% | 9.991 |
| 71193-TRY-M00 | MENSULA DER - DISPONIBLE | Original | 4.143 | 1,0 | 12,0% | 3.646 |
| 71198-TRY-M00 | MENSULA IZQ - DISPONIBLE | Original | 4.143 | 1,0 | 12,0% | 3.646 |
| 60100-TRY-M01ZZ | CAPOT - DISPONIBLE | Original | 321.874 | 1,0 | 12,0% | 283.249 |
| 60170-TRY-M00ZZ | BISAGRA IZQ - DISPONIBLE | Original | 19.209 | 1,0 | 12,0% | 16.904 |
| 60120-TRY-M00ZZ | BISAGRA DER - DISPONIBLE | Original | 19.209 | 1,0 | 12,0% | 16.904 |
| 60211-TRY-M00ZZ | TAPABARRO DEL DER - DISPONIBLE | Original | 113.861 | 1,0 | 12,0% | 100.198 |
| 73162-T5A-J02 | MOLDURA BAJADA DE TECHO IZQUIRDA - DISPONIBLE | Original | 56.443 | 1,0 | 12,0% | 49.670 |
| 73152-T5A-J02 | MOLDURA BAJA DE TECHO DERECHA- DISPONIBLE | Original | 72.135 | 1,0 | 12,0% | 63.479 |
| 60261-TRY-M00ZZ | TAPABARRO DEL IZQ - DISPONIBLE | Original | 113.861 | 1,0 | 12,0% | 100.198 |
| 71130-TRY-M01ZZ | REFUERZO + ABSORVEDOR - IMPORTACION | Original | 198.096 | 1,0 | 12,0% | 174.324 |
| 60400-TRY-M10ZZ | FRONTAL - DISPONIBLE | Original | 438.804 | 1,0 | 12,0% | 386.148 |
| 80100-T5N-M01 | CONDENSADOR - DISPONIBLE | Original | 260.009 | 1,0 | 12,0% | 228.808 |
| | COOLANT | Original | 38.000 | 1,0 | 11.27.40.11 | 38.000 |

| L_ | 1 | | I. | 1 | , |
|----|---|--|----|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



Fecha 20-07-2023 13:06

Nro. Archivo 23-7586 Página 2 de 15

Repuestos

| Nº de catálogo | Descripción | Тіро | Precio | Cant. | Descuento | Monto Neto |
|----------------|----------------------------------|----------|---------|-------|-----------|------------|
| 71124-TRY-M10 | CROMADO DER MASCARA - DISPONIBLE | Original | 154.075 | 1,0 | 12,0% | 135.586 |
| Total piezas | | | | 21 | | 4.438.751 |

Mano de obra

| Código | Descripción | Hora | Precio | Descuento | Monto Neto |
|--------------|-----------------------------|------|---------|-----------|------------|
| - 1 | MOLDURA FUNDA DELANTERA | 0,36 | 20.000 | | 20.000 |
| | SOPORTE TAPABARRO DER | 0,36 | 20.000 | | 20.000 |
| | SOPORTE TAPABARRO IZQUIERDO | 0,36 | 20.000 | | 20.000 |
| | EXTENSION DE CAPOT | 0,36 | 20.000 | | 20.000 |
| | FRONTAL LATERAL IZQ | 1,82 | 100.000 | | 100.000 |
| | FRONTAL LATERAL DER | 1,45 | 80.000 | | 80.000 |
| | DESMONTAR RADIADOR | 0,27 | 15.000 | | 15.000 |
| | CARGA A/C | 0,91 | 50.000 | | 50.000 |
| | CUADRATURA | 0,45 | 25.000 | | 25.000 |
| Mano de obra | - Total | 6,34 | | | 350.000 |

Desmontar y Montar

| Código | Descripción | Hora | Precio | Descuento | Monto Neto |
|-----------------------------|--|-------|--------|-----------|------------|
| | MASCARA - DISPONIBLE - Reemplazar | 0,42 | 5.000 | | 5.000 |
| | CROMADO IZQ MASCARA - DISPONIBLE - Reemplazar | 0,25 | 3.000 | | 3.000 |
| | FUNDA DELANTERA - IMPORTACION - Reemplazar | 0,92 | 11.000 | | 11.000 |
| | OPTICO IZQ - DISPONIBLE - Reemplazar | 0,58 | 7.000 | | 7.000 |
| | OPTICO DER - DISPONIBLE - Reemplazar | 0,58 | 7.000 | | 7.000 |
| | GUIA BAJO OPTICO IZQ - IMPORTACION - Reemplazar | 0,25 | 3.000 | | 3.000 |
| | GUIA BAJO OPTICO DER - DISPONIBLE - Reemplazar | 0,25 | 3.000 | | 3.000 |
| | MENSULA DER - DISPONIBLE - Reemplazar | 0,25 | 3.000 | | 3.000 |
| | MENSULA IZQ - DISPONIBLE - Reemplazar | 0,25 | 3.000 | | 3.000 |
| | CAPOT - DISPONIBLE - Reemplazar | 1,67 | 20.000 | | 20.000 |
| | BISAGRA IZQ - DISPONIBLE - Reemplazar | 0,42 | 5.000 | | 5.000 |
| | BISAGRA DER - DISPONIBLE - Reemplazar | 0,42 | 5.000 | | 5.000 |
| | TAPABARRO DEL DER - DISPONIBLE - Reemplazar | 0,25 | 3.000 | | 3.000 |
| | MOLDURA BAJADA DE TECHO IZQUIRDA - DISPONIBLE - Reemplazar | 0,25 | 3.000 | | 3.000 |
| | MOLDURA BAJA DE TECHO DERECHA- DISPONIBLE - Reemplazar | 0,25 | 3.000 | | 3.000 |
| | TAPABARRO DEL IZQ - DISPONIBLE - Reemplazar | 0,42 | 5.000 | | 5.000 |
| | REFUERZO + ABSORVEDOR - IMPORTACION - Reemplazar | 0,58 | 7.000 | | 7.000 |
| | FRONTAL - DISPONIBLE - Reemplazar | 4,17 | 50.000 | | 50.000 |
| | CONDENSADOR - DISPONIBLE - Reemplazar | 1,25 | 15.000 | | 15.000 |
| | CROMADO DER MASCARA - DISPONIBLE - Reemplazar | 0,42 | 5.000 | | 5.000 |
| Total desmontar y montar | | 13,85 | | | 166.000 |



Fecha

20-07-2023 13:06

Nro. Archivo 23-7586 Página 3 de 15

Pintura

| Código | Descripción | Unidades | Precio | Descuento | Monto Neto |
|---------------|--|----------|--------|-----------|------------|
| | MOLDURA FUNDA DELANTERA - Pintar la pieza completa | 0,50 | 15.000 | | 15.000 |
| | SOPORTE TAPABARRO DER - Pintar la pieza completa | 0,30 | 9.000 | | 9.000 |
| | SOPORTE TAPABARRO IZQUIERDO - Pintar la pieza completa | 0,30 | 9.000 | | 9.000 |
| | EXTENSION DE CAPOT - Pintar la pieza completa | 0,30 | 9.000 | | 9.000 |
| | FUNDA DELANTERA - IMPORTACION - Pintar una pieza nueva | 1,50 | 45.000 | | 45.000 |
| | CAPOT - DISPONIBLE - Pintar una pieza nueva | 2,00 | 60.000 | | 60.000 |
| | FRONTAL - DISPONIBLE - Pintar una pieza nueva | 0,40 | 12.000 | | 12.000 |
| | FRONTAL LATERAL IZQ - Pintar la pieza completa | 0,30 | 9.000 | | 9.000 |
| | FRONTAL LATERAL DER - Pintar la pieza completa | 0,30 | 9.000 | | 9.000 |
| Total pintura | | 5,90 | | | 177.000 |

Total

| Descripción | Monto Neto | Descuento | Monto Neto |
|--------------------------|------------|-----------|------------|
| Total piezas | 5.038.851 | -600.100 | 4.438.751 |
| Mano de obra - Total | 350.000 | | 350.000 |
| Total desmontar y montar | 166.000 | | 166.000 |
| Total pintura | 177.000 | | 177.000 |
| Total sin I.V.A. | 5.731.851 | -600.100 | 5.131.751 |
| I.V.A. 19 % | 1.089.052 | | 975.033 |
| Total Peso Chileno | 6.820.903 | | 6.106.784 |

Cantidad a recibir

| Tipo de pago | Rol del pagador | Pagador | Procedimiento | Pago |
|-------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|
| Pago para la reparación | Solicitantes | BCI Seguros | | 6.106.784 |

Taller de reparaciones - Salazar Israel - Quilicura



Fecha

20-07-2023 13:06

Nro. Archivo 23-7586 Página 4 de 15

Foto 06-07-2023 9:00





Foto 06-07-2023 9:02



Foto 06-07-2023 9:02



Foto



Foto





Fecha

20-07-2023 13:06

Nro. Archivo 23-7586 Página 5 de 15

Foto 06-07-2023 9:02





Foto 06-07-2023 9:03



Foto 06-07-2023 9:03



Foto 06-07-2023 9:03



Foto 06-07-2023 9:03





Fecha

20-07-2023 13:06

Nro. Archivo 23-7586 Página 6 de 15











Foto



Foto





Fecha

20-07-2023 13:06

Nro. Archivo 23-7586

Página 7 de 15







Foto 06-07-2023 9:07









Foto 06-07-2023 9:07





Fecha

20-07-2023 13:06

Nro. Archivo 23-7586

Página 8 de 15









Foto 06-07-2023 9:08





Foto 06-07-2023 9:08





Fecha

20-07-2023 13:06

Nro. Archivo 23-7586

Página 9 de 15







Foto 06-07-2023 9:09



Foto 06-07-2023 9:09



Foto 10-07-2023 16:39



Foto 10-07-2023 16:39





Fecha

20-07-2023 13:06

Nro. Archivo 23-7586 Página 10 de 15















Foto 10-07-2023 16:39





Fecha

20-07-2023 13:06

Nro. Archivo 23-7586 Página 11 de 15













Foto 10-07-2023 16:40



Foto 10-07-2023 16:40





Fecha

20-07-2023 13:06

Nro. Archivo 23-7586

Página 12 de 15

Foto 10-07-2023 16:40





Foto



Foto 10-07-2023 16:40



Foto



Foto 10-07-2023 16:40





(BORRADOR)

Fecha

20-07-2023 13:06

Nro. Archivo 23-7586 Página 13 de 15

Imágenes









Foto 10-07-2023 16:40



Foto



Foto 10-07-2023 16:41





20-07-2023 13:06 Fecha

Nro. Archivo 23-7586 Página 14 de 15

Foto 10-07-2023 16:39





Foto 10-07-2023 16:41



Foto



Foto 10-07-<u>2023</u> 16:41



Foto





Fecha

20-07-2023 13:06

Nro. Archivo 23-7586 Página 15 de 15

Imágenes

Foto 10-07-2023 16:39



Foto 10-07-2023 16:39



Foto 10-07-2023_16:41



Foto 10-07-2023 16:39



