

Case de Sucesso em Transportador de Correia



Contextualização

O time CMA da Vale Itabira/MG conseguiu evitar uma manutenção corretiva na TR_1330CC_04 graças à atuação proativa e aos alarmes Senseup da plataforma Dynamox.

A equipe acompanha a condição do ativo diariamente (UTI) e, ao notar a elevação dos níveis de vibração e alterações na velocidade na posição axial, alcançando 32.37 mm/s.

A elevação e a análise minuciosa indicou um defeito de rolamento. Como o problema foi identificado com antecedência, foi possível trocar a peça de forma planejada, evitando maiores transtornos e gastos desnecessários.

Evidências

Unidade de medição: mm/s

Valor Atual: 32.37 mm/s

Valor de Alarme: 3.65 mm/s

Desvio de: 787%



Efetividade

Manutenção preventiva realizada ao invés de manutenção corretiva.

Foi evitada uma perda total de:

**R\$ 19.092.442 e também
36.023t de minério de ferro**



Responsável: Wanderson Alencar – Técnico Preditivo Especializado

