
Processo
Instrumentacao
Supervisao
Operador
Temperatura sobe acima de 85 C
Alarme de alta temp (prioridade alta)
Notifica som, cor e posicao
Reconhece o alarme
Verifica oleo, vibracao e bomba reserva
Temperatura volta abaixo de 80 C
Limpa o alarme
Registra evento no historico
Processo
Instrumentacao
Supervisao
Operador