# 1.焊盘命名规范

## 1.1 钻孔型规则焊盘

#### 1.1.1 圆型焊盘

padMMcirNNd	
pad	代表 padstack
MM	代表焊盘外径
cir	代表焊盘外形为圆形 circle
NN	代表焊盘孔径
d	代表钻孔的孔壁必须上锡,可以用来导通各个层面。

### 1.1.2 正方型焊盘

padMMsqNNd	
pad	代表 padstack
MM	代表焊盘的宽 width 和高 height
sq	代表焊盘外形为方形 square
NN	代表焊盘孔径
d	代表钻孔的孔壁必须上锡,可以用来导通各个层面。

### 1.1.3 长条孔

	padMM_NNobAA_BBd	
pad	代表 padstack	
MM	代表焊盘的外椭圆宽 width	
_	代表数字的分隔符	
NN	代表焊盘的外椭圆高 height	
ob	代表焊盘外形为长圆 oblong	
AA	代表焊盘的内椭圆宽 width	
BB	代表焊盘的内椭圆高 height	
d	代表钻孔的孔壁必须上锡,可以用来导通各个层面。	

## 1.2 表贴型规则焊盘

### 1.2.1 长方形焊盘

smdMM_NN	
smd	代表它是一个 SMD 的 padstack,单一层面并没钻孔。
MM	代表焊盘的宽 width
_	代表数字的分隔符
NN	代表焊盘的高 height

### 1.2.2 圆形焊盘

smdMMcir	
smd	代表它是一个 SMD 的 padstack,单一层面并没钻孔。
MM	代表焊盘的直径
cir	代表圆形焊盘

## 1.2.3 长圆形焊盘

smdMM_NNob	
smd	代表它是一个 SMD 的 padstack,单一层面并没钻孔。
MM	代表焊盘的椭圆宽 width
_	代表数字的分隔符
NN	代表焊盘的椭圆高 height
ob	代表焊盘外形为长圆 oblong

## 1.3 Flash 焊盘

## 1.3.1 圆孔型

	TROD_ID_W-45	
TR	代表 thermal relief	
OD	代表 FLASH 外径尺寸	
_	代表数字的分隔符	
ID	代表 FLASH 内径尺寸	

W	代表 FLASH 的开口宽度
_	代表尺寸与角度的分隔符
45	代表开口角度,缺省表示开口角度为0。

## 1.3.2 长圆孔型

	TRMM_NN_RW_W-45	
TR	代表 thermal relief	
MM	代表 FLASH 的外椭圆宽度	
_	代表数字的分隔符	
NN	代表 FLASH 的外椭圆高度	
RW	代表环宽 ring width(RW)	
w	代表 FLASH 的开口宽度	
_	代表尺寸与角度的分隔符	
45	代表开口角度,缺省表示开口角度为0。	

### 1.4 过孔命名规范

viaMM-NN-bga	
via	代表为过孔
MM	代表孔外径
-	代表数字的分隔符
NN	代表孔径
_	代表尺寸与角度的分隔符
bga	代表 BGA 过孔,缺省为一般过孔

### 1.5 定位孔命名规范

holeMM_NNp/u	
hole	代表为过孔
MM	代表外径
_	代表数字的分隔符

NN	代表孔径
p	表示金属化(plated)
1	代表后面参数可选
u	表示非金属化(unplated)

## 2.要素尺寸

以下尺寸来自 cadence 的焊盘规范。

### 2.1 钻孔孔径

管脚大小 PIN SIZE	导通孔 FHS	
元件管脚直径最大值	FHS=PIN SIZE+12mil	

### 2.2 PAD 直径

正常情况下钻孔为圆形,圆形 PAD 与孔径之差至少 16mil。

导通孔 FHS	焊盘 PAD (mil)
FHS≤40mil	FHS+20mil
40 <fhs≤75< th=""><th>FHS+30mil</th></fhs≤75<>	FHS+30mil
75≤FHS	FHS+50mil

## 2.3 Anti pad

焊盘	阻焊盘 ANTI_PAD	
PAD	ANTI_PAD = PAD + 15mil	

### 2.4 SolderMask 和 PasteMask

焊盘外径	SolderMask	PasteMask	FilmMask
PAD	PAD	PAD	PAD

#### 2.5 Thermal Pad

阻焊盘 ANTI_PAD	热焊盘 Thermal Pad	
ANTI_PAD	ANTI_PAD	

#### 2.6 FLASH

仅仅适用于负片

孔径D (mil)	缺口宽度	开口角度
D≤28mil	8mil	
28mil <d≤80mil< td=""><td>10mil</td><td>45°</td></d≤80mil<>	10mil	45°
80mil <d< td=""><td>15mil</td><td></td></d<>	15mil	

#### 2.7 过孔尺寸

对于金属化孔,使用圆形引线时,孔径比引线直径一般大  $0.2\,\mathrm{mm}$  ( $8\,\mathrm{mil}$ ) $\sim$   $0.6\,\mathrm{mm}$  ( $24\,\mathrm{mil}$ ),视板厚选取,一般厚板选大值,薄板选小值。

过孔尺寸关系表

板厚	直线宽度W	孔径 D	焊盘外径A	
1.6mm~2mm	<32mil	D=W+8~16mil		
≥2mm	≥32mil	D=W+16~24mil	A=1.5~2D, A≥9mil	

在同一块电路板上,孔径的尺寸规格应当少一些,并尽量采用下表的标准孔。

### 标准过孔尺寸表

过孔名	焊盘大小(mm)	孔径 ( <b>mm</b> )
VIA40-15	0.40	0.15
VIA45-20	0.45	0.20
VIA55-25	0.55	0.25
VIA60-25	0.60	0.25
VIA60-30	0.60	0.30
VIA65-30	0.65	0.30
VIA65-35	0.65	0.35
VIA70-35	0.70	0.35
VIA70-40	0.70	0.40
VIA75-40	0.75	0.40
VIA80-45	0.80	0.45
VIA85-45	0.85	0.45
VIA90-45	0.90	0.45
VIA85-50	0.85	0.50

VIA90-50 0.90 0.50 0.50 VIA95-50 0.95 VIA90-55 0.90 0.55 VIA95-55 0.95 0.55 VIA100-55 1.00 0.55 VIA95-60 0.95 0.60 0.60 VIA100-60 1.00 VIA105-60 0.60 1.05

建议少用 18mil 以上过孔,因为较大的过孔不方便塞绿油。