


(1) 课前完成:运行3.1中的程序,回答3.1中的问题;在上文的程序中,对程序中的每一句进行备注;拍摄一到两张程序运行中的图片作为报告附图。(相关答案请直接手写填写在上文中)



(2) 课后完成:根据3.2中的要求进行编程,简单描述程序的整体结构和各子函数的功能,并对程序的每一句进行简单备注;拍摄一到两张程序运行中的图片作为报告附图。





## 设计思路:

寄存器用途: R1用于储存定时器溢出次数, 最多20次。即定时时间为1s。

R2用于储存数码管显示的值,这里为0-9。


首先由要求知需要两个中断函数和一个显示主函数。运行时,程序一直在显示函数中循环,等待中断指令。

中断与计时器设置: INTO优先级低、INT1优先级高、计数模式为第一种, TR1初始为0

显示函数:每个数字显示时常由定时器控制,定时器时间设置为0.05s,并加入一个20次的循环,使总的显示时间为1S,每20次循环完成后将R2的值加一,从而显示下一位数字。

中断0:由于第一次按键启动计时器,第二次按键暂停计时器,如此循环。故每执行一次循环,将TR1取反即可

中断1:由于需要将显示值归1,故直接将R2值赋为0即可,同时需要将计时器全部初始化,包括T1与R1流程图:



## 具体代码

	ORG 0000H	
	LJMP START	
	ORG 0003H	中断0的入口地址
	LJMP INO	
	ORG 0013H	中断1的入口地址
	LJMP IN1	
	ORG 001BH	定时器的入口地址
	LJMP TIMER	
	ORG 0050H	
START:	MOV SP, #60H	设置堆栈指针
	MOV TMOD, #10H	采取第1种计数模式
	MOV TL1, #0FDH	设置计数时间为0.05s
	MOV TH1, #4BH	
	MOV IE, #8DH	总中断打开,允许T1溢出中断、允许外部INT1,INT0中断。
	MOV TCON, #00H	设置

```
CLR PX0 INTO优先级低
            PSW, #00H
                        设置程序状态字,选用第0个R0-R7
         MOV
         MOV P3, #0FFH 允许P3口接受外部信号
         MOV DPTR, #TABLE 将表格地址赋给数据指针
         MOV R2, #0
                       R2用于存储显示的数字,初始值为0
         MOV R1, #0
                       R1用于计算循环次数,最大值为20,初始值为0
         MOV A, R2
                        将R2的值赋给A,用于查表
DISPLAY:
         MOVC A, @A+DPTR
         MOV PO, A
                        数码管显示
DISP:
         MOV P1, #0E8H
                       导通最低位数码管
         LCALL DELAY
                       延时2ms
         JMP DISPLAY
                       在DISPLAY里循环
         MOV TL1, #0FDH 初始化T1时间
TIMER:
         MOV TH1, #4BH
         INC R1
                       R1加一
         CJNE R1, #20, ENDT 记满20次, 总时长为1s
         MOV R1, #0
                       归零
         INC R2
                        显示下一个数字
         CJNE R2, #10, ENDT 显示到9停止, 进入下一个循环
         MOV R2, #0
ENDT:
         RETI
                   将TR1取反,从而达到按一次启动,再按一次停
         CPL
INO:
              TR1
         JNB P3.2,WAIT 检测按键是否弹起
WAIT:
        LCALL DELAY1 延时20ms
RET0:
         RETI
                    将R2置0,数码管显示0
IN1:
         MOV R2, #0
         MOV R1, #0
                       将R1置0,使计时器仍为0.1s
         MOV TL1, #0FDH 初始化T1时间
         MOV TH1, #4BH
         RETI
         MOV R7, #2 2ms延时函数
DELAY:
DE1:
         MOV R6, #229
DE2:
         DJNZ R6, DE2
         DJNZ R7, DE1
         RET
DELAY1:
       MOV R5,#10
                    20ms延时函数
         MOV R7, #2
DE11:
        MOV R6, #229
DE21:
       DJNZ R6, DE31
DE31:
         DJNZ R7, DE21
         DJNZ R5, DE11
         RET
       DB OCOH, OF9H, OA4H, OBOH, 99H, 92H, 82H, OF8H
TABLE:
       DB 80H, 90H, 88H, 83H, 0C6H, 0A1H, 86H, 8EH
```

END