
简单串口程序



先选择适合自己的 COM 口,在设备管理器中查看,然后就可以发送数据了

可以选择以 HEX 方式还是 ASCII 方式发送数据。

一次发送的 HEX 最多不超过 8 个, 也就是 32bits 数据。

注意不管选择什么方式发送数据,最终数据的存储是以 **HEX 方式**存在文件里的。也就是说 ASCII 码会被转换成对应的 HEX。