sortir prix pi.³ Stanstead (1)

prix 24.¢/pi.³

12" Epais 12.5 x 12.25 x 12.25 ÷ 1728
x 24¢/pi.³ = 26.¢/p.²

26.¢ MP
7.50 GS
11.20 PS
3.50 Brule

56.50/p.²

pièce courbé 584 mm x 2188 mm net
Brut 614 x 2220 mm ÷ 25.4² ÷ 144
x 56.50/p.² = 829.¢/ea

pièce: 829.¢/ea plus usinage en Rond, plus Bruler les 2 cotés plus Faire les 2 Angles Faire une Encoche et Faire un trou de 203 mm x 356 mm x 305 mm de profond

Alors usinage 87.25 ÷ .75 = 116.4
x 2 (2 cotés) = $232.20

Bruler les 2 cotés Alors 12" x 87.25 x 2 (2 cotés) ÷ 144 = 14.6 p.² x 9.00/p.² Pour Bruler à la main = 130.90

Faire une encoche 1 7/8" x 8" x 12" prof. (2)

8" ÷ .25 = 32 passes x 1.75 (4 passes profondeur)
= $56.00 + $8.00 Finition = 64.00 $/ch.

Faire un trou rectangulaire de 8" x 14" x 12" profond.
IL faut percer 8" de diamètre 3 fois et faire le vidage au Buffer après.
Donc 3 trous 8" = 3 hres à 65.00 $/hre
= 195.00 + vidage au Buffer à 15.00 $/p.2
= 14 x 12 x 2 + 12" x 12 x 2 (8" on prend 12" minimum)
= 4.33 x 15.00 $/p.2 = 65.00

Et faire l'angles aux extrémités
12" x 24" ÷ .707 = 2.85 p.2 x 2 (2 côtés)
= 5.71 p.2 x 15.00 $/p.2 = 86.00 $

Donc un total de pièce brut
829.00 + (Usinage 232.70 + Broler 2 côtés 130.00 + une encoche 64.00 + faire un trou et vidage 195.00 + 65 + faire les 2 angles 86.00) ÷ .95 ÷ .9 = $1733.80