# 电机 PID 控制及其 GUI 界面设计

杜佳颖 2021533037

July 29, 2024

### 1 PID 部分

在本项目中,我们使用 PID 控制算法来调节电机的转速。PID 控制器的设置需要考虑多个方面,包括参数设置、采样处理和防抖等。

#### 1.1 PID 参数设置

我们首先使用一般的 PID 控制算法,通过不断调整 P、I、D 参数,得到了一个较优的 PID 参数组合。但是,即使在最优参数下,电机的转速仍然无法跟上手动操纵杆的速度。因此,我们在控制逻辑上进行了优化: 当电机位置接近设定目标时,使用 PID 控制: 在其他情况下,使用 PWM 最大值 255 进行控制。这样的分段控制方法可以确保电机在大幅度调整时快速响应,同时在接近目标时精确调整。

#### 1.2 采样处理

为了确保 PID 控制的精度,我们在代码中引入了采样处理。通过读取传感器的值,计算出当前电机位置与设定值之间的误差,并根据误差调整控制信号。每次更新控制信号时,我们都会记录当前时间,并在下一次计算时使用时间差来调整积分和微分项,确保控制信号的稳定性和准确性。

#### 1.3 防抖处理

在实际应用中,传感器读数可能会因为环境噪声或机械振动而产生抖动。为了避免这些干扰影响控制效果,我们在计算误差的过程中加入了防抖处理。具体做法是,当误差的变化量小于一定阈值时,不更新微分项,从而减少因抖动引起的控制信号波动。

以下是主要代码段的概括: - 初始化 PID 参数和各类引脚。- 在主循环中,不断读取传感器和设定值,计算误差并根据误差大小选择 PID 控制或 PWM 最大值控制。- 通过串口监视器进行实时参数调整,方便调试和优化。

# 2 Python GUI 部分

为了方便用户调整 PID 参数和监控电机状态,我们设计了一个基于 Python 的 GUI 界面。通过串口通讯,GUI 界面可以实时发送参数调整命令,并接收电机

的运行状态。

### 2.1 界面设计

GUI 界面使用 Tkinter 库实现,包含以下功能模块: - 串口选择和连接按钮。- 用于调整 Kp、Ki、Kd 参数的滑动条和设置按钮。- 设定值输入框和设置按钮。- 显示当前电机位置和设定值的标签。- LED 状态显示。

#### 2.2 串口通讯

GUI 通过串口与电机控制器进行通讯。用户在 GUI 上调整参数时,相应命令会通过串口发送到控制器。控制器实时反馈电机位置和状态,GUI 界面相应更新显示。为了确保通讯的可靠性,我们在程序中加入了多线程处理,保证主界面不会因为串口读写操作而卡顿。

## 3 发挥部分 EXE 方案

由于时间和资源限制,目前我们还没有开发独立的 EXE 应用程序。未来计划将 Python GUI 部分打包为独立的 EXE 文件,方便用户在无需安装 Python 环境的情况下直接使用。