


# InTouch

## Программное обеспечение HMI/SCADA, учебное руководство



#### Бесплатное программное обеспечение InTouch и самоучитель с упражнениями

Данный материал включает 14 упражнений по ПО InTouch. Выполняя данные 14 упражнений, Вы получите основные навыки разработки приложения InTouch. Для того чтобы получить компакт-диск с ПО InTouch, пожалуйста, заполните анкету и отошлите ее в компанию Klinkmann.

Также доступна полная документация InTouch на русском языке – спрашивайте в компании Klinkmann.



Санкт-Петербург

тел. +7 812 327 3752 info@wonderware.ru

.

info@wonderware.ru

**Самара** тел. +7 846 273 95 85

Dīda

tel. +371 6738 1617 info@wonderware.lv

Москва

тел. +7 495 641 1616 info@wonderware.ru

Київ

тел. +38 044 495 33 40 info@wonderware.com.ua

**Екатеринбург** тел. +7 343 376 53 93

**Минск** тел. +375 17 2000 876 info@wonderware.ru

info@wonderware.ru

Vilnius

tel. +370 5 215 1646 info@wonderware.lt

Tallinn

tel. +372 668 4500 info@wonderware.ee


**Helsinki** puh. +358 9 540 4940 info@wonderware.fi



#### Задание 1:

## Создайте элемент лампы, которая будет изменять цвет с зеленого на красный при нажатии на кнопку.

- 1. Запустите InTouch Application Manager из меню «Пуск» и создайте новое приложение, используя Menu >> File >> New. Введите имя вашего приложения и директорию, где вы хотите хранить приложение.
- 2. Выберите созданное вами приложение и запустите WindowMaker, используя Menu >> File >> WindowMaker.
- 3. Создайте новое окно, выбрав File >> New Window и введите имя окна Exercise 1.
- 4. Сконфигурируйте свойства окна: Window Type (тип окна), Dimensions (размер), Window Color (цвет окна) и нажмите ОК.
- 5. Нарисуйте лампу, используя графический инструмент RECTANGLE (прямоугольник), создайте примечание над лампой "Lamp1", используя графический инструмент TEXT (текст).
- 6. Нарисуйте кнопку, используя графический элемент BUTTON (кнопка). Измените текст кнопки на "Button1", используя Menu >> SPECIAL >> SUBSTITUTE STRINGS. Для получения быстрого доступа к функции SUBSTITUTE STRINGS (замена строки), кликните на объекте правой клавишей и потом в выпадающем меню выберите пункт SUBSTITUTE >>SUBSTITUTE STRINGS.




- 7. Определите функциональность объекта лампы и кнопки.
  - Лампа: дважды кликните на объекте лампы. Определите свойство объекта FILL COLOR >> DISCRETE >> Expression >> Lamp 1 >> и установите цвет заливки (0: красный;1: зеленый) >> нажмите ОК.
  - Программа откроет словарь тегов Tagname Dictionary. Далее проверьте: tagname >> "Lamp1" >> тип этого тега должен быть memory discrete >> нажмите CLOSE >> нажмите OK.
  - Кнопка: дважды кликните на объекте кнопки. Определите свойство объекта TOUCH PUSH BUTTON >> DISCRETE VALUE >> дважды кликните на поле expression box >> выберите тег "Lamp1" >> нажмите ОК >> установите в поле Action (действие) тип действия TOGGLE (переключение) >> нажмите ОК.
- 8. Проверьте приложение. Нажмите кнопку Runtime в правом верхнем углу Window Maker.



#### Задание 2:

## Создайте ЭЛЕМЕНТ из объектов предыдущего задания и создайте другую комбинацию лампа-кнопка.




- 1. Выберите все объекты созданные в Задании 1 и создайте элемент Menu >> Arrange >> Make Cell либо используйте быстрый доступ с помощью кнопки:
- 2. Выберите Menu >> Edit >> Duplicate или быструю кнопку: 🟬
- 3. Переместите объект в свободное место на окне.
- 4. Определите функциональность объектов.
  - Выберите >> SPECIAL >> SUBSTITUTE TAGS (заменить имена тегов) >> измените имя тега для второго объекта лампы. Определите имя Lamp2 в поле Discrete >> нажмите ОК.
  - Откроется окно словаря тегов Tagname Dictionary >> выберите: tagname >> "Lamp2" >> тип должен быть memory discrete >> нажмите OK.
  - Измените текст второй кнопки и текст над второй лампой путем выбора Menu >> SPECIAL >> SUBSTITUTE STRINGS >> введите "Button 2", "Lamp2">> нажмите ОК.
- 5. Проверьте приложение.



#### Задание 3:

## Создайте окно, в котором будет отображаться параметр и ползунок для изменения его значения.




- 1. Создайте новое приложение, запустите WindowMaker и создайте новое окно.
- 2. Нарисуйте прямоугольник с помощью графического инструмента RECTANGLE.
- 3. Нарисуйте шкалу с использованием графического элемента LINE (линия).
  - Нарисуйте одну короткую линию.
  - Сделайте 5 копий с использованием инструмента DUPLICATE (дублирование).
  - Выберите все пять линий и выполните выравнивание по левому краю с помощью Menu >> ARRANGE >> ALIGN >> ALIGN LEFT
  - Выберите все пять линий и переместите их к прямоугольнику, затем поместите верхнюю и нижнюю линии к правому верхнему и правому нижнему углу прямоугольника соответственно.
    Затем распределите линии равномерно по вертикали путем использования Menu >> ARRANGE >> SPACE VERTICAL
- 4. Нарисуйте маленький прямоугольник для ползунка с использованием графического инструмента RECTANGLE.
- 5. Создайте объект для отображения значения параметра. Выберите инструмент TEXT и введите символ "#" (SIFT+ 3).
- 6. Вычислите вертикальный ход ползунка (используйте X, Y значения, которые отображаются в строке статусае StatusBar).
- 7. Определите функциональность объектов.
  - ПРЯМОУГОЛЬНИК: дважды кликните на объекте прямоугольника. Определите PERCENT FILL (процентная заливка) >> VERTICAL >> Expression >> level1 >> установите свойства(минимальное и максимальное значение) >> нажмите ОК.
  - Программа откроет словарь тегов. Выберите: tagname >> "level1" >> тип тега должен быть memory integer >> CLOSE >> OK.
  - FILL COLOR >> DISCRETE >> Expression >> level1 >> установите цвет при true >> ОК.
  - ПОЛЗУНОК: дважды кликните на маленьком прямоугольнике. Определите SLIDERS (ползунок) >> VERTICAL (вертикальный) >> expression (выражение) >> level1 >> Properties (свойства) >> Value (значение) >> At Top 100 >> At Bottom 0 >> Vertical Movement >> Up: вычисленное вами ранее значение в пикселях >> Down: 0 >> ОК.
  - ОТОБРАЖАЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА: дважды кликните на объекте. Определите VALUE DISPLAY >> ANALOG >> expression >> level1 >> OK.
- 8. Проверьте приложение.



### Задание 4:

## Создайте ЭЛЕМЕНТ из объектов предыдущего задания и создайте второй слайдер, который будте показывать другое значение уровня (level2).

- 1. Выберите все объекты, созданные в предыдущем задании, и создайте элемент, используя быструю кнопку "Make Cell".
- 2. Продублируйте ЭЛЕМЕНТ и переместите его в свободное место на окне.




- 3. Определите функциональность объектов.
  - Выберите новый элемент, затем Menu >> SPECIAL >> SUBSTITUDE TAGNAMES >> Expression >> level2 >> OK.
  - Программа откроет словарь тегов Tagname Dictionary. Затем выберите: tagname >> "level2" >> тип тега должен быть memory integer >> CLOSE >> OK.
  - Измените имя слайдера: Menu >> SPECIAL >> SUBSTITUTE STRINGS >> "Level2" >> OK.
- 4. Проверьте приложение.



#### Задание 5:

Создайте кнопку "Calculate" (вычислить) и два новых параметра для отображения "Sum1" и "Sum2", которые будут показывать сумму уровней. "Sum1" будет обновляться при нажатии на кнопку"Calculate", а "Sum2" будет обновляться при изменении параметра level1.

- 1. Создайте текстовые метки "Sum1" и "Sum2", нарисуйте кнопку "Calculate".
- 2. Создайте элементы для отображения значения параметров рядом с метками. Кликните на инструмент Text и введите "#" (SIFT+3).



- 3. Определите функциональность объектов.
  - Дважды кликните на элементе отображения значения параметра "Sum1" VALUE DISPLAY >> ANALOG >> expression >> sum1 >> OK.
  - Программа откроет словарь тегов Tagname Dictionary. Выберите: tagname >> "sum1" >> тип тега должен быть memory real >> CLOSE >> OK.
  - Повторите аналогичную операцию для "Sum2" и создайте тег sum2.
  - Дважды кликните на кнопке >> ACTION >> напишите следующий скрипт: sum1=level1+level2; затем нажмите ОК.





4. Создайте DATA CHANGE SCRIPT, который будет обновлять тег sum2. Menu >> SPECIALS >> SCRIPTS >> DATA CHANGE SCRIPTS >> дважды кликните на поле Tagname и выберите тег "level1" >> нажмите ОК. После введите следующий скрипт: Sum2=level1+level2;

Нажмите ОК.




5. Проверьте приложение.



### Задание 6:

Используя результаты предыдущего задания, создайте REAL TIME TREND (тренд реального времени), который будет отображать значения тегов level1, level2, sum2.

1. Вставьте объект REAL TIME TREND из панели инструментов: "Real-Time Trend" быстрая кнопка.



- 2. Дважды кликните на объекте REAL TIME TREND >> Pen >> expression >> привяжите теги:
  - PEN1 -> level1 (толщина 2)
  - PEN2 -> level2 (толщина 2)
  - PEN3 -> sum2 (толщина 2)

Сконфигурируйте следующее:

- SAMPLE INTERVAL (интервал выборки) каждые 500MS
- TIME SPAN (интервал времени) 30S
- VALUE DIVISIONS (диапазон значение) MAX=200 MIN=0
- 3. Проверьте приложение.



#### Задание 7:

Создайте всплывающее окно, которое будет содержать элемент отображения алармов и две кнопки - "Close" (закрыть) и "Acknowledge" (подтвердить) для подтверждения алармов. Также создайте кнопку "Alarms" (Алармы) в главном окне, нажатие на которую будет открывать всплывающее окно.

- 1. Создайте новое окно с именем "Alarms", выберите тип окна "рорир".
- 2. Используя кнопку"Wizards..." на панели инструментов, вставьте элемент отображения алармов AlarmViewerCtrl.
- 3. Добавьте кнопки с надписями "Close" и "Acknowledge".
- 4. Определите кнопки:
  - Дважды кликните на кнопке "Close" >> Action >> и добавьте следующий скрипт: HideSelf;


Далее, кликните ОК.

 Дважды кликните "Acknowledge" >> Action >> и добавьте следующий скрипт: Ack \$System;

Затем нажмите ОК.

5. Добавьте кнопку "Alarms" в главное окно. Определите свойства кнопки: дважды кликните на кнопке >> Action >> введите следующий скрипт: Show "Alarms";

Далее нажмите ОК.



- 6. Определите границы алармов для тегов: Menu >> SPECIAL >> TagName Dictionary >> выберите пометку Alarms >> установите границы алармов для следующих:
  - level1 >> HiHi=90, LoLo=10
  - level2 >> HiHi=90, LoLo=10
  - sum2 >> HiHi=180, LoLo=20

Далее нажмите "Close".


7. Проверьте приложение.



### Задание 8:

Добавьте две кнопки "Ack1" и "Ack2" в окне "Alarms" из предыдущего задания, которые позволят независимо подтверждать алармы уровня (level1, level2) и суммы (sum2).

- 1. Создайте две новые группы алармов "levels" и "sum". Перед внесением изменений в проект закройте программу"WindowViewer". Затем Menu >> SPECIAL >>ALARM GROUPS >> ADD >> "levels" >> ADD "sum"
- 2. Измените группы алармов для тегов соответственно. Menu >> SPECIAL >> TagName Dictionary >> найдите и измените группы алармов для следующих тегов:
  - level1 >> Group >> levels
  - level2 >> Group >> levels
  - sum2 >> Group >> sum
- 3. Добавьте две кнопки "Ack1" и "Ack2" в окне "Alarms".



- 4. Определите свойства кнопки:
  - Дважды кликните на кнопке"Ack1" >> Action >> добавьте следующий скрипт: Ack levels; Затем нажмите OK.
  - Дважды кликните на кнопке"Ack2" >> Action >> добавьте следующий скрипт: Ack sum; Затем нажмите OK.
- 5. Проверьте приложение.




### Dynamic Data Exchange DDE (динамический обмен данными)

DDE протокол позволяем вам организовать обмен данными между приложениями Windows, например, такими, как InTouch и Excel. Механизм DDE работает по Клиент-Серверной архитектуре. Приложение, которое запущено как DDE сервер, предоставляет данные и обрабатывает запросы от других приложений. Клиентское приложение открывает канал связи с сервером путем определения имени приложения и имени топика (темы).

InTouch предоставляет вам возможность использовать DDE. InTouch может выступать как в роли DDE сервера так и в роли DDE клиента. Подобными возможностями обладает Microsoft Excel.

Параметры DDE канала для:

Application Name	TopicName	[ItemName]
VIEW	TagName	tagname
Excel	Sheet1	R1C1






### Задание 9:

# Используя приложение InTouch из предыдущего задания, создайте DDE соединение с MS Excel. Создайте лист excel "Sheet1" и отобразите в нем значения тегов level1, level2 и Sum2

- 1. Запустите Excel, переименуйте лист Excel в Sheet1, введите метки: level1, level2 и sum2. Соответственно, в соседних ячейках введите следующие формулы:
  - level1 >> =view|tagname!level1
  - level2 >> =view|tagname!level2
  - sum2 >> =view|tagname!sum2




- 2. Попробуйте изменить уровне в InTouch и посмотрите, как эти уровни будут отображаться в Excel.
- 3. Проверьте приложение.



#### **NET DDE**


NetDDE для Windows дает возможность организовать DDE связь между программами, запущенными на разных компьютерах. В отличие от стандартного DDE, NetDDE требует указания специфического сетевого адреса (имя узла или имя компьютера).





## InTouch

## Программное обеспечение HMI/SCADA, учебное руководство



#### Бесплатное программное обеспечение InTouch и самоучитель с упражнениями

Данный материал включает 14 упражнений по ПО InTouch. Выполняя данные 14 упражнений, Вы получите основные навыки разработки приложения InTouch. Для того чтобы получить компакт-диск с ПО InTouch, пожалуйста, заполните анкету и отошлите ее в компанию Klinkmann.

Также доступна полная документация InTouch на русском языке – спрашивайте в компании Klinkmann.



Санкт-Петербург

тел. +7 812 327 3752 info@wonderware.ru

Самара

тел. +7 846 273 95 85 info@wonderware.ru

Москва

тел. +7 495 641 1616 info@wonderware.ru

Київ

тел. +38 044 495 33 40 info@wonderware.com.ua

Екатеринбург

тел. +7 343 376 53 93 info@wonderware.ru

Минск

тел. +375 17 2000 876 info@wonderware.ru

Helsinki

puh. +358 9 540 4940 info@wonderware.fi

Rīga

tel. +371 6738 1617 info@wonderware.lv

Vilnius


tel. +370 5 215 1646 info@wonderware.lt

Tallinn

tel. +372 668 4500 info@wonderware.ee



### InTouch с PLC контроллером






#### Задание 11:

#### Настройка связи между InTouch и контроллером M90.

Создайте в InTouch лампу, которая будет синхронизирована с лампой стенда PLC контроллера. Создайте кнопку "On/Off" (вкл/выкл).

- 1. Запустите InTouch Application Manager их меню Start >> Programs >> Wonderware FactorySuite >> InTouch.
- 2. Создайте новое приложение InTouch (File >> New), введите имя папки, имя приложения, запустите WindowsMaker (меню File >> WindowsMaker)
- 3. Создайте новое окно (меню File >> New Window), введите имя окна "PLC" и нажмите ОК.
- 4. Создайте лампу. Нажмите кнопку "Wizards" 🔳 на панели инструментов, выберите "Lights" >> "Circular Light", поместите объект в окно.
- 5. Добавьте управляющую кнопку Wizards >> "Buttons" >> "Set/Reset Display".





В InTouch имеется готовый интерфейс ко всем популярным контроллерам и полевым устройствам таким как Siemens, Rockwell, Schneider, Mitsubishi, Profibus, Ethernet и Omron.


В этом упражнении приводится пример организации связи с мини контроллером Unitronics M90, который имеет порядка 160 I/O и встроенный дисплей.

- 6. Определите свойства объектов:
  - Дважды кликните на кнопке >> Tagname >> lamp >> Set message >> On >> Reset message >> off >> нажмите ОК
  - Программа откроет словарь имен тегов Tagname Dictionary, в котором измените тип тега на I/O Discrete >> нажмите кнопку Access Name >> Add >> введите следующие параметры:

Access Name >> PLCM90 Node Name >> techsupport (имя компьютера) Application Name >> M90 Topic Name >> Server

Нажмите ОК.






Выберите PLCM90 из списка и нажмите >> Close

Type Item >> OUTOO,O, затем нажмите OK

- Дважды кликните на объекте "Light" >> tagname >> lamp >> нажмите OK.
- 7. Запустите сервер ввода/вывода:
  - Start >> Programs >> Klinkmann Automation >> UNITRONICS M90 SL and DDE Server




• Выберите Configure >> Node Definition >> установите следующие параметры и нажмите ОК:





• Выберите Configure >> Topic Definition >> Modify >> установите следующие параметры и нажмите OK:




8. Проверьте приложение.



#### **Задание 12:**

Создайте два элемента для отображения температуры в двух различных шкалах – по Цельсию и по Фаренгейту. Источником значения температуры будет ползунок (температура по Цельсию). Далее это значение будет конвертироваться в значение по Фаренгейту с использованием Quick Function (быстрая фукнция).

- 1. Создайте два элемента отображения значения параметров "Celsius" и "Fahrenheit".
- 2. Создайте ползунок (кнопка 📕 на панели инструментов "Sliders").




3. Создайте Quick Function («быструю функцию»): Menu >> Special >> Scripts >> QuickFunctions... >> Function >> CtoF >> Arguments >> Celsius1 >> Real >> добавьте следующий скрипт:

DIM Fahrenheit AS Real;

Fahrenheit=(9/5)\*Celsius1+32;

RETURN Fahrenheit;

Затем нажмите ОК.






- 4. Определите значения объектов:
  - Дважды кликните на элементе отображения значения параметра в Цельсиях >> VALUE DISPLAY >> Analog >> expression >> temperature.
  - Программа откроет словарь имен тегов TagNameDictionary >> установите tagname >> temperature тип Memory Real >> нажмите Close.
  - Дважды кликните на объекте ползунка >> Tagname >> temperature.
  - Дважды кликните на элементе отображения значения параметра в Фаренгейте >> VALUE DISPLAY >> Analog >> expression >> CALL CtoF(temperature) >> нажмите OK.
- 5. Проверьте приложение.



### Задание 13:

Создайте Historical Trend (исторический тренд), который показывает 4 значения, привязанные к ползункам. Также добавьте элемент масштабирования для исторического тренда.

- 1. Создайте новое приложение InTouch, добавьте новое окно.
- 2. Создайте 4 ползунка.
- 3. Определите 4 тега (Тим Memory Real, имена level1..level4) для каждого ползунка соответственно. Введите Min/Max значение: 0-100, установите галочку "Log Data" (сохранять данные).
- 4. Создайте Historical Trend с помощью кнопки Wizards "Trends" >> "Historical Trend Scooter and Scale".




- 5. Определите теги для объекта Historical Trend:
  - Hist Trend >> Hist\_tag
  - Pen Scale >> Scale

The Trend Wizard requires 2 Tags to operate. Enter these below.		
If the tags that you enter below do not exist, the Wizard will create them.		Cancel
Click Suggest for suggestions on names.		
Hist Trend: Hist Is	(Hist Trend)	Suggest
Pen Scale: Scale	(Memory Integer)	<u>V</u> alues
The Pen Scale tag is used to display Engineer Trend Legend Wizard, specify this same Pen :		
Chart Colors	Judic tagnanie triere as vres.	Pens
Chart Border: Value	38: <b></b>	
Scooter: Times:		



- 6. Определите перья тренда: дважды кликните на объекте Historical Trend >> Pens >> введите следующие значения:
  - 1 >> level1
  - 2 >> level2
  - 3 >> level3
  - 4 >> level4
- 7. Создайте следующие кнопки:
  - 1 >> Update to Current time (обновить на текущее время) >> определить свойства кнопки >> Action >> Script: HTUpdateToCurrentTime("Hist\_tag");
  - 2 >> HTZoom OUT (уменьшить) >> определить свойства кнопки >> Action >> Script: HTZoomOut("Hist\_tag", "Endtime");
  - 3 >> HTZoom IN (увеличить) >> определить свойства кнопки >> Action >> Script: HTZoomIn("Hist\_tag", "Endtime");
- 8. Сконфигурируйте систему хранения исторических данных: закройте windowsviewer, затем в меню WindowsMaker >> Special >> Configure >> Historical Logging >> Enable Historical Logging (разрешить хранение данных) >> нажмите OK.



9. Проверьте приложение.



#### Задание 14:

# Используя инструменты повышения продуктивности создайте 4 бака и всплывающее окно, в котором можно будет независимо изменять границы (мин/макс) уровней жидкости в баках.

- 1. Создайте новое приложение InTouch и определите новое окно.
- 2. Добавьте ползунок >> Wizards >> Sliders >> в поле label (метка) введите значение "Tank1".
- 3. Определите тег для ползунка: двойной клик на ползунке >> tagname >> level1 >> TagnameDictionary >> установите следующие параметры:


Type=Memory Real Min value=0 Max value=100 LoLo=10 Lo=20 Hi=80 HiHi=90

- 4. Сделайте три копии ползунка. Измените имя тега и метку следующим образом level1/Tank1, level2/ Tank2, level3/Tank3, level4/Tank4 соответственно.
- 5. Создайте объект Бак >> Wizards >> SymbolFactory >> Tanks >> Tank 5 >> OK.
- 6. Создайте объект Paspes >> Wizards >> SymbolFactory >> Tank Cutaways >> Jagged cut-away 1 >> OK. Переместите его на Бак.
- 7. Определите созданные объекты:
  - Дважды кликните на Paspese >> Animation >> Fill Color >> Discrete >> level1.Alarm >> 0 >> Blue >> 1 >> Red >> 0K >> Percent Fill >> Vertical >> level1 >> 0K >> Done >> 0K.
  - Дважды кликните на Баке >> Animation >> Action >> добавьте скрипт: Levels.Name="level1"; Show "Limits";

Затем нажмите ОК, программа откроет словарь имен тегов TagName Dictionary.


Выберите tagname >> Levels >> type >> Inderect Analog >> Close.

8. Создайте три копии объекта Бак с Разрезом и определите теги для них соответственно.





- 9. Создайте новое всплывающее окно с названием "Limits".
- 10. Добавьте объект >> Wizards >> SymbolFactory >> InTouch Objects Interface VGA >> Faceplate for adjusting alarm limits (рамка для настройки границ алармов).



- 11. Определите параметр Faceplate >> Analog >> Levels.
- 12. Проверьте приложение.



Санкт-Петербург

тел. +7 812 327 3752 info@wonderware.ru

Самара

тел. +7 846 273 95 85 info@wonderware.ru Москва

тел. +7 495 641 1616 info@wonderware.ru

Київ

тел. +38 044 495 33 40 info@wonderware.com.ua

Минск

тел. +375 17 2000 876 info@wonderware.ru

InTouch\_Exercises\_24p\_rus\_0511

тел. +7 343 376 53 93

info@wonderware.ru

Екатеринбург

Helsinki

puh. +358 9 540 4940 info@wonderware.fi

Rīga

tel. +371 6738 1617 info@wonderware.lv

Vilnius

tel. +370 5 215 1646 info@wonderware.lt

Tallinn

tel. +372 668 4500 info@wonderware.ee