


#### **УТВЕРЖДЕНО**

Рабочей группой по организации разработки оценочных материалов для проведения демонстрационного экзамена (Протокол №1 от 25.12.2018 г.)

#### ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМАТИКА»



#### СОДЕРЖАНИЕ

ОКОП	СНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	4
ИНСТ	ГРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	6
1. KO	ОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ № 2.1	11
1.1.	. Паспорт Комплекта оценочной документации № 2.1	12
	. Задание для демонстрационного экзамена по стандартам В ссия по компетенции «Контрольно-измерительные приборы и а разец)	втоматика»
1.3. Poc	. План проведения демонстрационного экзамена по стандартам В ссия	-
1.4. ста	. План застройки площадки для проведения демонстрационного з ндартам Ворлдскиллс Россия	
2. KO	ОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ № 1.3	29
2.1.	. Паспорт Комплекта оценочной документации № 1.3	30
	. Задание для демонстрационного экзамена по стандартам В ссия по компетенции «Контрольно-измерительные приборы и а разец)	втоматика»
2.3. Poc	. План проведения демонстрационного экзамена по стандартам В ссия	-
2.4. ста	. План застройки площадки для проведения демонстрационного з ндартам Ворлдскиллс Россия	
3. KO	ОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ № 1.2	46
3.1.	. Паспорт Комплекта оценочной документации № 1.2	47
	. Задание для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскі компетенции «Контрольно-измерительные приборы и автоматика	» (образец)
3.3. Poc		орлдскиллс
3.4. ста	. План застройки площадки для проведения демонстрационного в ндартам Ворлдскиллс Россия	
4. KO	ОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ № 1.1	62
4.1.	. Паспорт Комплекта оценочной документации № 1.1	63

4.2. Задани	не для демон	нстрационного	экзамена	по станда	артам Е	Зорлдскиллс
Россия по к	омпетенции	«Контрольно-и	змеритель	ные приб	оры и	автоматика»
(образец)	•••••	•••••				68
4.3. План г	іроведения дє	емонстрационно	ого экзамеі	на по станд	цартам І	Зорлдскиллс
Россия						73
<b>4.4.</b> План з	астройки пло	ощадки для про	ведения де	монстраци	ионного	экзамена по
стандартам В	орлдскиллс Г	Россия	•••••	•••••	•••••	74
ЗАКЛЮЧИТЕЛ	ЬНЫЕ ПОЛО	RИНЗЖС			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	75
приложения	I		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••		76

#### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

## к Оценочным материалам для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Контрольно-измерительные приборы и автоматика» (далее – Оценочные материалы)

Оценочные материалы разработаны экспертным сообществом Ворлдскиллс в целях организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Контрольно-измерительные приборы и автоматика».

Оценочные материалы содержат комплекты оценочной документации (далее – КОД):

- КОД № 2.1 комплект, предусматривающий задание с максимально возможным баллом 100 для оценки знаний, умений и навыков по всем разделам Спецификации стандарта компетенции «Контрольно-измерительные приборы и автоматика» и продолжительностью 14,67 часов.
- КОД № 1.3 комплект с максимально возможным баллом 63 и продолжительностью 6,33 часов, предусматривающий задание для оценки знаний, умений и навыков по минимальным требованиям Спецификации стандарта компетенции «Контрольно-измерительные приборы и автоматика».
- КОД № 1.2 комплект с максимально возможным баллом 88 и продолжительностью 6,33 часов, предусматривающий задание для оценки знаний, умений и навыков по минимальным требованиям Спецификации стандарта компетенции «Контрольно-измерительные приборы и автоматика».
- КОД № 1.1 комплект с максимально возможным баллом 51 и продолжительностью 6,5 часов, предусматривающий задание для оценки знаний, умений и навыков по минимальным требованиям Спецификации стандарта компетенции «Контрольно-измерительные приборы и автоматика».

#### Каждый КОД содержит:

- Паспорт КОД с указанием:
- а) перечня знаний, умений и навыков из Спецификации стандарта компетенции «Контрольно-измерительные приборы и автоматика», проверяемых в рамках КОД;
  - б) обобщенной оценочной ведомости;
  - в) количества экспертов, участвующих в оценке выполнения задания;
- г) списка оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при наличии);

Инструкцию по охране труда и технике безопасности для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия;

Образец задания для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия;

Инфраструктурный лист;

План проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия с указанием времени и продолжительности работы участников и экспертов;

План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции: «Контрольно-измерительные приборы и автоматика»

#### 1. Общие требования охраны труда

- 1.1. К выполнению задания на Демонстрационном экзамене по Компетенции «Контрольно-измерительные приборы и автоматика» допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
- 1.2. Участники должны соблюдать правила поведения, расписание и график проведения Демонстрационного экзамена, установленные режимы труда и отдыха.
- 1.3. При выполнении электромонтажных и пусконаладочных работ готового электрооборудования возможно воздействие следующих опасных и вредных факторов:
- возможность поражения электрическим током (термические ожоги, электрический удар) при случайном прикосновении к неизолированным токоведущим частям электроустановки, находящимся под напряжением;
- возможность получения травматических повреждений при использовании неисправного или небрежном использовании исправного инструмента, а также при случайном прикосновении к движущимся или вращающимся деталям машин и механизмов;
- возможность возникновения пожара в результате нагрева токоведущих частей при перегрузке, неудовлетворительном электрическом контакте, а также в результате воздействия электрической дуги при коротком замыкании.
- возможность получения травматических повреждений при разгерметизации или неисправности сосудов и импульсных линий, находящихся под давлением.
- 1.4. При выполнении задания по электромонтажным и пусконаладочным работам должна применяться следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты: костюм или халат хлопчатобумажный, закрытая обувь с усиленным носком, головной убор, защитные перчатки, диэлектрические перчатки, указатель напряжения и инструмент с изолированными ручками, а также защитные очки в случае выполнения работ по механической обработке материалов, наборе и сброса давления в пневматической системе. Применять средства защиты слуха (беруши, наушники и т.п.) при обработке металла электролобзиком, углошлифовальной машиной, торцовочной пилой.
- 1.5. В процессе работы Участники должны соблюдать правила ношения спецодежды, пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной гигиены.
- 1.6. В помещении для выполнения электромонтажных работ должна быть медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств. В аптечке должны быть опись медикаментов и инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим.
- 1.7. Участники обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Помещение для проведения Демонстрационного экзамена снабжается порошковыми или углекислотными огнетушителями.
- 1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить о случившемся Экспертам. При неисправности оборудования или инструмента прекратить работу и сообщить об этом Экспертам.
- 1.9. Ответственность за несчастные случаи, происшедшие в помещении для проведения Демонстрационного экзамена, несут лица, как непосредственно нарушившие правила безопасной работы на электроустановках, так и лица административно-технического персонала, которые не обеспечили:
- -выполнение организационно-технических мероприятий, предотвращающих возможность возникновения несчастных случаев;
  - -соответствие рабочего места требованиям охраны труда;
  - -проведение обучения безопасным методам работы на электроустановках.
- 1.10 Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности.

#### 2. Требования охраны труда перед началом работы

Перед началом работы Участники должны выполнить следующее:

- 2.1. Внимательно изучить содержание и порядок проведения практического задания, а также безопасные приемы его выполнения.
  - 2.2. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под головной убор.
- 2.3. Проверить состояние и исправность оборудования и инструмента. Металлические корпуса всех частей дейсвующих электроустановок, питающихся от электросети, должны быть надежно заземлены (занулены).
- 2.4. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления и разложить на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.
  - 2.5. Подготовить к работе средства индивидуальной защиты, убедиться в их исправности.

#### 3. Требования охраны труда во время работы

- 3.1. Включать собранную схему на рабочем столе, стенде, стене бокса, отведенного для выполнения экзаменационного задания разрешается только в присутствии и после проверки Экспертами.
- 3.2. При работе с электрическими схемами управление коммутационной аппаратурой электрического оборудования, находящегося под напряжением, производится только в присутствии Экспертов.
- 3.3. Производить монтаж схемы, необходимо только при отсутствии напряжения. Источник питания следует подключать в последнюю очередь.
- 3.4. Электрические схемы необходимо собирать так, чтобы провода по возможности не перекрещивались, не были натянуты и не скручивались узлами или петлями.
- 3.5. Запрещается использовать при сборке схемы соединительные провода с поврежденными наконечниками или нарушенной изоляцией.
- 3.6. При работе с электрическими приборами и машинами необходимо следить, чтобы открытые части тела, одежда и волосы не касались вращающихся деталей машин и оголенных проводов.
- 3.7. При наличии в схеме движущихся или вращающихся механизмов и машин, предусматривающих выполнение как прямых, так и обратных движений или прямых и реверсивных вращений, запрещается включать кнопки дистанционного управления обратным движением или реверсивным вращением до полного прекращения движения механизма в прямом направлении.
- 3.8. Подача напряжения разрешается только при условии закрытых дверцах шкафов, крышек кабель каналов, распределительных коробок, кнопочных постов и т.п.
- 3.9. Для проверки наличия напряжения на схеме нужно пользоваться указателем напряжения или измерительным прибором. Располагать измерительные приборы и аппаратуру необходимо с учетом удобств наблюдения и управления, исключая возможность соприкосновения работающих с токоведущими частями.
- 3.10. Запрещается оставлять без надзора не выключенные электрические схемы и устройства.
  - 3.11. Применение средств индивидуальной защиты:
- при выполнении слесарных работ (пиление, сверление, обработка поверхностей, термообработка, кернение и т.п.) защитные очки и перчатки;
- при выполнении электромонтажных работ (работа шуруповертом с битами для закручивания саморезов и винтов, отрезка жил проводов и кабелей) защитные очки, перчатки необязательно.
- при выполнении электромонтажных работ, таких как разделка кабелей и проводов защитные очки и перчатки.

- при выполнении работы по набору и сбросу давления в пневматической системе и отсоединении датчиков, импульсной линии и прочих элементов пневматической системы защитные очки и перчатки.
  - 3.12. Запрещается держать во рту крепежные элементы, биты, карандаши и т.п.
- 3.13. При выполнении задания участник не должен создавать помехи в работе другим участникам и экспертам.
- 3.14. Запрещается размещать инструмент снаружи и внутри шкафов и других элементах конструкций, а также на стремянке, размещать аккумуляторный электроинструмент вертикально.
- 3.15. Запрещается сдувать и смахивать рукой стружку и другой мусор. Для этого использовать специальные средства с применением средств защиты защитные очки и перчатки.
  - 3.16. Запрещается иметь при себе любые средства связи.
- 3.17. Запрещается пользоваться любой документацией, кроме предусмотренной экзаменационным заданием.
  - 3.18. Запрещается вставать на верхнюю ступень стремянки одновременно двумя ногами.
- 3.19. Не допускается производить отсоединение датчиков, импульсной линии и прочих элементов пневматической системы от пневматической системы при открытом клапане на входе блока подготовки воздуха.

Отсоединение датчиков, импульсной линии и прочих элементов пневматической системы следует производить после сброса давления измеряемой среды в дренажную линию.

Если импульсные линии пневматической системы подключены к разным отборным устройствам, то при отсоединении датчиков, импульсной линии и прочих элементов пневматической системы должны быть закрыты первичные вентили всех отборных устройств.

3.20. Запрещается подтягивать и производить демонтаж соединительных штуцеров датчиков, клапанов, редукторов и другого пневматического оборудования, находящегося под давлением.

#### 4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

- 4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари, задымления и т.д.), участнику следует немедленно отключить источник электропитания и сообщить о случившемся Экспертам.
- 4.2. При возникновении пожара или задымления следует немедленно обесточить электрооборудование, принять меры к эвакуации людей, сообщить об этом Экспертам и в ближайшую пожарную часть. Приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения. Для тушения электрооборудования, находящегося под напряжением, следует применять только углекислотные и порошковые огнетушители, а также сухой песок или кошму, нельзя в этом случае использовать пенные огнетушители или воду.
- 4.3. При разрыве или нарушении плотности импульсной линии, а также обнаружении утечек на резьбовых соединениях элементов пневматической системы, необходимо отключить поврежденный участок закрытием первичного вентиля на поршневом компрессоре, дождаться сброса давления и только после этого приступать к замене поврежденного участка.
- 4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую очередь отключить питание электроустановки, сообщить о случившемся Экспертам, которые должны принять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

#### 5. Требования охраны труда по окончании работ

После окончания работ каждый Участник обязан:

5.1. Отключить электрические приборы и устройства экзаменационного задания от источника питания.

- 5.2. Произвести закрытие первичного вентиля на поршневом компрессоре, после чего произвести сброс давления в пневматической системе и ресивере поршневого компрессора, согласно инструкции завода изготовителя.
  - 5.3. Привести в порядок рабочее место.
- 5.4. Уборку рабочего места выполнять с применением специальных средств и средств индивидуальной защиты защитные очки и перчатки.
  - 5.5. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом;
  - 5.6. Предъявить руки для осмотра Экспертам.

#### Требования техники безопасности, специфические для компетенции «Контрольноизмерительные приборы и автоматика»

Во время экзамена участники должны обязательно использовать следующие средства индивидуальной защиты:

Защита глаз – защитные очки

Защита тела – спецодежда

Защита ног – обувь с армированным носком

Защита рук – от поражения/травмирования

Защита слуха – от шумов

Во время работы с электрическим инструментом для сверления или резки материалов необходимо пользоваться защитными очками.

Защитные перчатки необходимо надевать во время работы с материалами, которые могут нанести травму.

Рабочее место должно поддерживаться в чистоте, порядке, инструмент должен быть исправен. Запрещено пользоваться инструментом не промышленного изготовления, либо с поврежденным силовым кабелем. Запрещено пользоваться заранее изготовленными кондукторами и шаблонами.

Электропитание может подаваться только с разрешения главного эксперта, заместителя главного эксперта или назначенного эксперта.



# 1. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ № 2.1 для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Контрольно-измерительные приборы и автоматика»

#### 1.1. Паспорт Комплекта оценочной документации № 2.1

Комплект оценочной документации по компетенции <u>«Контрольно-измерительные приборы и автоматика»</u> разработан в целях организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по профессии <u>15.01.31 Мастер контрольно - измерительных приборов и автоматики</u>

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта компетенции «Контрольно-измерительные приборы и автоматика» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации

#### Раздел

#### 1 Организация работы

Специалист должен знать и понимать:

- Требования охраны труда, радиационной безопасности, правила и нормы в отрасли.
- - Нормы и правила пожарной безопасности при проведении работ
- - стандарты и законодательства связанные с охраной труда в отросли
- ассортимент, применение СИЗ в отрасли в любых заданных обстоятельствах
- - Выбор и использование СИЗ связанных с специфическими задачами.
- - Использование конструкторской и производственной технологической документации при проведении работ
- - Чтение схем электрических соединений
- - Технические термины и обозначения используемых в технологических схемах
- - Терминологию и данных по безопасности предоставленных производителями
- - Основные математические операции преобразования величин.
- - Геометрические принципы, технологии и расчёты.
- - Подготовка рабочего места для выполнения работ
- Оформления результатов работы в оперативной документации

- Требования охраны труда, радиационной безопасности, правила и нормы в отрасли.
- - Нормы и правила пожарной безопасности при проведении работ
- - стандарты и законодательства связанные с охраной труда в отросли
- - ассортимент, применение СИЗ в отрасли в любых заданных обстоятельствах
- - Выбор и использование СИЗ связанных с специфическими задачами.

- - Использование конструкторской и производственной технологической документации при проведении работ
- - Чтение схем электрических соединений
- - Технические термины и обозначения используемых в технологических схемах
- - Терминологию и данных по безопасности предоставленных производителями
- - Основные математические операции преобразования величин.
- - Геометрические принципы, технологии и расчёты.
- - Подготовка рабочего места для выполнения работ
- - Оформления результатов работы в оперативной документации

#### 2 Монтаж и наладка, техническое обслуживание КИПиА

#### Специалист должен знать и понимать:

- Основы электроники, электротехники и компьютерной техники в объеме, требуемом для выполнения работы
- Приемы работ и последовательность операций при регулировке, монтаже, испытании сложной экспериментальной, опытной и уникальной теплоизмерительной, автоматической и электронной аппаратуры, проекционных и оптических систем, приборов радиационного контроля
- Основные виды и методы измерений
- Требования к монтажу приборов и устройств
- Системы регулирования, виды регулирующих органов и испытательных механизмов
- Назначение, конструкция, принципы действия приборов радиационного контроля
- Виды и характеристики источников ионизирующих излучений
- Правила проведения работ с загрязненными приборами
- Классификация и метрологические характеристики средств измерения и контроля
- Устройство, классификация и назначение оптико-механических приборов
- Технология монтажа КИПиА
- Электронно-оптические приборы: разновидности, назначение, принцип действия, устройство
- Виды ионизирующих излучений, их детекторы

- Читать схемы электрических соединений
- Пользоваться электрическими средствами измерений, контрольно-измерительными приборами
- Выполнять замену в модуле отказавших приборов или устройств на работоспособные
- Определять выходные параметры функциональных элементов
- Производить испытания и сдачу пневмо- и электропроводки

- Применять способы регулировки и градуировки приборов и аппаратов и правила снятия характеристик при их испытании
- Производить автономную проверку, настройку и измерения параметров оборудования средств измерения и автоматики
- Проверять и настраивать схемы на логических элементах
- Проверять и настраивать схемы, содержащие интегральные элементы
- Измерять величины сопротивления изоляции в цепях и элементах средств измерения и автоматики
- Измерять параметры приборов радиационного контроля с использованием контрольных источников ионизирующих излучений

#### 3 Составление схем для проверки средств измерения и автоматики

#### Специалист должен знать и понимать:

- Основы электроники, электротехники и компьютерной техники в объеме, требуемом для выполнения работы
- Устройство, взаимодействие сложных приборов, технологический процесс их сборки и способы юстировки
- Условные обозначения схемы, виды схем, назначение отдельных элементов схемы
- Принципиальные и монтажные схемы электрооборудования
- Методы и средства измерений технологических параметров
- Принципиальные, структурные и монтажно-коммутационные схемы систем теплового контроля и автоматики
- Инструкции по эксплуатации и технические описания оборудования средств измерения и автоматики
- Назначение и условия применения контрольно-измерительной аппаратуры

- Читать схемы электрических соединений
- Применять электроизмерительные инструменты и приборы
- Измерять величину сопротивления изоляции в цепях и элементах средств измерения и автоматики
- Производить прокладку нулевой шины до защищаемого оборудования
- Производить прокладку линии заземления от контура до защищаемого прибора или оборудования
- Проверять фазировку и полярность силовых цепей и цепей питания
- Маркировать оборудование средств измерения и автоматики
- Проверять отдельные элементы схемы на соответствие заявленным характеристикам
- Производить прозвонку кабельных линий
- Проверять отсутствие и наличие напряжения на шинах, клеммниках, контрольных гнездах
- Производить ремонт, настройку и подготовку к поверке первичных измерительных преобразователей, измерительных приборов

- Производить автономную проверку, настройку и измерения параметров оборудования средств измерения и автоматики
- 4 Диагностика, ремонт, наладка и комплексное опробование после ремонта и монтажа систем измерения, контроля и автоматики, технологического оборудования

Специалист должен знать и понимать:

- Способы нахождения и устранения мест повреждений в коммутационных схемах
- Производить проверку и корректировку нуля первичных измерительных преобразователей
- Выполнять диагностику технического состояния средств измерения и автоматики
- Основы электроники, электротехники и компьютерной техники в объеме, требуемом для выполнения работы
- Основные виды и методы измерений
- Назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов
- Системы регулирования, виды регулирующих органов и испытательных механизмов
- Назначение, конструкция, принципы действия приборов радиационного контроля
- Виды и характеристики источников ионизирующих излучений
- Правила проведения работ с загрязненными приборами
- Основные этапы ремонтных работ, их содержание, последовательность выполнения и используемые средства
- Наиболее вероятные неисправности приборов, их причины и способы выявления
- Методы и средства контроля качества ремонта
- Способы регулировки и градуировки приборов и аппаратов и правила снятия характеристик при их испытании
- Правила вычисления абсолютной и относительной погрешностей при проверке и испытании приборов
- Технические характеристики, конструктивные особенности, схемы, назначение, режимы работы и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования
- Принципиальные, структурные и монтажно-коммутационные схемы питания средств измерения и автоматики
- Назначение и условия применения диагностической аппаратуры
- Методы технического обслуживания и ремонта оборудования средств измерения и автоматики

- Читать чертежи, проекты, структурные, монтажные и принципиальные электрические схемы
- Собирать схемы по заданным параметрам

- Пользоваться электрическими средствами измерений, контрольно-измерительными и диагностическими приборами
- Выявлять отклонения состояния оборудования от требований нормативно-технической документации при выполнении обходов и осмотров средств измерения и автоматики
- Составлять дефектные ведомости и заполнять паспорт на приборы
- Производить замену отказавших приборов или устройств на работоспособные
- Измерять сопротивление изоляции, производить фазировку, проверять полярность
- Проверять трубные проводки на плотность и прочность
- Определять выходные параметры функциональных элементов
- Производить испытания и сдачу пневмо- и электропроводки
- Проверять приборы после ремонта на измерительных установках или по образцовым приборам
- Выполнять технологические операции по ремонту и наладке оборудования систем измерения, контроля и автоматики, технологического оборудования в соответствии с проведенной диагностикой
- 5 Диагностика сложных и уникальных приборов, устройств и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники с помощью тестовых программ и стендов; корректировка их параметров

Специалист должен знать и понимать:

- Основы микропроцессорной техники
- Назначение и условия применения контрольно-измерительной и диагностической аппаратуры
- Принцип работы управляющих и информационно-измерительных комплексов
- Инструкции по эксплуатации и технические описания оборудования средств измерения и автоматики
- Способы коррекции технологических и тестовых программ
- Устройство и диагностика уникальных измерительных и управляющих систем и комплексов
- Диапазоны изменения технологических параметров
- Технические требования, предъявляемые к ремонту электронных устройств на базе микропроцессоров
- Вычислительные комплексы и автоматические системы управления технологическими процессами на базе программируемых контроллеров
- Каналы передачи данных с использованием оптоволоконных средств

- Использовать специальные тестовые программы для диагностики сложных и уникальных приборов, устройств и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники
- Производить проверку, тестирование, ввод программ, изменение диапазонов устройств по тестам
- Выполнять проверку и корректировку нуля первичных измерительных преобразователей
- Выполнять измерения параметров системы
- Применять электроизмерительные инструменты и приборы

#### Всего

Задание демонстрационного экзамена, разработано с учетом ФГОС СПО по профессии 15.01.31 Мастер контрольно - измерительных приборов и автоматики и направлено на оценку профессиональных компетенций по квалификациям: наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики; слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

#### 2. Обобщенная оценочная ведомость

В данном разделе определяются критерии оценки и количество начисляемых баллов (субъективные и объективные)

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100.

Раздел	Критерий	Оценки						
Тиздел	Критерии	Субъективная оценка	Объективная	Общая				
1.	Безопасность и организация рабочего места	0	10	10				
2.	Монтаж технического оборудования	0	30	30				
3.	Настройка, конфигурация и калибровка	0	15	15				
4.	Пусконаладка	0	35	35				
5.	Поиск и устранение неисправностей	0	10	10				
Итого =		0	100	100				

#### 3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания

Минимальное необходимое количество линейных экспертов и максимальное количество студентов на 1 рабочее место:

Количество постов-рабочих мест	1	3	5	10	15	20	30
Количество студентов							
От 1 до 5	3	-	-	-	-	-	-
От 6 до 10	3	3	5	-	-	-	-
От 11 до 15	3	3	5	7	-	-	-
От 16 до 20	3	3	5	7	9	-	-
От 21 до 25	3	3	5	7	9	11	-
От 26 и более	3	3	5	7	9	11	13

#### Примечание:

Количество экспертов в общем случае равно количеству рабочих мест. Если рабочих мест 3 и меньше, то количество экспертов равно 3. При необходимости, количество экспертов может быть уменьшено в 2 раза, если соблюдаются несколько условий:

- 1. Количество рабочих мест больше 6.
- 2. У одного эксперта имеется физическая возможность производить наблюдение одновременно за 2-мя студентами.

#### Инфраструктурный лист для КОД № 2.1 – приложение №1



### 1.2. Задание для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Контрольно-измерительные приборы и автоматика» (образец)

Задание включает в себя следующие разделы:

Формы участия Модули задания и необходимое время Критерии оценки Необходимые приложения

Количество часов на выполнение задания: 14,67 ч.

#### 1. ФОРМА УЧАСТИЯ

Демонстрационный экзамен - это процедура, позволяющая обучающемуся в условиях, приближенных к производственным продемонстрировать освоенные профессиональные компетенции.

Экзаменационное задание состоит только из практических заданий.

Форма участия – индивидуальная.

Задание демонстрационного экзамена, разработано с учетом ФГОС СПО по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики, и направлено на оценку профессиональных компетенций по квалификациям: слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике — наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики.

#### 2. МОДУЛИ. ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Модули и время сведены в таблице 1 Таблица 1.

No		Максимальный	Время на
п/п	Наименование модуля	балл	выполнение
1	А. Безопасность и организация рабочего места	10	35 мин
2	В. Монтаж технического оборудования	30	12 часов 40 мин
4	С. Настройка, конфигурация и калибровка	15	55 мин
5	D. Пусконаладка	35	55 мин
6	Е. Поиск и устранение неисправностей	10	55 мин

#### Модули с описанием работ

#### Модуль А – Безопасность и организация рабочего места

- 1. Выполнение работ по каждому модулю связано с безопасностью и организацией рабочего места. Модуль А является сквозным и оценивается в каждом модуле отдельно.
  - Использование СИЗ
  - Подготовка и содержание рабочего места
  - Отсутствие повреждений и травм

#### Модуль В. - Монтаж технического оборудования

#### Монтаж механической схемы

- 2. Монтаж устройств КИПиА и прокладка импульсной линии:
  - Монтаж компонентов, широко используемых в промышленности.
  - Монтаж оборудования КИПиА.
  - Монтаж элементов пневмосистемы.
  - Монтаж импульсной линии.
  - Проверка на герметичность.

#### Монтаж электрической схемы

- 3. Коммутация устройств и прокладка силовой и управляющей цепи, куда входят:
  - Прокладка проводки и кабелей.
  - Оконцевание проводов.
  - Проверка адресности силовых и управляющих цепей.
  - Монтаж устройств автоматизации, сборка шкафа.
  - Монтаж цепей датчика давления к ПИД-регулятору согласно руководству по эксплуатации.

#### Модуль С. Настройка, конфигурация и калибровка

- 4. Настройка средств автоматизации, средств измерений и калибровки.
  - Настройка PID-регулятора на поддержание давления в системе Ризб. = 2 bar.
  - Настройка реле давления на аварийный сброс измеряемой среды в дренажную линию при достижении предельно допустимого значения в системе Ризб. = 3,5 bar.
  - Настройка фильтр-редуктора на поддержание давления на выходе Ризб. = 4 bar.
  - Выполнение процедуры калибровки для датчика давления с помощью калибратора давления и HART-коммуникатора.
  - Настройка/калибровка датчика давления с помощью HARTкоммуникатора:
    - Корректировка тега, согласно выданным схемам.
    - Настройка ед. измерения: bar.
    - Настройка диапазона шкалы P изб = 0-6.
    - Проверка/настройка нулевой точки.
    - Калибровка датчика давления в диапазоне 0-6 bar с выходным токовым сигналом 4-20 мА.

#### Модуль D. Пусконаладка

- 1. Выполнение пусконаладочных работ:
  - Сопротивление изоляции между фазой и нейтралью, фазой и землей, а также нейтралью и землей. Сопротивление должно быть равно 1 МОм и выше, при испытании 500 В.

- Сопротивление цепи заземления максимальное сопротивление между терминалом заземления и любой точкой на установке, не может быть выше 0,5 Ом.
- Отдельные нагрузки, используемые в экзаменационных заданиях, не должны превышать 1 кВт. Общая нагрузка не должна превышать 2 кВт.
- Полярность сетевых розеток, если смотреть глядя на контакты, должна быть следующей:
  - однофазная по часовой стрелке от заземляющего контакта: (L1-N);
  - трехфазная по часовой стрелке от заземляющего контакта: (L1-L2-L3-N).
- Полярность переключателей и автоматических выключателей.
- Проверки напряжения правильные значения напряжения должны измеряться между проводами в любой точке цепи.
- Правильное использование проводов и кабелей согласно спецификации.
- Ввод в эксплуатацию:
  - неисправности обнаружены и устранены;
  - испытание под напряжением проведено;
  - функционирование согласно заданию.

#### Модуль Е. Поиск и устранение неисправностей

- 2. Поиск неисправностей в электроустановке на отдельном рабочем месте:
  - Найти пять внесенных неисправностей в цепи управления и (или) питания.
  - Ознакомиться с работоспособной схемой перед началом поиска неисправностей.
  - При помощи мультиметра найти и правильно указать неисправности в предоставленной форме. Форма может состоять из принципиальной или функциональной схемы.
  - Указать тип неисправности и ее расположение.
  - Все неисправности должны быть указаны на предоставленных документах.

- Поиск происходит последовательно, по одной неисправности за раз.
- Всегда можно вернуться к предыдущей неисправности в течение отведенного времени.
- Документы о неисправностях, заполненные участниками, должны включать: имя участника, регион, номер рабочего места.
- Каждый эксперт предлагает два варианта неисправностей, которые затем перемешиваются и вытягиваются в случайном порядке, если неисправности повторяются то случайный выбор продолжается до устранения совпадения.
- Схемы установки на которой будет происходить поиск неисправностей опубликовываются одновременно с основным заданием.
- Главный эксперт должен убедиться, что количество рабочих мест по поиску неисправностей хватит для того чтобы все участники успели пройти этот модуль.
- Неисправности в схему вносит независимый эксперт.
- Для всех участников неисправности одинаковы.
- Баллы начисляют за каждую найденную неисправность.

#### Типы неисправностей

Неисправности следует выбрать из следующего списка:

- обрыв цепи;
- короткое замыкание;
- неправильная настройка ПИД-регулятора;
- неправильная настройка средства измерения;

За один тест применяется только одна неисправность.

#### 3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (субъективные и объективные) в Таблице 2.

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100.

Таблица 2.

Раздел	Критерий	Оценки						
,		Субъективная оценка	Объективная	Общая				
1.	Безопасность и организация рабочего места	0	10	10				
2.	Монтаж технического оборудования	0	30	30				
3.	Настройка, конфигурация и калибровка	0	15	15				
4.	Пусконаладка	0	35	35				
5.	Поиск и устранение неисправностей	0	10	10				
Итого =		0	100	100				

Субъективные оценки -0.

### 1.3. План проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия

План работы участников и экспертов день С-1

	ВРЕМЯ	МЕРОПРИЯТИЕ						
C-1	с 09:00 до 10:00 с 10:00 до 11:20	Прибытие главного и технического экспертов на площадку. Приём площадки. Регистрация участников, экспертов (проверка паспортов). Ознакомление с методикой проведения Демонстрационного экзамена для участников и экспертов; Объяснение задания на Демонстрационный экзамен; Ознакомление участников и экспертов с критериями оценки; Обсуждение системы оценки внесение в CIS. Блокировка системы оценки. Инструктаж по ОТ и ТБ с участниками и экспертами; Распределение ролей между экспертами; Жеребьевка участников.						
	с 14:00 до 14:30	Обеденный перерыв.						
	с 14:30 до 15:30	Проверка рабочих мест, расходных материалов и оборудования.						
	с 15:30 до 17:00	Знакомство участников с площадкой и оборудованием.						

План работы участников и экспертов день С 1:

	ВРЕМЯ	МЕРОПРИЯТИЕ
	с 08:00 до 08.30	Прибытие участников и экспертов на площадку.
	с 08:30 до 09:00	Проверка TOOLBOX;
		Инструктаж по ОТ и ТБ с участниками (протокол).
	с 09:00 до 13:00	Выполнение Модуля А
$\begin{bmatrix} \mathbf{C} 1 \end{bmatrix}$		Выполнение модуля Е
	с 13:00 до 14:30	Обеденный перерыв
	с 14:00 до 15:00	Выполнение Модуля А
	с 15:00 до 16:00	Оценка модуля А
		Оценка модуля Е
	с 16:00 до 19:00	Выполнение модуля В
	с 19:00 до 20:00	Внесение результатов с систему CIS

План работы участников и экспертов день С 2:

	ВРЕМЯ	МЕРОПРИЯТИЕ
	с 08:00 до 08:30	Прибытие участников и экспертов на площадку.
	с 08:30 до 09:00	Проверка TOOLBOX;
$C_2$		Инструктаж по ОТ и ТБ с участниками (протокол).
	с 09:00 до 12:00	Выполнение Модуля В
	с 12:00 до 13:00	Выполнение модуля С
	с 13:00 до 14:00	Обеденный перерыв
	с 14:00 до 15:00	Выполнение модуля D
	с 15:00 до 17:00	Оценка модуля В, С, D
	с 17:00 до 18:00	Внесение результатов с систему CIS
	с 18:00 до 19:00	Демонтаж оборудования

План проведения демонстрационного экзамена корректируется главным экспертом площадки проведения демонстрационного экзамена в зависимости от времени, выделенного на площадке проведения демонстрационного экзамена, количества участников и рабочих мест.


### 1.4. План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия

Компетенция: Контрольно-измерительные приборы и автоматика

Номер компетенции:

Дата разработки: «20» ноября 2018г.

План застройки площадки:





# 2. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ № 1.3 для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Контрольно-измерительные приборы и автоматика»

#### 2.1. Паспорт Комплекта оценочной документации № 1.3

Комплект оценочной документации по компетенции <u>«Контрольно-измерительные приборы и автоматика»</u> разработан в целях организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по профессии 15.01.31 Мастер контрольно - измерительных приборов и автоматики

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта компетенции «Контрольно-измерительные приборы и автоматика» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации

#### Раздел 1 Организация работы Специалист должен знать и понимать: Требования охраны труда, радиационной безопасности, правила и нормы в отрасли. - Нормы и правила пожарной безопасности при проведении работ • - стандарты и законодательства связанные с охраной труда в отросли • - ассортимент, применение СИЗ в отрасли в любых заданных обстоятельствах • - Выбор и использование СИЗ связанных с специфическими задачами. • - Использование конструкторской и производственной технологической документации при проведении работ - Чтение схем электрических соединений • - Технические термины и обозначения используемых в технологических схемах • - Терминологию и данных по безопасности предоставленных производителями - Основные математические операции преобразования величин. • - Геометрические принципы, технологии и расчёты. - Подготовка рабочего места для выполнения работ

- Оформления результатов работы в оперативной документации

#### Специалист должен уметь:

- Требования охраны труда, радиационной безопасности, правила и нормы в отрасли.
- - Нормы и правила пожарной безопасности при проведении работ
- - стандарты и законодательства связанные с охраной труда в отросли
- ассортимент, применение СИЗ в отрасли в любых заданных обстоятельствах
- - Выбор и использование СИЗ связанных с специфическими задачами.
- - Использование конструкторской и производственной технологической документации при проведении работ
- - Чтение схем электрических соединений
- - Технические термины и обозначения используемых в технологических схемах
- - Терминологию и данных по безопасности предоставленных производителями
- - Основные математические операции преобразования величин.
- - Геометрические принципы, технологии и расчёты.
- - Подготовка рабочего места для выполнения работ
- - Оформления результатов работы в оперативной документации

#### 2 Монтаж и наладка, техническое обслуживание КИПиА

#### Специалист должен знать и понимать:

- Основы электроники, электротехники и компьютерной техники в объеме, требуемом для выполнения работы
- Приемы работ и последовательность операций при регулировке, монтаже, испытании сложной экспериментальной, опытной и уникальной теплоизмерительной, автоматической и электронной аппаратуры, проекционных и оптических систем, приборов радиационного контроля
- Основные виды и методы измерений
- Требования к монтажу приборов и устройств
- Системы регулирования, виды регулирующих органов и испытательных механизмов

- Назначение, конструкция, принципы действия приборов радиационного контроля
- Виды и характеристики источников ионизирующих излучений
- Правила проведения работ с загрязненными приборами
- Классификация и метрологические характеристики средств измерения и контроля
- Устройство, классификация и назначение оптико-механических приборов
- Технология монтажа КИПиА
- Электронно-оптические приборы: разновидности, назначение, принцип действия, устройство
- Виды ионизирующих излучений, их детекторы

#### Специалист должен уметь:

- Читать схемы электрических соединений
- Пользоваться электрическими средствами измерений, контрольно-измерительными приборами
- Выполнять замену в модуле отказавших приборов или устройств на работоспособные
- Определять выходные параметры функциональных элементов
- Производить испытания и сдачу пневмо- и электропроводки
- Применять способы регулировки и градуировки приборов и аппаратов и правила снятия характеристик при их испытании
- Производить автономную проверку, настройку и измерения параметров оборудования средств измерения и автоматики
- Проверять и настраивать схемы на логических элементах
- Проверять и настраивать схемы, содержащие интегральные элементы
- Измерять величины сопротивления изоляции в цепях и элементах средств измерения и автоматики
- Измерять параметры приборов радиационного контроля с использованием контрольных источников ионизирующих излучений

#### 3 Составление схем для проверки средств измерения и автоматики

#### Специалист должен знать и понимать:

- Основы электроники, электротехники и компьютерной техники в объеме, требуемом для выполнения работы
- Устройство, взаимодействие сложных приборов, технологический процесс их сборки и способы юстировки
- Условные обозначения схемы, виды схем, назначение отдельных элементов схемы
- Принципиальные и монтажные схемы электрооборудования
- Методы и средства измерений технологических параметров
- Принципиальные, структурные и монтажно-коммутационные схемы систем теплового контроля и автоматики
- Инструкции по эксплуатации и технические описания оборудования средств измерения и автоматики
- Назначение и условия применения контрольно-измерительной аппаратуры

- Читать схемы электрических соединений
- Применять электроизмерительные инструменты и приборы
- Измерять величину сопротивления изоляции в цепях и элементах средств измерения и автоматики
- Производить прокладку нулевой шины до защищаемого оборудования
- Производить прокладку линии заземления от контура до защищаемого прибора или оборудования
- Проверять фазировку и полярность силовых цепей и цепей питания
- Маркировать оборудование средств измерения и автоматики
- Проверять отдельные элементы схемы на соответствие заявленным характеристикам
- Производить прозвонку кабельных линий
- Проверять отсутствие и наличие напряжения на шинах, клеммниках, контрольных гнездах

- Производить ремонт, настройку и подготовку к поверке первичных измерительных преобразователей, измерительных приборов
- Производить автономную проверку, настройку и измерения параметров оборудования средств измерения и автоматики
- 5 Диагностика сложных и уникальных приборов, устройств и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники с помощью тестовых программ и стендов; корректировка их параметров

#### Специалист должен знать и понимать:

- Основы микропроцессорной техники
- Назначение и условия применения контрольно-измерительной и диагностической аппаратуры
- Принцип работы управляющих и информационно-измерительных комплексов
- Инструкции по эксплуатации и технические описания оборудования средств измерения и автоматики
- Способы коррекции технологических и тестовых программ
- Устройство и диагностика уникальных измерительных и управляющих систем и комплексов
- Диапазоны изменения технологических параметров
- Технические требования, предъявляемые к ремонту электронных устройств на базе микропроцессоров
- Вычислительные комплексы и автоматические системы управления технологическими процессами на базе программируемых контроллеров
- Каналы передачи данных с использованием оптоволоконных средств

- Использовать специальные тестовые программы для диагностики сложных и уникальных приборов, устройств и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники
- Производить проверку, тестирование, ввод программ, изменение диапазонов устройств по тестам
- Выполнять проверку и корректировку нуля первичных измерительных преобразователей

- Выполнять измерения параметров системы
- Применять электроизмерительные инструменты и приборы

#### Всего

Задание демонстрационного экзамена, разработано с учетом ФГОС СПО по профессии 15.01.31 Мастер контрольно - измерительных приборов и автоматики и направлено на оценку профессиональных компетенций по квалификациям: наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики; слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

#### 2. Обобщенная оценочная ведомость

В данном разделе определяются критерии оценки и количество начисляемых баллов (субъективные и объективные)

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 63.

Раздел	Критерий	Оценки						
Тиздел	Критерии	Субъективная оценка	Объективная	Общая				
1	Безопасность и организация рабочего места	0	8	8				
2	Монтаж технического оборудования	0	30	30				
3	Настройка, конфигурация и калибровка	0	15	15				
4	Поиск и устранение неисправностей	0	10	10				
Итого =		0	63	63				

#### 3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания

- 3.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Контрольно-измерительные приборы и автоматика» 3 чел.
- 3.2. Дополнительное количество экспертов рассчитывается исходя из количества участников демонстрационного экзамена и количества рабочих мест.

Количество постов-рабочих мест Количество студентов	1	3	5	10	15	20	30
От 1 до 5	3	-	-	1	1	1	-
От 6 до 10	3	3	5	ı	ı	ı	-
От 11 до 15	3	3	5	7	ı	ı	-
От 16 до 20	3	3	5	7	9	ı	1
От 21 до 25	3	3	5	7	9	11	-
От 26 и более	3	3	5	7	9	11	13

#### Примечание:

Количество экспертов в общем случае равно количеству рабочих мест. Если рабочих мест 3 и меньше, то количество экспертов равно 3. При необходимости, количество экспертов может быть уменьшено в 2 раза, если соблюдаются несколько условий:

2. У одного эксперта имеется физическая возможность производить наблюдение одновременно за 2-мя студентами.

Инфраструктурный лист для КОД № 1.3 – приложение №2



## 2.2. Задание для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Контрольно-измерительные приборы и автоматика» (образец)

Задание включает в себя следующие разделы:

Формы участия

Модули задания и необходимое время

Критерии оценки

Необходимые приложения

Количество часов на выполнение задания: 6,33 ч.

#### 1. ФОРМА УЧАСТИЯ

Демонстрационный экзамен - это процедура, позволяющая обучающемуся в условиях, приближенных к производственным продемонстрировать освоенные профессиональные компетенции.

Экзаменационное задание состоит только из практических заданий.

Форма участия – групповая, работают не более 2 участников.

Задание демонстрационного экзамена, разработано с учетом ФГОС СПО по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики, и направлено на оценку профессиональных компетенций по квалификациям: слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике — наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики.

#### 2. МОДУЛИ. ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Модули и время сведены в таблице 1 Таблица 1.

№		Максимальный	Время на
п/п	Наименование модуля	балл	выполнение
1	А. Безопасность и организация	8	
	рабочего места	8	20 мин
2	В. Монтаж технического	30	5 часов 50 мин
	оборудования	30	
4	С. Настройка, конфигурация и	15	25 мин
	калибровка		
5	Е. Поиск и устранение	10	25 мин
	неисправностей		

#### Модули с описанием работ

#### Модуль А – Безопасность и организация рабочего места

- 2. Выполнение работ по каждому модулю связано с безопасностью и организацией рабочего места. Модуль А является сквозным и оценивается в каждом модуле отдельно.
  - Использование СИЗ
  - Подготовка и содержание рабочего места
  - Отсутствие повреждений и травм

#### Модуль В. - Монтаж технического оборудования

#### Монтаж механической схемы

- 2. Монтаж устройств КИПиА и прокладка импульсной линии:
  - Монтаж компонентов, широко используемых в промышленности.
  - Монтаж оборудования КИПиА.
  - Монтаж элементов пневмосистемы.
  - Монтаж импульсной линии.
  - Проверка на герметичность.

#### Монтаж электрической схемы

- 3. Коммутация устройств и прокладка силовой и управляющей цепи, куда входят:
  - Прокладка проводки и кабелей.
  - Оконцевание проводов.
  - Проверка адресности силовых и управляющих цепей.
  - Монтаж устройств автоматизации, сборка шкафа.
  - Монтаж цепей датчика давления к ПИД-регулятору согласно руководству по эксплуатации.

#### Модуль С. Настройка, конфигурация и калибровка

- 4. Настройка средств автоматизации, средств измерений и калибровки.
  - Настройка PID-регулятора на поддержание давления в системе Ризб. = 2 bar.
  - Настройка реле давления на аварийный сброс измеряемой среды в дренажную линию при достижении предельно допустимого значения в системе Ризб. = 3,5 bar.
  - Настройка фильтр-редуктора на поддержание давления на выходе Ризб. = 4 bar.
  - Выполнение процедуры калибровки для датчика давления с помощью калибратора давления и HART-коммуникатора.
  - Настройка/калибровка датчика давления с помощью HARTкоммуникатора:
    - Корректировка тега, согласно выданным схемам.
    - Настройка ед. измерения: bar.
    - Настройка диапазона шкалы P изб = 0-6.
    - Проверка/настройка нулевой точки.
    - Калибровка датчика давления в диапазоне 0-6 bar с выходным токовым сигналом 4-20 мА.

#### Модуль Е. Поиск и устранение неисправностей

- 3. Поиск неисправностей в электроустановке на отдельном рабочем месте:
  - Найти пять внесенных неисправностей в цепи управления и (или) питания.

- Ознакомиться с работоспособной схемой перед началом поиска неисправностей.
- При помощи мультиметра найти и правильно указать неисправности в предоставленной форме. Форма может состоять из принципиальной или функциональной схемы.
- Указать тип неисправности и ее расположение.
- Все неисправности должны быть указаны на предоставленных документах.
- Поиск происходит последовательно, по одной неисправности за раз.
- Всегда можно вернуться к предыдущей неисправности в течение отведенного времени.
- Документы о неисправностях, заполненные участниками, должны включать: имя участника, регион, номер рабочего места.
- Каждый эксперт предлагает два варианта неисправностей, которые затем перемешиваются и вытягиваются в случайном порядке, если неисправности повторяются то случайный выбор продолжается до устранения совпадения.
- Схемы установки на которой будет происходить поиск неисправностей опубликовываются одновременно с основным заданием.
- Главный эксперт должен убедиться, что количество рабочих мест по поиску неисправностей хватит для того чтобы все участники успели пройти этот модуль.
- Неисправности в схему вносит независимый эксперт.
- Для всех участников неисправности одинаковы.
- Баллы начисляют за каждую найденную неисправность.

#### Типы неисправностей

Неисправности следует выбрать из следующего списка:

- обрыв цепи;
- короткое замыкание;
- неправильная настройка ПИД-регулятора;
- неправильная настройка средства измерения;

За один тест применяется только одна неисправность.

#### 3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (субъективные и объективные) в Таблице 2.

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 63.

Таблица 2.

Раздал	L'auronu-	Оценки						
Раздел	Критерий	Субъективная оценка	Объективная	Общая				
1	Безопасность и организация рабочего места	0	8	8				
2	Монтаж технического оборудования	0	30	30				
3	Настройка, конфигурация и калибровка	0	15	15				
4	Поиск и устранение неисправностей	0	10	10				
Итого =		0	63	63				

Субъективные оценки -0.

### 2.3. План проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия

План работы участников и экспертов день С-1

	ВРЕМЯ	МЕРОПРИЯТИЕ				
C-1	с 09:00 до 10:00 с 10:00 до 11:20	Прибытие главного и технического экспертов на площадку. Приём площадки. Регистрация участников, экспертов (проверка паспортов). Ознакомление с методикой проведения Демонстрационного экзамена для участников и экспертов; Объяснение задания на Демонстрационный экзамен; Ознакомление участников и экспертов с критериями оценки; Обсуждение системы оценки внесение в СІЅ. Блокировка системы оценки. Инструктаж по ОТ и ТБ с участниками и экспертами; Распределение ролей между экспертами; Жеребьевка участников.				
с 14:00 до 14:30 Обеденный перерыв.						
	с 14:30 до 15:30	Проверка рабочих мест, расходных материалов и				
		оборудования.				
	с 15:30 до 17:00	Знакомство участников с площадкой и оборудованием.				

План работы участников и экспертов день С 1:

	ВРЕМЯ	МЕРОПРИЯТИЕ
_		
	с 08:00 до 08.30	Прибытие участников и экспертов на площадку.
	с 08:30 до 09:00	Проверка TOOLBOX;
		Инструктаж по ОТ и ТБ с участниками (протокол).
	Выполнение Модуля А	
C1		Выполнение модуля В
	с 12:00 до 13:00	Обеденный перерыв
	с 13:00 до 16:00	Выполнение Модуля А
		Выполнение модуля В
	с 16:00 до 16:30	Выполнение модуля С
	с 16:30 до 17:00	Выполнение модуля Е
	с 17:00 до 19:00	Оценка и внесение результатов с систему CIS

План проведения демонстрационного экзамена корректируется главным экспертом площадки проведения демонстрационного экзамена в зависимости от времени, выделенного на площадке проведения демонстрационного экзамена, количества участников и рабочих мест.


### 2.4. План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия

Компетенция: Контрольно-измерительные приборы и автоматика

Номер компетенции:

Дата разработки: «20» ноября 2018г.

План застройки площадки:





# 3. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ № 1.2 для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Контрольно-измерительные приборы и автоматика»

#### 3.1. Паспорт Комплекта оценочной документации № 1.2

Комплект оценочной документации по компетенции <u>«Контрольно-измерительные приборы и автоматика»</u> разработан в целях организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по профессии <u>15.01.31 Мастер контрольно - измерительных приборов и автоматики</u>

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта компетенции «Контрольно-измерительные приборы и автоматика» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации

#### Раздел

#### 1 Организация работы

Специалист должен знать и понимать:

- Требования охраны труда, радиационной безопасности, правила и нормы в отрасли.
- - Нормы и правила пожарной безопасности при проведении работ
- - стандарты и законодательства связанные с охраной труда в отросли
- - ассортимент, применение СИЗ в отрасли в любых заданных обстоятельствах
- - Выбор и использование СИЗ связанных с специфическими задачами.
- - Использование конструкторской и производственной технологической документации при проведении работ
- - Чтение схем электрических соединений
- - Технические термины и обозначения используемых в технологических схемах
- - Терминологию и данных по безопасности предоставленных производителями
- - Основные математические операции преобразования величин.
- - Геометрические принципы, технологии и расчёты.
- - Подготовка рабочего места для выполнения работ
- - Оформления результатов работы в оперативной документации

- Требования охраны труда, радиационной безопасности, правила и нормы в отрасли.
- - Нормы и правила пожарной безопасности при проведении работ
- - стандарты и законодательства связанные с охраной труда в отросли
- - ассортимент, применение СИЗ в отрасли в любых заданных обстоятельствах
- - Выбор и использование СИЗ связанных с специфическими задачами.
- - Использование конструкторской и производственной технологической документации при проведении работ

- - Чтение схем электрических соединений
- - Технические термины и обозначения используемых в технологических схемах
- - Терминологию и данных по безопасности предоставленных производителями
- - Основные математические операции преобразования величин.
- - Геометрические принципы, технологии и расчёты.
- - Подготовка рабочего места для выполнения работ
- - Оформления результатов работы в оперативной документации

#### 2 Монтаж и наладка, техническое обслуживание КИПиА

#### Специалист должен знать и понимать:

- Основы электроники, электротехники и компьютерной техники в объеме, требуемом для выполнения работы
- Приемы работ и последовательность операций при регулировке, монтаже, испытании сложной экспериментальной, опытной и уникальной теплоизмерительной, автоматической и электронной аппаратуры, проекционных и оптических систем, приборов радиационного контроля
- Основные виды и методы измерений
- Требования к монтажу приборов и устройств
- Системы регулирования, виды регулирующих органов и испытательных механизмов
- Назначение, конструкция, принципы действия приборов радиационного контроля
- Виды и характеристики источников ионизирующих излучений
- Правила проведения работ с загрязненными приборами
- Классификация и метрологические характеристики средств измерения и контроля
- Устройство, классификация и назначение оптико-механических приборов
- Технология монтажа КИПиА
- Электронно-оптические приборы: разновидности, назначение, принцип действия, устройство
- Виды ионизирующих излучений, их детекторы

- Читать схемы электрических соединений
- Пользоваться электрическими средствами измерений, контрольно-измерительными приборами
- Выполнять замену в модуле отказавших приборов или устройств на работоспособные
- Определять выходные параметры функциональных элементов
- Производить испытания и сдачу пневмо- и электропроводки
- Применять способы регулировки и градуировки приборов и аппаратов и правила снятия характеристик при их испытании

- Производить автономную проверку, настройку и измерения параметров оборудования средств измерения и автоматики
- Проверять и настраивать схемы на логических элементах
- Проверять и настраивать схемы, содержащие интегральные элементы
- Измерять величины сопротивления изоляции в цепях и элементах средств измерения и автоматики
- Измерять параметры приборов радиационного контроля с использованием контрольных источников ионизирующих излучений

#### 3 Составление схем для проверки средств измерения и автоматики

#### Специалист должен знать и понимать:

- Основы электроники, электротехники и компьютерной техники в объеме, требуемом для выполнения работы
- Устройство, взаимодействие сложных приборов, технологический процесс их сборки и способы юстировки
- Условные обозначения схемы, виды схем, назначение отдельных элементов схемы
- Принципиальные и монтажные схемы электрооборудования
- Методы и средства измерений технологических параметров
- Принципиальные, структурные и монтажно-коммутационные схемы систем теплового контроля и автоматики
- Инструкции по эксплуатации и технические описания оборудования средств измерения и автоматики
- Назначение и условия применения контрольно-измерительной аппаратуры

- Читать схемы электрических соединений
- Применять электроизмерительные инструменты и приборы
- Измерять величину сопротивления изоляции в цепях и элементах средств измерения и автоматики
- Производить прокладку нулевой шины до защищаемого оборудования
- Производить прокладку линии заземления от контура до защищаемого прибора или оборудования
- Проверять фазировку и полярность силовых цепей и цепей питания
- Маркировать оборудование средств измерения и автоматики
- Проверять отдельные элементы схемы на соответствие заявленным характеристикам
- Производить прозвонку кабельных линий
- Проверять отсутствие и наличие напряжения на шинах, клеммниках, контрольных гнездах
- Производить ремонт, настройку и подготовку к поверке первичных измерительных преобразователей, измерительных приборов
- Производить автономную проверку, настройку и измерения параметров оборудования средств измерения и автоматики

### 4 Диагностика, ремонт, наладка и комплексное опробование после ремонта и монтажа систем измерения, контроля и автоматики, технологического оборудования

#### Специалист должен знать и понимать:

- Способы нахождения и устранения мест повреждений в коммутационных схемах
- Производить проверку и корректировку нуля первичных измерительных преобразователей
- Выполнять диагностику технического состояния средств измерения и автоматики
- Основы электроники, электротехники и компьютерной техники в объеме, требуемом для выполнения работы
- Основные виды и методы измерений
- Назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов
- Системы регулирования, виды регулирующих органов и испытательных механизмов
- Назначение, конструкция, принципы действия приборов радиационного контроля
- Виды и характеристики источников ионизирующих излучений
- Правила проведения работ с загрязненными приборами
- Основные этапы ремонтных работ, их содержание, последовательность выполнения и используемые средства
- Наиболее вероятные неисправности приборов, их причины и способы выявления
- Методы и средства контроля качества ремонта
- Способы регулировки и градуировки приборов и аппаратов и правила снятия характеристик при их испытании
- Правила вычисления абсолютной и относительной погрешностей при проверке и испытании приборов
- Технические характеристики, конструктивные особенности, схемы, назначение, режимы работы и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования
- Принципиальные, структурные и монтажно-коммутационные схемы питания средств измерения и автоматики
- Назначение и условия применения диагностической аппаратуры
- Методы технического обслуживания и ремонта оборудования средств измерения и автоматики

- Читать чертежи, проекты, структурные, монтажные и принципиальные электрические схемы
- Собирать схемы по заданным параметрам
- Пользоваться электрическими средствами измерений, контрольно-измерительными и диагностическими приборами

- Выявлять отклонения состояния оборудования от требований нормативно-технической документации при выполнении обходов и осмотров средств измерения и автоматики
- Составлять дефектные ведомости и заполнять паспорт на приборы
- Производить замену отказавших приборов или устройств на работоспособные
- Измерять сопротивление изоляции, производить фазировку, проверять полярность
- Проверять трубные проводки на плотность и прочность
- Определять выходные параметры функциональных элементов
- Производить испытания и сдачу пневмо- и электропроводки
- Проверять приборы после ремонта на измерительных установках или по образцовым приборам
- Выполнять технологические операции по ремонту и наладке оборудования систем измерения, контроля и автоматики, технологического оборудования в соответствии с проведенной диагностикой
- 5 Диагностика сложных и уникальных приборов, устройств и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники с помощью тестовых программ и стендов; корректировка их параметров

#### Специалист должен знать и понимать:

- Основы микропроцессорной техники
- Назначение и условия применения контрольно-измерительной и диагностической аппаратуры
- Принцип работы управляющих и информационно-измерительных комплексов
- Инструкции по эксплуатации и технические описания оборудования средств измерения и автоматики
- Способы коррекции технологических и тестовых программ
- Устройство и диагностика уникальных измерительных и управляющих систем и комплексов
- Диапазоны изменения технологических параметров
- Технические требования, предъявляемые к ремонту электронных устройств на базе микропроцессоров
- Вычислительные комплексы и автоматические системы управления технологическими процессами на базе программируемых контроллеров
- Каналы передачи данных с использованием оптоволоконных средств

#### Специалист должен уметь:

• Использовать специальные тестовые программы для диагностики сложных и уникальных приборов, устройств и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники

- Производить проверку, тестирование, ввод программ, изменение диапазонов устройств по тестам
- Выполнять проверку и корректировку нуля первичных измерительных преобразователей
- Выполнять измерения параметров системы
- Применять электроизмерительные инструменты и приборы

#### Всего

Задание демонстрационного экзамена, разработано с учетом ФГОС СПО по профессии 15.01.31 Мастер контрольно - измерительных приборов и автоматики и направлено на оценку профессиональных компетенций по квалификациям: наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики; слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

#### 2. Обобщенная оценочная ведомость

В данном разделе определяются критерии оценки и количество начисляемых баллов (субъективные и объективные)

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 88.

Danzaz	I/	Оценки						
Раздел	Критерий	Субъективная оценка	Объективная	Общая				
1	Безопасность и организация рабочего места	0	8	8				
2	Монтаж технического оборудования	0	30	30				
3	Настройка, конфигурация и калибровка	0	15	15				
4	Пусконаладка	0	35	35				
Итого =		0	88	88				

#### 3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания

- 3.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Контрольно-измерительные приборы и автоматика» 3 чел.
- 3.2. Дополнительное количество экспертов рассчитывается исходя из количества участников демонстрационного экзамена и количества рабочих мест.

Количество постов-рабочих мест Количество студентов	1	3	5	10	15	20	30
От 1 до 5	3	-	-	-	-	-	-
От 6 до 10	3	3	5	-	-	-	-
От 11 до 15	3	3	5	7	-	-	-
От 16 до 20	3	3	5	7	9	-	-
От 21 до 25	3	3	5	7	9	11	-
От 26 и более	3	3	5	7	9	11	13

#### Примечание:

Количество экспертов в общем случае равно количеству рабочих мест. Если рабочих мест 3 и меньше, то количество экспертов равно 3. При необходимости, количество экспертов может быть уменьшено в 2 раза, если соблюдаются несколько условий:

2. У одного эксперта имеется физическая возможность производить наблюдение одновременно за 2-мя студентами.

#### Инфраструктурный лист для КОД № 1.2 – приложение №3



## 3.2. Задание для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Контрольно-измерительные приборы и автоматика» (образец)

Задание включает в себя следующие разделы:

Формы участия

Модули задания и необходимое время

Критерии оценки

Необходимые приложения

Количество часов на выполнение задания: 6,33 ч.

#### 1. ФОРМА УЧАСТИЯ

Демонстрационный экзамен - это процедура, позволяющая обучающемуся в условиях, приближенных к производственным продемонстрировать освоенные профессиональные компетенции.

Экзаменационное задание состоит только из практических заданий.

Форма участия – групповая, работают не более 2 участников.

Задание демонстрационного экзамена, разработано с учетом ФГОС СПО по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики, и направлено на оценку профессиональных компетенций по квалификациям: слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике — наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики.

#### 2. МОДУЛИ. ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Модули и время сведены в таблице 1 Таблица 1.

No	<b>Поличенование межила</b>	Максимальный	Время на
$\Pi/\Pi$	Наименование модуля	балл	выполнение
1	А. Безопасность и организация	8	
	рабочего места	O	20 мин
2	В. Монтаж технического	30	5 часов 50 мин
	оборудования	30	
4	С. Настройка, конфигурация и	15	25 мин
	калибровка		
5	D. Пусконаладка	35	25 мин

#### Модули с описанием работ

#### Модуль А – Безопасность и организация рабочего места

- 3. Выполнение работ по каждому модулю связано с безопасностью и организацией рабочего места. Модуль А является сквозным и оценивается в каждом модуле отдельно.
  - Использование СИЗ
  - Подготовка и содержание рабочего места
  - Отсутствие повреждений и травм

#### Модуль В. – Монтаж технического оборудования

#### Монтаж механической схемы

- 2. Монтаж устройств КИПиА и прокладка импульсной линии:
  - Монтаж компонентов, широко используемых в промышленности.
  - Монтаж оборудования КИПиА.
  - Монтаж элементов пневмосистемы.
  - Монтаж импульсной линии.
  - Проверка на герметичность.

#### Монтаж электрической схемы

3. Коммутация устройств и прокладка силовой и управляющей цепи, куда входят:

- Прокладка проводки и кабелей.
- Оконцевание проводов.
- Проверка адресности силовых и управляющих цепей.
- Монтаж устройств автоматизации, сборка шкафа.
- Монтаж цепей датчика давления к ПИД-регулятору согласно руководству по эксплуатации.

#### Модуль С. Настройка, конфигурация и калибровка

- 4. Настройка средств автоматизации, средств измерений и калибровки.
  - Настройка PID-регулятора на поддержание давления в системе Ризб. = 2 bar.
  - Настройка реле давления на аварийный сброс измеряемой среды в дренажную линию при достижении предельно допустимого значения в системе Ризб. = 3,5 bar.
  - Настройка фильтр-редуктора на поддержание давления на выходе Ризб. = 4 bar.
  - Выполнение процедуры калибровки для датчика давления с помощью калибратора давления и HART-коммуникатора.
  - Настройка/калибровка датчика давления с помощью HARTкоммуникатора:
    - Корректировка тега, согласно выданным схемам.
    - Настройка ед. измерения: bar.
    - Настройка диапазона шкалы P изб = 0-6.
    - Проверка/настройка нулевой точки.
    - Калибровка датчика давления в диапазоне 0-6 bar с выходным токовым сигналом 4-20 мА.

#### Модуль D. Пусконаладка

- 4. Выполнение пусконаладочных работ:
  - Сопротивление изоляции между фазой и нейтралью, фазой и землей, а также нейтралью и землей. Сопротивление должно быть равно 1 МОм и выше, при испытании 500 В.
  - Сопротивление цепи заземления максимальное сопротивление между терминалом заземления и любой точкой на установке, не может быть выше 0,5 Ом.

- Отдельные нагрузки, используемые в экзаменационных заданиях, не должны превышать 1 кВт. Общая нагрузка не должна превышать 2 кВт.
- Полярность сетевых розеток, если смотреть глядя на контакты, должна быть следующей:
  - однофазная по часовой стрелке от заземляющего контакта: (L1-N);
  - трехфазная по часовой стрелке от заземляющего контакта: (L1-L2-L3-N).
- Полярность переключателей и автоматических выключателей.
- Проверки напряжения правильные значения напряжения должны измеряться между проводами в любой точке цепи.
- Правильное использование проводов и кабелей согласно спецификации.
- Ввод в эксплуатацию:
  - неисправности обнаружены и устранены;
  - испытание под напряжением проведено;
  - функционирование согласно заданию.

#### 3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (субъективные и объективные) в Таблице 2.

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 88.

Раздел	Критерий	Оценки						
т аздел	Критерии	Субъективная оценка	Объективная	Общая				
1	Безопасность и организация рабочего места	0	8	8				
2	Монтаж технического оборудования	0	30	30				
3	Настройка, конфигурация и калибровка	0	15	15				
4	Пусконаладка	0	35	35				
Итого =		0	88	88				

Субъективные оценки -0.

### 3.3. План проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия

План работы участников и экспертов день С-1

	ВРЕМЯ	МЕРОПРИЯТИЕ	
	с 09:00 до 10:00	Прибытие главного и технического экспертов на площадку. Приём площадки. Регистрация участников, экспертов (проверка паспортов). Ознакомление с методикой проведения Демонстрационного	
C-1	с 10:00 до 11:20	Ознакомление с методикои проведения демонстрационного экзамена для участников и экспертов; Объяснение задания на Демонстрационный экзамен; Ознакомление участников и экспертов с критериями оценки; Обсуждение системы оценки внесение в СІЅ. Блокировка системы оценки. Инструктаж по ОТ и ТБ с участниками и экспертами; Распределение ролей между экспертами; Жеребьевка участников.	
	с 14:00 до 14:30	Обеденный перерыв.	
	с 14:30 до 15:30	Проверка рабочих мест, расходных материалов и оборудования.	
	с 15:30 до 17:00	Знакомство участников с площадкой и оборудованием.	

План работы участников и экспертов день С 1:

	ВРЕМЯ	МЕРОПРИЯТИЕ
	2121121	
	с 08:00 до 08.30	Прибытие участников и экспертов на площадку.
	с 08:30 до 09:00	Проверка TOOLBOX;
		Инструктаж по ОТ и ТБ с участниками (протокол).
	с 09:00 до 12:00	Выполнение Модуля А
C 1		Выполнение модуля В
	с 12:00 до 13:00	Обеденный перерыв
	с 13:00 до 16:00	Выполнение Модуля А
		Выполнение модуля В
	с 16:00 до 16:30	Выполнение модуля С
	с 16:30 до 17:00	Выполнение модуля D
	с 17:00 до 19:00	Оценка и внесение результатов с систему CIS

План проведения демонстрационного экзамена корректируется главным экспертом площадки проведения демонстрационного экзамена в зависимости от времени, выделенного на площадке проведения демонстрационного экзамена, количества участников и рабочих мест.


# 3.4. План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия

Компетенция: Контрольно-измерительные приборы и автоматика

Номер компетенции:

Дата разработки: «20» ноября 2018г.

План застройки площадки:





# 4. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ № 1.1 для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Контрольно-измерительные приборы и автоматика»

#### 4.1. Паспорт Комплекта оценочной документации № 1.1

Комплект оценочной документации по компетенции <u>«Контрольно-измерительные приборы и автоматика»</u> разработан в целях организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по профессии <u>15.01.31 Мастер контрольно - измерительных приборов и</u> автоматики

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта компетенции «Контрольно-измерительные приборы и автоматика» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации

#### Раздел

#### 1 Организация работы

Специалист должен знать и понимать:

- Требования охраны труда, радиационной безопасности, правила и нормы в отрасли.
- - Нормы и правила пожарной безопасности при проведении работ
- - стандарты и законодательства связанные с охраной труда в отросли
- - ассортимент, применение СИЗ в отрасли в любых заданных обстоятельствах
- - Выбор и использование СИЗ связанных с специфическими задачами.
- - Использование конструкторской и производственной технологической документации при проведении работ
- - Чтение схем электрических соединений
- - Технические термины и обозначения используемых в технологических схемах
- - Терминологию и данных по безопасности предоставленных производителями
- - Основные математические операции преобразования величин.
- - Геометрические принципы, технологии и расчёты.
- - Подготовка рабочего места для выполнения работ
- - Оформления результатов работы в оперативной документации

- Требования охраны труда, радиационной безопасности, правила и нормы в отрасли.
- Нормы и правила пожарной безопасности при проведении работ
- стандарты и законодательства связанные с охраной труда в отросли

- - ассортимент, применение СИЗ в отрасли в любых заданных обстоятельствах
- Выбор и использование СИЗ связанных с специфическими задачами.
- - Использование конструкторской и производственной технологической документации при проведении работ
- - Чтение схем электрических соединений
- - Технические термины и обозначения используемых в технологических схемах
- - Терминологию и данных по безопасности предоставленных производителями
- - Основные математические операции преобразования величин.
- - Геометрические принципы, технологии и расчёты.
- - Подготовка рабочего места для выполнения работ
- - Оформления результатов работы в оперативной документации

#### 2 Монтаж и наладка, техническое обслуживание КИПиА

#### Специалист должен знать и понимать:

- Основы электроники, электротехники и компьютерной техники в объеме, требуемом для выполнения работы
- Приемы работ и последовательность операций при регулировке, монтаже, испытании сложной экспериментальной, опытной и уникальной теплоизмерительной, автоматической и электронной аппаратуры, проекционных и оптических систем, приборов радиационного контроля
- Основные виды и методы измерений
- Требования к монтажу приборов и устройств
- Системы регулирования, виды регулирующих органов и испытательных механизмов
- Назначение, конструкция, принципы действия приборов радиационного контроля
- Виды и характеристики источников ионизирующих излучений
- Правила проведения работ с загрязненными приборами
- Классификация и метрологические характеристики средств измерения и контроля
- Устройство, классификация и назначение оптико-механических приборов
- Технология монтажа КИПиА
- Электронно-оптические приборы: разновидности, назначение, принцип действия, устройство
- Виды ионизирующих излучений, их детекторы

- Читать схемы электрических соединений
- Пользоваться электрическими средствами измерений, контрольно-измерительными приборами

- Выполнять замену в модуле отказавших приборов или устройств на работоспособные
- Определять выходные параметры функциональных элементов
- Производить испытания и сдачу пневмо- и электропроводки
- Применять способы регулировки и градуировки приборов и аппаратов и правила снятия характеристик при их испытании
- Производить автономную проверку, настройку и измерения параметров оборудования средств измерения и автоматики
- Проверять и настраивать схемы на логических элементах
- Проверять и настраивать схемы, содержащие интегральные элементы
- Измерять величины сопротивления изоляции в цепях и элементах средств измерения и автоматики
- Измерять параметры приборов радиационного контроля с использованием контрольных источников ионизирующих излучений

#### 3 Составление схем для проверки средств измерения и автоматики

#### Специалист должен знать и понимать:

- Основы электроники, электротехники и компьютерной техники в объеме, требуемом для выполнения работы
- Устройство, взаимодействие сложных приборов, технологический процесс их сборки и способы юстировки
- Условные обозначения схемы, виды схем, назначение отдельных элементов схемы
- Принципиальные и монтажные схемы электрооборудования
- Методы и средства измерений технологических параметров
- Принципиальные, структурные и монтажно-коммутационные схемы систем теплового контроля и автоматики
- Инструкции по эксплуатации и технические описания оборудования средств измерения и автоматики
- Назначение и условия применения контрольно-измерительной аппаратуры

- Читать схемы электрических соединений
- Применять электроизмерительные инструменты и приборы
- Измерять величину сопротивления изоляции в цепях и элементах средств измерения и автоматики
- Производить прокладку нулевой шины до защищаемого оборудования
- Производить прокладку линии заземления от контура до защищаемого прибора или оборудования
- Проверять фазировку и полярность силовых цепей и цепей питания
- Маркировать оборудование средств измерения и автоматики

- Проверять отдельные элементы схемы на соответствие заявленным характеристикам
- Производить прозвонку кабельных линий
- Проверять отсутствие и наличие напряжения на шинах, клеммниках, контрольных гнездах
- Производить ремонт, настройку и подготовку к поверке первичных измерительных преобразователей, измерительных приборов
- Производить автономную проверку, настройку и измерения параметров оборудования средств измерения и автоматики

#### Всего

Задание демонстрационного экзамена, разработано с учетом ФГОС СПО по профессии 15.01.31 Мастер контрольно - измерительных приборов и автоматики и направлено на оценку профессиональных компетенций по квалификациям: наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики; слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

#### 2. Обобщенная оценочная ведомость

В данном разделе определяются критерии оценки и количество начисляемых баллов (субъективные и объективные)

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 51.

Раздел	Критерий	Оценки					
,	r r	Субъективная оценка	Объективная	Общая			
1	Безопасность и организация рабочего места	0	6	6			
2	Монтаж технического оборудования	0	30	30			
3	Настройка, конфигурация и калибровка	0	15	15			
Итого =		0	51	51			

#### 3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания

- 3.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Контрольно-измерительные приборы и автоматика» 3 чел.
- 3.2. Дополнительное количество экспертов рассчитывается исходя из количества участников демонстрационного экзамена и количества рабочих мест.

Количество постов-рабочих мест	1	3	5	10	15	20	30
Количество студентов							
От 1 до 5	3	-	-	-	-	-	1
От 6 до 10	3	3	5	-	-	-	-
От 11 до 15	3	3	5	7	-	-	-
От 16 до 20	3	3	5	7	9	-	-
От 21 до 25	3	3	5	7	9	11	-
От 26 и более	3	3	5	7	9	11	13

#### Примечание:

Количество экспертов в общем случае равно количеству рабочих мест. Если рабочих мест 3 и меньше, то количество экспертов равно 3. При необходимости, количество экспертов может быть уменьшено в 2 раза, если соблюдаются несколько условий:

2. У одного эксперта имеется физическая возможность производить наблюдение одновременно за 2-мя студентами.

#### Инфраструктурный лист для КОД № 1.1 – приложение №4



# 4.2. Задание для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Контрольно-измерительные приборы и автоматика» (образец)

Задание включает в себя следующие разделы:

Формы участия

Модули задания и необходимое время

Критерии оценки

Необходимые приложения

Количество часов на выполнение задания: 6,5 ч.

#### 1. ФОРМА УЧАСТИЯ

Демонстрационный экзамен - это процедура, позволяющая обучающемуся в условиях, приближенных к производственным продемонстрировать освоенные профессиональные компетенции.

Экзаменационное задание состоит только из практических заданий.

Форма участия – групповая, работают не более 2 участников.

Задание демонстрационного экзамена, разработано с учетом ФГОС СПО по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики, и направлено на оценку профессиональных компетенций по квалификациям: слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике — наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики.

#### 2. МОДУЛИ. ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Модули и время сведены в таблице 1 Таблица 1.

№	<b>Поличенование можила</b>	Максимальный	Время на
п/п	Наименование модуля	балл	выполнение
1	А. Безопасность и организация	6	
	рабочего места	O	15 мин
2	В. Монтаж технического		5 часов 50 мин
	оборудования (монтаж	30	
	механической схемы, монтаж	30	
	электрической схемы)		
4	С. Настройка, конфигурация и	15	25 мин
	калибровка		

#### Модули с описанием работ

#### Модуль А – Безопасность и организация рабочего места

- 4. Выполнение работ по каждому модулю связано с безопасностью и организацией рабочего места. Модуль А является сквозным и оценивается в каждом модуле отдельно.
  - Использование СИЗ
  - Подготовка и содержание рабочего места
  - Отсутствие повреждений и травм

#### Модуль В. – Монтаж технического оборудования

#### Монтаж механической схемы

- 2. Монтаж устройств КИПиА и прокладка импульсной линии:
  - Монтаж компонентов, широко используемых в промышленности.
  - Монтаж оборудования КИПиА.
  - Монтаж элементов пневмосистемы.
  - Монтаж импульсной линии.
  - Проверка на герметичность.

#### Монтаж электрической схемы

- 3. Коммутация устройств и прокладка силовой и управляющей цепи, куда входят:
  - Прокладка проводки и кабелей.
  - Оконцевание проводов.
  - Проверка адресности силовых и управляющих цепей.
  - Монтаж устройств автоматизации, сборка шкафа.
  - Монтаж цепей датчика давления к ПИД-регулятору согласно руководству по эксплуатации.

#### Модуль С. Настройка, конфигурация и калибровка

- 4. Настройка средств автоматизации, средств измерений и калибровки.
  - Настройка PID-регулятора на поддержание давления в системе Ризб. = 2 bar.
  - Настройка реле давления на аварийный сброс измеряемой среды в дренажную линию при достижении предельно допустимого значения в системе Ризб. = 3,5 bar.
  - Настройка фильтр-редуктора на поддержание давления на выходе Ризб. = 4 bar.
  - Выполнение процедуры калибровки для датчика давления с помощью калибратора давления и HART-коммуникатора.
  - Настройка/калибровка датчика давления с помощью HARTкоммуникатора:
    - Корректировка тега, согласно выданным схемам.
    - Настройка ед. измерения: bar.
    - Настройка диапазона шкалы Р изб = 0-6.
    - Проверка/настройка нулевой точки.
    - Калибровка датчика давления в диапазоне 0-6 bar с выходным токовым сигналом 4-20 мА.

#### 3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (субъективные и объективные) в Таблице 2.

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 51.

Таблица 2.

Раздел	L'averany -	Оценки		
	Критерий	Субъективная оценка	Объективная	Общая
1	Безопасность и организация рабочего места	0	6	6
2	Монтаж технического оборудования	0	30	30
3	Настройка, конфигурация и калибровка	0	15	15
Итого =		0	51	51

Субъективные оценки -0.

### 4.3. План проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия

План работы участников и экспертов день С-1

	ВРЕМЯ	МЕРОПРИЯТИЕ	
	с 09:00 до 10:00	Прибытие главного и технического экспертов на площадку. Приём площадки.	
		Регистрация участников, экспертов (проверка паспортов).	
C-1	с 10:00 до 11:20	Ознакомление с методикой проведения Демонстрационного экзамена для участников и экспертов; Объяснение задания на Демонстрационный экзамен; Ознакомление участников и экспертов с критериями оценки; Обсуждение системы оценки внесение в CIS. Блокировка системы оценки. Инструктаж по ОТ и ТБ с участниками и экспертами; Распределение ролей между экспертами; Жеребьевка участников.	
	с 14:00 до 14:00	Обеденный перерыв.	
	с 14:00 до 15:00	Проверка рабочих мест, расходных материалов и оборудования.	
	с 15:00 до 16:00	Знакомство участников с площадкой и оборудованием.	

План работы участников и экспертов день С 1:

	ВРЕМЯ	МЕРОПРИЯТИЕ
	с 08:00 до 08.30 с 08:30 до 09:00	Прибытие участников и экспертов на площадку. Проверка ТООLВОХ; Инструктаж по ОТ и ТБ с участниками (протокол).
C 1	с 09:00 до 12:00	Выполнение Модуля А Выполнение Модуля В
	с 12:00 до 13:00 с 13:00 до 16:00	Обеденный перерыв <b>Выполнение Модуля А</b>
	с 16:00 до 16:30 с 16:30 до 18:30	Выполнение Модуля В Выполнение модуля С Проведение оценки и внесение результатов с систему CIS

План проведения демонстрационного экзамена корректируется главным экспертом площадки проведения демонстрационного экзамена в зависимости от времени, выделенного на площадке проведения демонстрационного экзамена, количества участников и рабочих мест.


# 4.4. План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия

Компетенция: Контрольно-измерительные приборы и автоматика

Номер компетенции:

Дата разработки: «20» ноября 2018г.

План застройки площадки:



#### ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Организация, принявшая решение о проведении демонстрационного экзамена (далее — организация), из комплектов оценочной документации, содержащихся в настоящих Оценочных материалах, выбирает один КОД, о чем уведомляет Союз не позднее, чем за три месяца до даты проведения.

Выбирая КОД в качестве материалов для организации подготовки к демонстрационному экзамену, организация соглашается с:

- а) уровнем и сложностью задания для демонстрационного экзамена, включая максимально возможный балл;
- б) требованиями к оборудованию, оснащению и расходным материалам для проведения демонстрационного экзамена;
- в) перечнем знаний, умений и навыков, подлежащих оценке в рамках демонстрационного экзамена;
- г) требованиями к составу экспертных групп для оценки выполнения заданий.

В соответствии с выбранным КОД образовательная организация, проводящая демонстрационный экзамен в рамках промежуточной или государственной итоговой аттестации, корректирует образовательные программы по соответствующим профессиям, специальностям и направлениям подготовки, разрабатывает регламентирующие документы и организует подготовку к демонстрационному экзамену. При этом, выбранный КОД утверждается образовательной организацией в качестве требований к проведению выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена без внесения в него каких-либо изменений.

Не допускается внесение изменений в утвержденные КОД, исключение элементов или их дополнение, включая оценочную схему.

При выявлении на площадках проведения демонстрационного экзамена любых случаев внесения изменений в утвержденные КОД, Союз оставляет за собой право аннулировать результаты демонстрационного экзамена с последующим лишением статуса центра проведения демонстрационного экзамена и применением мер взыскания в отношении членов экспертной группы в рамках своих полномочий.

#### приложения

Приложение №1 — Инфраструктурный лист для КОД № 2.1 Приложение №2 — Инфраструктурный лист для КОД № 1.3 Приложение №3 — Инфраструктурный лист для КОД № 1.2 Приложение №4 — Инфраструктурный лист для КОД № 1.1