Podstawy informatyki przemysłowej - projekt nr 5

grupa: Adam Bednarski, Michał Skibiński, Paweł Lachawiec

1. opis zadania

Problemem do rozwiązania jest problem sterowania temperaturą w zamkniętej przestrzeni. Za ogrzewanie i ochładzanie temperatury odpowiada żarówka halogenowa umieszczona wewnątrz, oraz wentylatory umieszczone na przeciwległych ścianach. Temperaturę mierzymy czujnikiem temperatury PT-100. Urządzenia wyjściowe posiadają 3 stany, w których mogą się znajdować:

- 1. Stan bezczynności (IDLE) zarówno żarówka jak i wentylatory są bezczynne
- 2. Stan grzania żarówka włączona, wentylatory wyłączone
- 3. Stan chłodzenia żarówka wyłączona, wentylatory włączone

Zasady działania: T* - temperatura zadana, mierzona co 0.5 stopnia, domyślnie ustawiona na 23 stopnie T - temperatura aktualna, mierzona co 0.1 stopnia h - histereza, zmieniana co do 0.1 stopnia Ze stanów grzania i chłodzenia możemy przejść w stan bezczynności, gdy:

- 1. Włączamy grzanie, gdy T* T > h
- 2. Włączamy chłodzenie, gdy T* T < -h
- 3. Wyłączamy grzanie, gdy T >= T*
- 4. Wyłączamy chłodzenie, gdy T <= T*

2. wejścia i wyjścia sterownika


wejścia

zmienna	urządzenie
i1	analogowy czujnik temperatury PT-100

wyjścia

| zmienna | urządzenie | | --- | --- | --- | q1 | żarówka halogenowa | | q2 | wentylatory |

3. diagram FBD



3. diagram sfc

