




机械臂链接螺丝螺母轴承基本配件

对应店铺

M14 规格				
种类	规格	数量	备注	
M14 螺丝(外六角)	160MM	1	基座之间链接	
	110MM	1	2 座与 3 座之间链接	
M14 螺母	带防滑	2		
M8 规格				
M8 螺丝(内六角)	100MM	4	基座之间连接	
	35MM	2	2 轴盖子连接跟电源仓	
	90MM	1	3 轴座与 4 轴座之间链接	
	80MM	1	4 轴座与 5 轴座之间链接	
M8 螺母	加厚	8		
M4 规格				
M4 螺丝(内六角)	35MM	8	1 轴和 2 轴减速器连接块与轴座之间连接	
	22mm	4	2 轴基座与 2 轴齿轮之间连接	

M4 螺母	加厚	12		
-------	----	----	--	---

M3 规格				
M3 螺丝(内六角)	35MM	36	3 轴和 4 轴和 5 轴减速器连接块与轴座之间连接	
	8MM	24	减速器与连接块之间连接以及末端电机连接	
	25MM	4	一轴压同步带块固定	
	15MM	2	一轴压同步带块固定	
M3 螺母	加厚	42		


塑料垫片				
ABS 垫高柱	M3*7*1 (或者 M3*7*2)	24	一轴压同步带块轴承垫片以及驱动板跟电机连接处	
塑胶尼龙垫片	M8*16*1.5	4	轴承之间垫片	

轴承				
轴承	623zz	4	一轴压同步带块所需	

	608zz	8		
	6702zz	3		
	6002	4		
	51104	2		

电机所需配件

同步轮				
种类	规格	数量	备注	
同步轮	2gt、齿 20、宽 6、内孔 8	3	3 轴 4 轴 5 轴同步带轮	
	3M、齿 16、宽 10、孔 8	2	1, 2 轴同步带轮	
	2gt、惰轮、宽 6、齿 16(无齿)	2	盖子与 3 轴连杆之间	
同步带				

同步带	3M、宽 10、长 315	1	1 轴同步带	
	3M、宽 10、长 324	1	2 轴同步带	
	2gt、宽 6、长 280	1	3 轴同步带	
	2gt、宽 6、长 180(或者 174)	1	4 轴同步带	



	2gt、宽 6、长 176(或者 174)	1	5 轴同步带	
--	-----------------------	---	--------	---

电机配件				
径向磁铁	直径 4 高度 4	6	磁编码器所需磁铁	

电机

种类	规格	型号	备注	
一轴	1:27	42HS34	一轴	
二轴	1:27	42HS34	二轴	
三轴	1:14	42HS34	三轴	
四轴	5.18:1	42HS34	四轴	
五轴	5.18:1	42HS34	五轴	
六轴	34 高度	42BYGHS34S	六轴	

电机驱动


种类	规格	数量	备注	
CAN 闭环步进驱动板	12V	6	建议多买一块	
USB 转 CAN 板		1		


电源

种类	规格	数量	备注	
12V3A 稳定电源	12V3A	1		

母头线	DC 单母头线	1		
-----	---------	---	--	---

视觉抓取

种类	规格	数量	备注	
机械臂柔性软夹子		1	机械臂柔性软夹子	
100 万像素双目相机	105°无畸变 /2.4mm	1	100 万像素双目相机	



ESP32	带 5V 针脚	1	最好 type-c 口	
-------	---------	---	-------------	---

3D 打印模型外壳



有提供 sw 模型，可以自行进行打印


[对应店铺](#)

名称	数量件/套	
42_J6_kotelo	1	
Pulley32TGT2	1	

42 末端 Pulley60Tv2	1	
Arm2Mountv2	1	
Pulley100Tv5	1	
Arm1v2	1	

Arm 2.3	1	
HTD3M 80T	1	
BaseWall_2_v2	1	
Basewall cover v2	1	

HTD3M 80T_base	1	
Baseplate	1	
Bottom Tube	1	
压同步轮带盖	1	

Bottom support	1	
Motor spacer	1	
电机后盖	1	
电源仓	1	