

XAVIER DARON ARCHITECTE DPLG

11 RUE MOULIN A VENT 97 400 SAINT DENIS FAX: 0262 43 33 32 GSM: 0692 61 89 55 **CH34**

xavier_daron@orange.fr

COMPTE RENDU DE REUNION DE CHANTIER N°34

DU 03/03/2015

"PLATEAU SPORTIF COUVERT A LA RIVIERE DU MAT"

CREATION D'UN PLATEAU NOIR COUVERT AVEC VESTIAIRES SANITAIRES BUREAUX ET LOCAUX DE STOCKAGE

	PC n°	PC 097 402 12A0024	délivré le 13 se	ptembre 2012		
Présents	M./Mme.	SOCIETE	TEL	FAX	GSM	DIFF.
	MIIe FONTAINE	MAITRE D'OUVRAGE	0262 51 79 50	0262 70 31 44	0692 67 23 49	X
X	M DARON	ARCHITECTE	0262 43 33 32	0262 43 33 32	0692 61 89 55	
	M. LIN SI	BDET	0262 41 35 01	aucun	0692 66 48 30	
	M. GAULTIER	INTEGRALE SUD	0262 10 95 00	0262 33 67 49	0692 70 67 08	X
	M SARPEDON	SOCOTEC	0262 94 48 48	0262 94 48 50	0692 67 36 47	X
	M PERRIER	CSPS SOCOTEC	0262 94 48 40	0262 94 48 50	0692 77 62 97	X
X	M. BELEGO	BBOI	0262 42 16 65	0262 43 68 16	0692 31 04 11	X
X	M. LAW-MUI	LMTT	aucun	aucun	0692 86 20 62	X
	M. CARADOT	SMOI	0262 34 08 77	0262 33 72 95	0692 97 04 97	X
	M. MAILLOT	SMG	0262 58 59 49	0262 58 59 08	0692 29 40 18	X
X	M. ?	SMG	0262 58 59 49	0262 58 59 08	0692 29 40 12	X
	M. BOESCH	SPM	0262 97 70 55	0262 97 70 55	0692 65 27 11	X
	M. MOREL	FAOI	0262 24 77 60	0262 27 02 36	0692 44 90 93	X
	M. GRONDIN	JLGF	aucun	aucun	0692 46 95 82	X
X	M. BOYER	LJDSB	0262 57 71 82	0262 57 28 74	0692 65 85 59	X
	M. GRONDIN	BATINOV	aucun	aucun	0692 48 36 39	X
	M. AJORQUE	TDS	0262 93 11 05	0262 93 11 05	0692 20 26 27	
	M. VANDENESSE	DLA	0262 09 80 13	0262 26 19 89	0692 56 86 58	
	M. SORA	AROS	0262 58 49 05	aucun	0692 34 99 22	X
	M. ARNAL	TEP	0262 30 23 34	0262 58 32 81	0692 78 40 90	Х

PROCHAINE REUNION: LE 10/03/2015 à 08h00 sur le chantier ENTREPRISES CONVOQUEES: BBOI, FAOI, AROS, SMOI

1.1 PILOTAGE (BBOI)

→ transmettre au MOe & au MO un planning recalé

1.2 VRD - DEMOLITION - GROS OEUVRE

1.2.1 **VRD**

Cheminement en béton balayé :

ightarrow talus le long de la clôture : à finaliser : reposer grillage existant sur poteaux existants & laisser des vides pour permettre à l'eau de s'écouler

Raccordements fluides:

Télécoms : démarches de raccordement : à la charge du maître d'ouvrage

→ tenir informé des démarches la MOe & l'OPC

EXE VRD / épandage ANC

- $\,\rightarrow\,$ MO demande à ce que cette prestation soit retirée & décomptée en moins value au marché
- → il reste un élément à placer en sortie de fosse septique (qui reste à la charge de LMTT)
- → les travaux d'espaces verts doivent commencer en arrière & sur les côtés du bâtiment ; les enrobés seront réalisés ultérieurement (d'ici 2 à 3 semaines)

1.2.2 GROS OEUVRE

1 bloc porte sans baguette (local technique ECS vestiaires) : à voir avec le menuisier bois comment faire pour finaliser les travaux & permettre la peinture

17/02 Murs maçonnés destinés à être peints :

 \rightarrow reprises à effectuer immédiatement au "pelliplast fin" : notamment arases, tableaux et lorsque bullage trop prononcé

Grilles de ventilation (VH/VB)

ightarrow échantillon à retourner à l'archi ou directement à M. LAURENT de JLGF pour thermolaguage

1.3 CHARPENTE METALLIQUE & MENUISERIE METALLIQUE

Demande Mo : remplacement texte initialement prévu en façade nord par seulement «GYMNASE VINCENDO » (en grand) : sur la base de la police transmise : le MOe transmet un détail

→ Transmettre PAC avant réalisation

RAPPEL (15/01/27): platine sur voile BA de file 5: à reprendre

Rappel (14/09/30): Transmettre PV d'autocontrôle de boulonnage des charpentes au MOe & CT

portillon PO3 : convenu : prestation déplacée en fond de parcelle sur accès arrière avec finition galvanisé Z450 ; le portail coulissant existant entre vestiaires & terrain de foot devra être réparé avec un nouveau mécanisme & béquilles. <u>Hauteur du portillon à créer : 210 cm</u>

→ Transmettre PAC avant réalisation

1.4 **COUVERTURE**

Larmier à prévoir, comme convenu, en sous-face des linteaux

DEP: attentes en pied de chutes au niveau des PRS sur files 3/G & 3/B:

 \rightarrow modifications VRD réalisées : prévoir pose manchon de raccord en zinc (mise en œuvre identique aux DEP en façade ouest) – RAPPEL (15/02/24)

24/02 Bardage transparent (SPM) : finalisé

- → Tôle supplémentaire necessaire au niveau sous face bardage transparent (suite pluie, infiltrations jusque sous face du platelage des bureaux) : à réaliser
 - → prendre contact avec MOe avant fabrication en atelier
- 17/02 Bardage acier (SPM): tôles de finition à prévoir pour boucher les trous entre pannes Z & PRS
 - → prévoir grillage pare-rongeurs en partie basse du bardage, et fermetures doublage pour éviter l'installation de chauves souris ou autres a l'intérieur RAPPEL (15/02/24)

1.5 MENUISERIE ALUMINIUM

Pose des menuiseries alu avec profilés blancs

- → Infiltrations d'eau depuis le pourtour des blocs fenêtres (probable problème de jointoiement)
 - → réaliser un test d'étanchéité du calfeutrement périphérique de toutes les menuiseries au moyen d'un tuyau d'eau appliqué directement & à fort débit sur les calfeutrements. Transmettre immédiatement après PV d'autocontrôles par menuiserie RAPPEL (15/02/24)

Menuiseries aluminium prévues en couleur, posées blanches :

→ RAPPEL (15/01/27) : reposer les menuiseries qui ont été re-laquées, après présentation d'une menuiserie avant pose pour validation MOe (à prévoir impérativement pour prochaine réunion) – RAPPEL (15/02/24)

Menuiseries aluminium prévues en façade nord (JA6D1) :

17/02 → RAPPEL (15/02/17) pose menuiseries : immédiatement

PM : grilles de ventilation : Ø200 : pose attendue

1.6 **MENUISERIE BOIS**

RAPPEL (15/02/24) : Portes intérieures Pi1 : PAC à transmettre ; PM : le CT rappelle que , conformément à l'article XP1, « lorsque s'ouvrant vers l'intérieur, [les portes] doivent pouvoir être déverrouillées & dégondées de l'extérieur » : à confirmer

Réalisation du bardage bois : PAC & pose planifiée

PM : portes palières : posées, clefs passe transmises aux entreprises TDS TEP & BBOI

ightarrow RAPPEL (15/02/10) : manquent portes en local boulistes ; manquent baguettes sur certains bâtis : à compléter

1.7 REVÊTEMENTS DURS

RAPPEL (14/07/15): Dallages réalisés : à réceptionner (& transmettre PV au MOe)

RAPPEL (14/05/20) : à transmettre : fiches techniques (avec classement UPEC & glissance selon NF XP P05-011 : à priori PN18 & PC20), en précisant la destination (S1 & S2)

Sur la base des tracés de niveaux et des pentes prévues, indiquer au plombier l'altimétrie des siphons de sol (SS) dans les vestiaires, WC, etc...

Approvisionnement & début des travaux : confirmé ce jour

- → Approvisionnement fournisseur annoncé pour le : 9 mars
- → Début des travaux annoncé pour le : 16 mars

PM : faïences : hauteurs : cf. CCTP (2,20 m dans douches des vestiaires & WC collectifs, et 1,60 m dans WC & dégagement contigu a la salle de réunion)

Intervention : arrêtée (en attente menuiseries aluminium)

- → prévoir réalisation des faux-plafonds de salle de réunion & WCs
- → prévoir coordination avec entreprise BBOI qui doit des reprises sur gros œuvre (arases voiles) à réaliser préalablement à la pose des plaques

1.9 PLOMBERIE – ECS

Réseau d'adduction en apparent : réalisé.

→ suite intervention à repousser tant que carreleur n'a pas terminé ses travaux

1.10 ELECTRICITE

Intervention luminaires & équipements : non entamée (en attente menuiseries aluminium) Intervention réseaux : arrêtée

fourreaux de pénétration dans le bâtiment : a reprendre ! (dé béton interdit)

percement dans voile autoplaçant, en violation des instructions répétées (!!) : à reprendre au pelliplast fin

RAPPEL : Chemin de câbles en sous face de charpente : à contreventer (3 points), chemin de câbles central dimensions à réduire pour permettre passage des paniers de basket relevables

1.11 PEINTURE / ETANCHÉITÉ

Travaux de peinture : suite reprises GO, peut reprendre en imper ; attendre reprises sur supports en pliolite pour entamer peinture

PM : faïences : hauteurs : cf. CCTP (2,20 m dans douches des vestiaires & WC collectifs, et 1,60 m dans WC & dégagement contigu a la salle de réunion)

1.12 A TOUTES LES ENTREPRISES

RAPPEL : les voiles béton de gros œuvre devant rester bruts, ne pas les détériorer

1.13 CONTRÔLE TECHNIQUE

RAS