n° logement	type	locataire	téléphone
6	Т3	MOUNIAMA	0692 98 40 99

		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général
9	Menuiserie 1	PP2V	Α	BOIS	2138x(741+ 3	BE	BE	TBE	TBE
	Menuiserie 2	F2V+V	Α	BOIS	1146x1530	BE	BE	TBE	TBE
	Menuiserie 3	NA4L2D	Т	ALU	367x(738+74	M	М	M	M
	Menuiserie 4	PP1V	Α	BOIS	2128x741	D	D	D	BE
	Menuiserie 5	PF2V+V	Α	BOIS	2106x1532	D	D	D	D
	Menuiserie 6	F1V+V	Α	BOIS	1145x733	M	M	M	M
	Menuiserie 7	NA6L1D	Т	ALU	542x736	BE	BE	BE	BE
	Menuiserie 8	NA6L1D	Т	ALU	543x736	M	M	M	M
	Menuiserie 9	GDC	Т	BOIS					D

le fond de la varangue a été fermé par des baies vitrées habillage façade latérale à remplacer (cf. photos)

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Menuiserie 1	RAS à repeindre
Menuiserie 2	RAS à repeindre
Menuiserie 3	RAS manque une poignée
Menuiserie 4	RAS à repeindre
Menuiserie 5	Ouvrant – équerrage jeu important + mécanisme fenêtre très mauvais état : à reprendre +à repeindre
Menuiserie 6	RAS à repeindre
Menuiserie 7	RAS
Menuiserie 8	RAS
Menuiserie 9	GDC à réviser d'urgence (jeu important) + à repeindre

n° logement	type	locataire	téléphone
16	Т3	RENAMBATZ	0692 53 22 36

		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général
3	Menuiserie 1	PP2V	Α	BOIS	2136x(737+?	P BE	BE	BE	BE
	Menuiserie 2	F2V+V	Α	BOIS	1146x1530	BE	BE	D	BE
	Menuiserie 3	NA4L2D	Т	ALU	368x(732+73	D	D	D	D
	Menuiserie 4	PP1V	Α	BOIS	2141x732	M	D	M	М
	Menuiserie 5	PF2V+V	Α	BOIS	2100x1520	M	M	D	M
	Menuiserie 6	F1V+V	Α	BOIS	1145x721	М	D	M	M
	Menuiserie 7	NA6L1D	Т	ALU	549x737	BE	BE	BE	BE
	Menuiserie 8	NA6L1D	Т	ALU	551x734	М	М	M	M
	Menuiserie 9	GDC	Т	BOIS					HS

Varangue : pente inversée vers la porte d'entrée

Menuiserie 1	RAS à repeindre
Menuiserie 2	Fenêtre / mécanisme – point haut HS : à réviser ou remplacer
Menuiserie 3	Mécanisme complètement grippé : à dégripper ou remplacer
Menuiserie 4	RAS à repeindre
Menuiserie 5	RAS à repeindre
Menuiserie 6	Ouvrant – équerrage défectueux : à reprendre + à repeindre
Menuiserie 7	RAS
Menuiserie 8	RAS
Menuiserie 9	GDC à remplacer d'urgence (manquent éléments)

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général
18	T4	NAROUDIN	0692 53 16 24	Menuiserie 1	PP1V	Α	BOIS	2125x742	BE	BE	BE	BE
				Menuiserie 2	F2V+V	Α	BOIS	1145x1523	М	M	M	M
				Menuiserie 3	F1V+V	Α	BOIS	1145x718	M	M	M	M
				Menuiserie 4	NA4L2D	Т	ALU	364x(735+73	BE	BE	BE	BE
				Menuiserie 5	PP1V	Α	BOIS	2132x734	BE	D	BE	M
				Menuiserie 6	PF2V+V	Α	BOIS	(NR)*(1)	М	M	BE	M
				Menuiserie 7	F1V+V	Α	BOIS	1173x741	TBE	TBE	TBE	TBE
				Menuiserie 8	F1V+V	Α	BOIS	1173x742	TBE	TBE	TBE	TBE
				Menuiserie 9	NA6L1D	Т	ALU	542x740	BE	BE	BE	BE
				Menuiserie 10	NA6L1D	Т	ALU	548x740	BE	BE	BE	BE
				Menuiserie 11	GDC	Т	BOIS					M

^{*(1) :} menuiserie remplacée par locataire ; telle que posée, risque d'infiltration important ; volets non manœuvrables

	110.000
Menuiserie 1	RAS (peinture récente)
Menuiserie 2	Dormant – joints HS : à remplacer ; volets défaut d'équerrage et cintrés : à reprendre ou remplacer
Menuiserie 3	RAS (Volets – HS, déposés par locataires)
Menuiserie 4	RAS
Menuiserie 5	Ouvrant – défaut d'équerrage : à reprendre
Menuiserie 6	RAS
Menuiserie 7	RAS*(2) à repeindre
Menuiserie 8	RAS*(2) à repeindre
Menuiserie 9	RAS
Menuiserie 10	RAS
Menuiserie 11	RAS Fixations à réviser + à repeindre

^{*(2) :} menuiserie neuve

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général
20	T4	PORTO	0692 71 64 96	Menuiserie 1	PP1V	Α	BOIS	2082x1533	BE	BE	BE	BE
				Menuiserie 2	F2V+V	Α	BOIS	1142x1536	TD	TD	TD	TD
				Menuiserie 3	F1V+V	Α	BOIS	1142x732	D	TD	D	D
				Menuiserie 4	NA4L2D	Т	ALU	368x(734+73	М	M	BE	М
				Menuiserie 5	PP1V	Α	BOIS	2144x734	D	D	M	D
				Menuiserie 6	PF2V+V	Α	BOIS	2102x1526	М	M	M	М
				Menuiserie 7	F1V+V	Α	BOIS	1140x728	M	M	M	M
				Menuiserie 8	F1V+V	Α	BOIS	1136x734	M	M	M	M
				Menuiserie 9	NA6L1D	Т	ALU	547x731	М	M	M	М
				Menuiserie 10	NA6L1D	Т	ALU	544x736	М	M	М	М
				Menuiserie 11	GDC	Т	BOIS					М

traces d'infiltrations sur plafond cuisine depuis SDB R+1

Menuiserie 1	RAS (jolie peinture récente)
Menuiserie 2	Volets : déformés, ne ferment plus : à reprendre ; fenêtre – ouvrants : ne ferment plus : à remplacer
Menuiserie 3	Volets : déformés, pourris, ne ferment plus : à remplacer ; fenêtre – dormant : joints HS : à remplacer
Menuiserie 4	RAS (mécanisme bien graissés -et lames de verre aussi-)
Menuiserie 5	Dormant- élément rejet d'eau supérieur manquant : à remplacer ; ouvrant : à repeindre
Menuiserie 6	RAS à repeindre
Menuiserie 7	RAS à repeindre
Menuiserie 8	RAS à repeindre
Menuiserie 9	RAS
Menuiserie 10	1 lame manquante : à remplacer
Menuiserie 11	Fixations à réviser + à repeindre

n° logement	type	locataire	téléphone
22	T4	AUBRAS	NC

	type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général
Menuiserie 1	PP1V	Α	BOIS	2129X736	M	M	M	М
Menuiserie 2	F2V+V	Α	BOIS	1137x1532	D	D	HS	D
Menuiserie 3	F1V+V	Α	BOIS	1147x737	M	D	M	D
Menuiserie 4	NA4L2D	Т	ALU	NR*	TD	TD	TD	TD
Menuiserie 5	PP1V	Α	BOIS	2119x736	TD	TD	TD	TD
Menuiserie 6	PF2V+V	Α	BOIS	NR*	TD	TD	D	TD
Menuiserie 7	F1V+V	Α	BOIS	1146x728	M	D	BE	М
Menuiserie 8	F1V+V	Α	BOIS	1141x730	M	D	BE	М
Menuiserie 9	NA6L1D	Т	ALU	545x730	M	M	M	M
Menuiserie 10	NA6L1D	Т	ALU	545x730	M	М	M	М
Menuiserie 11	GDC	Т	BOIS					М

^{*}mesure impossible

Gros problème d'humidité dans cette maison (tous les faux-plafonds de l'étage sont piquetés de pourriture/champignons) Façade/bardage bois en mauvais état (à repeindre d'urgence – ou à remplacer à l'identique)

	110.00.000
Menuiserie 1	RAS à repeindre
Menuiserie 2	Ouvrant : verre cassé ; volet – défaut d'équerrage : à reprendre + repeindre
Menuiserie 3	Ouvrant : verre cassé ; volet – gros défaut d'équerrage, & très fatigué : verre à remplacer + à repeindre
Menuiserie 4	Mécanisme – HS : tout à remplacer
Menuiserie 5	Ouvrant :pourri + défaut d'équerrage : tout à remplacer
Menuiserie 6	Dormant - cassé ; Ouvrant : verre cassé ; mécanisme – pt ht HS : tout à remplacer
Menuiserie 7	RAS à repeindre
Menuiserie 8	RAS à repeindre
Menuiserie 9	RAS
Menuiserie 10	RAS
Menuiserie 11	Fixations à réviser + à repeindre