


BATIMENT A



Maitrise d'ouvrage

Maitrise d'oeuvre

SEDRE service maintenance
53 rue de Paris 97 464 Saint Denis cedex
TEL: 0262 94 76 34
email: pascal.dussieu@sedre.fr

XAVIER DARON ARCHITECTE DPLG

DIAGNOSTIC

10/2011
XD

Opération

Document

1.2.1 - HTS DE FLORIMONT Bâtiment A
1.2 - HAUTS DE FLORIMONT
1 - PLAN DE REPÉAGE DES MENUISERIES
1/250


Document

REVISION MENUISERIES EXTERIEURES
10/2011
XD

Document

Les présents documents ne figurent pas des plans d'exécution et ne peuvent en aucun cas être directement utilisés pour réaliser la ou les constructions.

BATIMENT B



Maitrise d'ouvrage

Maitrise d'oeuvre

SEDRE service maintenance
53 rue de Paris 97 464 Saint Denis cedex
TEL: 0262 94 76 34
email: pascal.dussieu@sedre.fr

XAVIER DARON ARCHITECTE DPLG

DIAGNOSTIC

10/2011
XD

REVISION MENUISERIES EXTERIEURES

1.2.2 - HTS DE FLORIMONT Bâtiment B

1.2 - HAUTS DE FLORIMONT
1 - PLAN DE REPERAGE DES MENUISERIES
1/250

Document

Opération


PP42



LP

BATIMENT C

Les présents documents ne figurent pas des plans d'exécution et ne peuvent en aucun cas être directement utilisés pour réaliser la ou les constructions



卷之三

卷之三

SEDRE service maintenance
222 Rio do Pará 07.161 Saint Denis codex.

XAVIER DARON ARCHITECTE DPLG

REVISION
DIAGNOSTIC
10/2011
XD


REVISION MENUISERIES EXTERIEURES


1.2.3 - HTS DE FLORIMONT Bâtiment C

1.2 - HAUTS DE FLORIMONT
1 - PLAN DE REPERAGE DES MENUISERIES
1/250


10

Les présents documents ne figurent pas des plans d'exécution et ne peuvent en aucun cas être directement utilisés pour réaliser la ou les constructions.






BATIMENT A



BATIMENT B



Opération

REVISION MENUISERIES EXTERIEURES

DIAGNOSTIC
10/2011
XD

Maitrise d'oeuvre

XAVIER DARON ARCHITECTE DPLG

9 rue des Scoliers 97424 Piton Saint leu
GSM : 0692 61 85 55 - FAX : 0262 43 33 32
email : xavier_daron@orange.fr

Maitrise d'ouvrage

SEDRE service maintenance

53 rue de Paris 97 464 Saint Denis cedex
TEL: 0262 94 76 34
email: pascal.dusselier@sedre.fr

Document


ROSE DES SABLES Bâtiments A & B


PLAN DE REPERAGE DES MENUISERIES
1/20
1 - PLAN DE REPERAGE DES MENUISERIES

BATIMENT C


BATIMENT E

BATIMENT F







BATIMENT G



BATIMENT H







Les présents documents ne figurent pas des plans d'exécution et ne peuvent en aucun cas être directement utilisés pour réaliser la ou les constructions.

BATIMENT A


R+2



R+1



RDC



Maîtrise d'ouvrage

Opération

Document

GLOXINIAS Batiment A

PLAN DE REPERAGE DES MENUISERIES
1/20
1 - PLAN DE REPERAGE DES MENUISERIES

REVISION MENUISERIES EXTERIEURES


DIAGNOSTIC
10/2011
XD

XAVIER DARON ARCHITECTE DPLG

9 rue des Sœurs 97424 Pliton Saint leu
GSM : 0692 61 85 55 - FAX : 0262 43 33 32
email : xavier_daron@orange.fr


SEDRE service maintenance

53 rue de Paris 97 464 Saint Denis cedex
TEL: 0262 94 76 34
email: pascal.dussieu@sedre.fr



BATIMENT B

Les présents documents ne figurent pas des plans d'exécution et ne peuvent en aucun cas être directement utilisés pour réaliser la ou les constructions.



XAVIER DARON ARCHITECTE DPLG

9 rue des Scoliers 91742 Pliton Saint leu
GSM : 0692 61 86 55 - FAX : 0262 43 33 32
email : xavier_daron@orange.fr

Maîtrise d'œuvre

SEDRE service maintenance

53 rue de Paris 97 464 Saint Denis cedex
TEL: 0262 94 76 34
email: pascal.dussieu@sedre.fr

Opération

REVISION MENUISERIES EXTERIEURES

DIAGNOSTIC
10/2011
XD

GLOXINIAS Bâtiment B

PLAN DE REPERAGE DES MENUISERIES
1/20
1 - PLAN DE REPERAGE DES MENUISERIES