

F2V

Maîtrise d'ouvrage

SEDRE service maintenance
53 rue de Paris 97-464 Saint Denis cedex
TEL: 0262 94 76 34
email: pascal.dussieu@sedre.fr

Maîtrise d'œuvre



XAVIER DARON ARCHITECTE DPLG
9 rue des Ecoliers 97424 Pliton Saint leu
GSM : 0692 61 86 55 - FAX: 0262 43 33 32
email: xavier_daron@orange.fr

Opération

REVISION MENUISERIES EXTERIEURES
DIAGNOSTIC
10/2011
XD

Document

2.1.1 - F2V
2.1 - LES HAUTS DE FLORMONT
2- CARNET DE MENUISERIES
1/20



F2V+V

Maitrise d'ouvrage

SEDRE service maintenance
53 rue de Paris 97-464 Saint Denis cedex
TEL: 0262 94 76 34
email: pascal.dussieu@sedre.fr

Maitrise d'oeuvre



XAVIER DARON ARCHITECTE DPLG
9 rue des Ecoliers 97424 Pliton Saint leu
GSM : 0692 61 86 55 - FAX: 0262 43 33 32
email: xavier_daron@orange.fr

Opération

REVISION MENUISERIES EXTERIEURES
DIAGNOSTIC
10/2011
XD

Document

2.1.2 - F2V+V
2.1 - LES HAUTS DE FLORMONT
2- CARNET DE MENUISERIES
1/20



PF2V

XAVIER DARON ARCHITECTE DPLG

Maitrise d'œuvre



9 rue des Ecoliers 97424 Pliton Saint leu
GSM : 0692 61 86 55 - FAX : 0262 43 33 32
email : xavier_daron@orange.fr

SEDRE service maintenance

53 rue de Paris 97 464 Saint Denis cedex
TEL : 0262 94 76 34
email : pascal.dussieu@sedre.fr

2.1.3 - PF2V
2.1 - LES HAUTS DE FLORMONT
2- CARNET DE MENUISERIES
1/20

REVISION MENUISERIES EXTERIEURES
DIAGNOSTIC
10/2011
XD



PF2V+V

Maitrise d'ouvrage

SEDRE service maintenance
53 rue de Paris 97-464 Saint Denis cedex
TEL: 0262 94 76 34
email: pascal.dussieu@sedre.fr

Maitrise d'oeuvre



XAVIER DARON ARCHITECTE DPLG
9 rue des Ecoliers 97424 Pliton Saint leu
GSM : 0692 61 86 55 - FAX: 0262 43 33 32
email: xavier_daron@orange.fr

Opération

REVISION MENUISERIES EXTERIEURES
DIAGNOSTIC
10/2011
XD

Document

2.1.4 - PF2V+V
2.1 - LES HAUTS DE FLORMONT
2- CARNET DE MENUISERIES
1/20



PF1V

XAVIER DARON ARCHITECTE DPLG

Maitrise d'œuvre

9 rue des Ecoliers 97424 Pliton Saint leu
GSM : 0692 61 86 55 - FAX : 0262 43 33 32
email : xavier_daron@orange.fr

SEDRE service maintenance
53 rue de Paris 97 464 Saint Denis cedex
TEL: 0262 94 76 34
email: pascal.dussieu@sedre.fr



REVISION MENUISERIES EXTERIEURES

DIAGNOSTIC

10/2011
XD

2.1.5 - PF1V

2.1 - LES HAUTS DE FLORMONT
2- CARNET DE MENUISERIES
1/20



PP1

Maitrise d'ouvrage

SEDRE service maintenance
53 rue de Paris 97-464 Saint Denis cedex
TEL: 0262 94 76 34
email: pascal.dussieu@sedre.fr

Maitrise d'oeuvre


XAVIER DARON ARCHITECTE DPLG
9 rue des Ecoliers 97424 Pliton Saint leu
GSM : 0692 61 86 55 - FAX : 0262 43 33 32
email : xavier_daron@orange.fr

Opération


REVISION MENUISERIES EXTERIEURES
DIAGNOSTIC
10/2011
XD

Document

2.1.6 - PP1
2.1 - LES HAUTS DE FLORMONT
2- CARNET DE MENUISERIES
1/20



Les présents documents ne figurent pas des plans d'exécution et ne peuvent en aucun cas être directement utilisés pour réaliser la ou les constructions



GDC

Maîtrise d'ouvrage

éditions d'œuvre



SEDRE service maintenance
53 rue de Paris 97 464 Saint Denis cedex
TEL: 0626 94 76 34
email: pascal.dussier@sedre.fr

XAVIER DABON ARCHITECTE DBI G

REVISION
DIAGNOSTIC
10/2011
xD

2.1.7 - GDC
2.1 - LES HAUTS DE FLORIMONT
2- CARNET DE MENUISERIES
1/20

7



GM

Maitrise d'ouvrage

SEDRE service maintenance
53 rue de Paris 97-464 Saint Denis cedex
TEL: 0262 94 76 34
email: pascal.dussieu@sedre.fr

Maitrise d'oeuvre

XAVIER DARON ARCHITECTE DPLG
9 rue des Ecoliers 97424 Pliton Saint leu
GSM : 0692 61 86 55 - FAX: 0262 43 33 32
email: xavier_daron@orange.fr



REVISION MENUISERIES EXTERIEURES

DIAGNOSTIC
10/2011
XD

Opération

2.1.8 - GM
2.1 - LES HAUTS DE FLORMONT
2- CARNET DE MENUISERIES
1/20

Document





Maitrise d'ouvrage

Maitrise d'œuvre

Opération

Document



XAVIER DARON ARCHITECTE DPLG



SEDRE service maintenance
53 rue de Paris 97 464 Saint Denis cedex
TEL: 0262 94 76 34
email: pascal.dussieu@sedre.fr

REVISION MENUISERIES EXTERIEURES

DIAGNOSTIC
10/2011
XD

2.2.2 - PF2V

2.2 - ROSE DES SABLES
2- CARNET DE MENUISERIES
1/25





XAVIER DARON ARCHITECTE DPLG

9 rue des scoliers 97424 Pliton Saint leu
GSM : 0692 61 85 55 - FAX: 0262 33 33 32
email: xavier_daron@orange.fr



REVISION MENUISERIES EXTERIEURES



2.2 - ROSE DES SABLES
2 - CARNET DE MENUISERIES
1/25

2.2.3 - F2V



- 3 fiches Sassba
- Fermeture crémaïne Ferco Jet 7.5 + inv.
- Poignée 014/U14 F1
- Vitrage 6mm clair







Maitrise d'ouvrage

Maitrise d'œuvre

Opération

Document



- Pentures équerre
- Fermeture espagnolette
- Remplissage lames 80/80

XAVIER DARON ARCHITECTE DPLG

Maitrise d'œuvre

9 rue des Ecoliers 97424 Pliton Saint leu
GSM : 0692 61 85 55 - FAX : 0262 43 33 32
email : xavier_daron@orange.fr



SEDRE service maintenance
53 rue de Paris 97 464 Saint Denis cedex
TEL: 0262 94 76 34
email: pascal.dussieu@sedre.fr

REVISION MENUISERIES EXTERIEURES

DIAGNOSTIC
10/2011
XD

2.2.7-F2V+V: VOLETS

2.2 - ROSE DES SABLES
2 - CARNET DE MENUISERIES
1/25



Maitrise d'ouvrage

SEDRE service maintenance
53 rue de Paris 97 464 Saint Denis cedex
TEL: 0262 94 76 34
email: pascal.dussieu@sedre.fr






Maitrise d'oeuvre



XAVIER DARON ARCHITECTE DPLG
DIAGNOSTIC
10/2011
9 rue des scoliers 97424 Plion Saint leu
GSM : 0692 61 86 55 - FAX: 0262 43 33 32
email: xavier_daron@orange.fr

Opération

REVISION MENUISERIES EXTERIEURES
2.2.8 - EM2
2.2 - ROSE DES SABLES
2- CARNET DE MENUISERIES
1/20

Document





PP

Maitrise d'ouvrage

SEDRE service maintenance
53 rue de Paris 97 464 Saint Denis cedex
TEL: 0262 94 76 34
email: pascal.dussieu@sedre.fr

Maitrise d'oeuvre



XAVIER DARON ARCHITECTE DPLG
9 rue des Ecoliers 97424 Pliton Saint leu
GSM : 0692 61 86 55 - FAX: 0262 43 33 32
email: xavier_daron@orange.fr

Opération



REVISION MENUISERIES EXTERIEURES
DIAGNOSTIC
10/2011
XD

Document



2.3.1 - PP
2.3 - GLOINAS
2- CARNET DE MENUISERIES
1/25





PB



EM1



F2V



JA1

Maitrise d'ouvrage

SEDRE service maintenance
53 rue de Paris 97 464 Saint Denis cedex
TEL: 0262 94 76 34
email: pascal.dussieu@sedre.fr

Maitrise d'oeuvre



XAVIER DARON ARCHITECTE DPLG
9 rue des Ecoliers 97424 Piton Saint leu
GSM : 0692 61 86 55 - FAX: 0262 43 33 32
email: xavier_daron@orange.fr

Opération

REVISION MENUISERIES EXTERIEURES
DIAGNOSTIC
10/2011
XD

Document

2.3.5 - JA1
2.3 - GLOXINAS
2- CARNET DE MENUISERIES
1/25



JA2