

1. Черным шрифтом показаны 35 кубиков в начальном положении
2. Фиолетовые стрелки показывают направление поворота кубика
3. Красный фон – зона гравировки.
4. Желтым шрифтом показана наносимая картинка на каждую грань после поворота
5. Белым шрифтом показаны конечные позиции 35 кубиков
6. Зона с белым фоном и символом “x” - не используется

Матрица автоматического поворота 35-х кубиков D6 20 мм для гравировки всех граней

1	2	3	4	5	B	R	Q	K	1	2
10	9	8	7	6	N	7	6	5	4	3
11	12	13	14	x		8	9	10	11	12
18	17	16	15	34	35 P	17	16	15	14	13
19	20	21	22	33	35	18	19	20	21	22
26	25	24	23	32	34	31	30	27	26	23
27	28	29	30	31	33	32	29	28	25	24

1	2	3	4	5	B	R	Q	K	1	2
10	9	8	7	6	N	7	6	5	4	3
11	12	13	14	x		8	9	10	11	12
18	17	16	15	34	35 P	17	16	15	14	13
19	20	21	22	33	35	18	19	20	21	22
26	25	24	23	32	34	31	30	27	26	23
27	28	29	30	31	33	32	29	28	25	24