


刷固件流程：


打开QMK工具，把固件open进去，如下图：




2.拔掉USB电源线不通电，按住ESC

3.按住ESC之后再插入USB通电。

松开ESC键位，QMK工具显示如下，点击flash就能烧录了：



烧录成功，如下图：



然后重新插拔一次USB上电就可以了。