# SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

# PROGRAMÁTORSKÁ DOKUMENTÁCIA


# SEMESTRÁLNY PROJEKT – DIFERENCIÁLNY VÝŠKOMER

VNORENÉ RIADIACE SYSTÉMY

Ak. rok 2016/2017

Jozef Bošanský Richard Borbély Frederik Špaldoň Ladislav Tar Link na github: <a href="https://github.com/xborbelyr/projekt">https://github.com/xborbelyr/projekt</a> VRS/tree/release

Pripojenie snímačov a lcd displeja k vývojovej doske:



Obrázok 1 Schéma zapojenia

Tlakové senzory BMP 180 sú pripojené k vývojovej doske STM32L152RE cez zbernice I2C1 a I2C2. LCD displej je pripojený cez zbernicu SPI2.

🗸 🔑 src 🗸 🗁 mcu > c mcu.c > h mcu.h > .c spi.c > lh spi.h > c bmp180.c > h bmp180.h button.c h button.h h font5x8.h > c ili9163.c > lh ili9163.h > 🖟 main.c startup\_stm32l1xx\_hd.s h stm32l1xx\_conf.h stm32l1xx\_it.c \_h stm32l1xx\_it.h system\_stm32l1xx.c tiny\_printf.c

## bmp180.c

V tomto súbore sa nachádzajú funkcie pre prácu so senzormi. Inicializácia I2C zbernice, ktorá je potrebná pre komunikáciu so senzorom.

Obrázok 2 Štruktúra programu

## spi.c

V tomto súbore sú funkcie, ktoré slúžia pre prácu s SPI zbernicou. Cez SPI zbernicu komunikuje lcd displej (ili9163) s vývojovou doskou.

#### button.c

Nachádza sa tu funkcia, ktorá inicializuje tlačidlo, ktoré je umiestnené na vývojovej doske (PC13). Tlačidlo kalibruje tlakové senzory. Po stlačení tlačidla sa vyvolá prerušenie, ktoré kalibruje senzory.

### ili9163.c

Súbor obsahuje funkcie obsluhujúce display. Inicializácia displeja, vypisovanie displeja a taktiež vykreslovanie útvarov na displej.

#### main.c

Hlavná funkcia main.c spúšťa funkcie na inicializáciu jednotlivých súčastí ako sú BMP senzor, SPI zbernica, tlačidlo alebo LCD displej. Po inicializácii všetkých potrebných súčastí program meria teplotu a tlak pomocou oboch BMP senzorov a nasleduje prepočet po ktorom dostávame výslednú výšku, ktorá vyhodnocuje vzdialenosť medzi jednotlivými senzormi.

Tlaky zo senzorov, ktoré sa používajú na výpočet výšky vychádzajú z 10 nameraných údajov, ktoré sú následne spriemerované. Tým pádom je určenie výšky presnejšie, ako keby bola rátaná iba z jednej hodnoty.

Funkcie, ktoré sa používajú sú zdokumentované v hlavičkových súboroch.