

DIAGNOSTICO DE INCIDENTE

RB Sendero / Qaltia Alimentos

EdgeSwitch apagado sin notificacion al NOC

Fecha	24 de junio 2026
Helpdesk	#157572 (COR Nivel 3)
Ticket campo	#314524
Cliente	QUALTIA ALIMENTOS OPERACIONES
Contacto	Alejandro Elizondo / 81 1050 9853
Equipo afectado	SW_EDGE_POE_SENDERO_I (172.30.109.254)
Diagnostico por	Jose Miguel Macias Contreras (remoto SSH)

1. TIMELINE DEL NOC

FECHA	QUIEN	ACCION
22 jun 22:27	Jorge Nieto	Abre ticket. Documenta IPs del enlace
22 jun 22:42	Jorge Nieto	Identifica PTP C5c IP 172.31.109.238
22 jun 22:57	Jorge Nieto	Apaga/prende puerto desde SW PoE. NO se restablece
22 jun 23:51	Jorge Nieto	Genera tarea para visita a RB
23 jun 22:30	Daniel Rodriguez	Contacta cliente. "Esta en proceso, pendiente horario"
24 jun 00:13	Jaime Quiroz	Programa visita con Ing. Elizondo 9-12hrs
24 jun 14:30	Jesus Marroquin	Nuevo ticket #314524. Mismo problema sin resolver
24 jun ~16:00	Jose Miguel	Diagnostico remoto SSH al EdgeSwitch

2. DIAGNOSTICO REMOTO (SSH)

Acceso al equipo

Equipo: Ubiquiti EdgeSwitch (EdgeOS)
Hostname: SW_EDGE_POE_SENDERO_I
IP: 172.30.109.254
Acceso: SSH (ubnt / XCIENTREDES0110)
Ping: OK (6.8ms promedio)

Hallazgos

1. Switch ESTABA APAGADO al momento del reporte
El equipo no estaba energizado. Se encendio para diagnostico.
2. Puerto 0/10 (Qualtia C5c): ACTIVO despues de encender
MAC 20:B5:C6:B1:14:F2 - Learned en puerto 0/10
MAC 20:B5:C6:B1:1F:7B - Learned en puerto 0/10
Enlace L2 funcional, radio C5c conectado
3. Event log: VACIO
EdgeSwitch no tiene log persistente. Al apagarse pierde todo el historial.
No hay registro de quien lo apago ni cuando.
4. MAC address table: 24 puertos con trafico activo
Switch operando normalmente despues de encenderse

IPs de referencia del enlace

EQUIPO	IP
EdgeSwitch Sendero	172.30.109.254
Core Sendero	172.31.117.1
PTP C5c Sendero-Qualtia	172.31.109.238
AP	172.31.109.160
Radio RU	172.31.109.239
Router cliente Qualtia	172.30.109.246

3. CAUSA RAIZ

El EdgeSwitch fue apagado durante trabajos de migracion de gabinete CA a CD en RB Sendero (ticket #313202, 15 jun). El equipo de migracion no notifico al NOC ni lo volvio a encender despues de las adecuaciones. Esto causo la perdida del enlace PTP Sendero-Qualtia (C5c en puerto 10) durante al menos 2 dias.

Tickets relacionados con la migracion

TICKET	FECHA	DESCRIPCION	ESTADO
#311403	1 jun	Migracion Sendero: upgrade Core MikroTik CCR1009 a CCR2116	PROGRAMADO
#312319	6 jun	Migracion Sendero (tarea S.E.)	New
#313063	13 jun	Equipo en RB: instalacion para migracion	RFQ Preventa
#313202	15 jun	Acceso RB Sendero: adecuaciones gabinete CA->CD	PENDIENTE
#313950	19 jun	FALLA GENERAL RB Sendero	TERMINADO
#314026	19 jun	Sensor de luz down RB Sendero	TERMINADO
#314317	22 jun	Qualtia sin comunicacion (1ra vez)	PROGRAMADO
#314524	24 jun	Qualtia sin comunicacion (2da vez)	New

4. QUIEBRES IDENTIFICADOS

1. Switch apagado sin notificacion al NOC durante migracion de gabinete
2. NOC intento reiniciar puerto (22 jun) sin verificar que el switch estuviera encendido
3. 2 dias sin resolucion (22-24 jun) ? el cliente reporto 2 veces
4. Ticket de acceso #313202 sin asignar y en estado PENDIENTE
5. Sin protocolo formal de notificacion al NOC cuando se apagan equipos por mantenimiento
6. Event log del EdgeSwitch no es persistente ? no hay forma de rastrear quien apago el equipo

5. ACCIONES CORRECTIVAS

Inmediatas

- [OK] Switch encendido y puerto 10 activo
- [OK] Enlace L2 Sendero-Qualtia restablecido
- [] Verificar servicio end-to-end con cliente
- [] Identificar quien accedio al sitio entre 22-24 jun

Preventivas

- Establecer protocolo: NO apagar equipos sin notificar al NOC
- Checklist de migracion: verificar todos los equipos encendidos post-trabajo
- Configurar syslog remoto en EdgeSwitch para persistir logs
- Agregar EdgeSwitch a NOCBoard para monitoreo de disponibilidad

Jose Miguel Macias Contreras
Field Service Engineer

Pablo Alejandro Capetillo C.
Coordinador CAE