

XCIEN NOC REPORT

Centro de Operaciones de Red — Análisis de Infraestructura

Generado: 20/05/2026 22:57

Fuente: UISP NMS v2.1 · xcien.uisp.com

Clasificación: CONFIDENCIAL INTERNO

⚠️ ALERTA CRÍTICA — SITIO MIL ENCINOS

20 dispositivos offline en Mil Encinos = 22% del total de equipos fuera de línea. 13 data-links caídos desde este nodo. Requiere intervención inmediata de equipo de campo. Señales en <-85 dBm en múltiples APs. Posible falla de backbone troncal o problema eléctrico.

RESUMEN EJECUTIVO — ESTADO DE RED

TOTAL DISPOSITIVOS 180 Registrados en UISP	ONLINE 87 48.3% del total	OFFLINE 90 50.0% — CRÍTICO	SITIOS 98 Nodos monitoreados
DATA-LINKS TOTAL 73 Configurados	LINKS ACTIVOS 45 61.6% operativos	LINKS CAÍDOS 28 38.4% fuera de línea	DISPONIBILIDAD 48.3% Meta >99.5% — Por debajo

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE EQUIPO

AIRMAX ▲ 43 ▼ 33 Total: 78	EROUTER ▲ 16 ▼ 43 Total: 60	AIRFIBER ▲ 15 ▼ 11 Total: 26
WAVE ▲ 4 ▼ 3 Total: 7	BLACKBOX ▲ 6 ▼ 0 Total: 6	ESWITCH ▲ 2 ▼ 0 Total: 2
UISPR ▲ 1 ▼ 0 Total: 1		

Sitios con Mayor Impacto (Offline)

Top 8

Mil Encinos		20
Olivos		3
Norte		3
SANIOR FLEXONICS		2
de México, Paramount Die		2
UNIDAD-TRITURADORA-DE-ALLENDE		2
X100_SOP13213_PTP_MU_UBNT_PB5ACG2_MTY_SFNDERO-IMPULSORA_ELIZONDO		2

Estado de Conectividad

MÉTRICA	VALOR	%
Links activos	45	61.6%
Links caídos	28	38.4%
APs airMax offline	33	42.3%
airFiber offline	11	42.3%
Routers offline	43	71.7%
Sitios afectados	61	de 98 sitios

INVENTARIO DE DISPOSITIVOS OFFLINE (90 EQUIPOS)

Dispositivos Fuera de Línea — Requieren Atención					Ordenados por sitio
NOMBRE DEL EQUIPO	SITIO	TIPO	MODELO	FIRMWARE	ESTADO
BNSInovation	BNS-INNVATION-INC-MICROPARKE-I	erouter	ER-X	2.0.9-hotfix.7	OFFLINE
CACAO-PRODUCCIONES-Parque-Explora-Oficina	CACAO-PRODUCCIONES-Parque-Expl	erouter	ER-X	2.0.9-hotfix.7	OFFLINE
CONSTRCCION-Y-AUDITORRIA-NEXXUS	CONSTRCCION-Y-AUDITORRIA-NEXXU	erouter	ER-X	2.0.9-hotfix.7	OFFLINE
VirginiaAracelyVillarrealSalas	Carlos francisco Garcia	erouter	ER-4	1.10.7	OFFLINE
CarlosFranciscoGarciaFundadores	CarlosFranciscoGarciaFundadore	erouter	ER-4	2.0.9-hotfix.7	OFFLINE
DESARROLLO-HABITACIONAL-DEL-CENTRO-LOS-HUERTO	DESARROLLO-HABITACIONAL-DEL-CE	erouter	ER-X	2.0.9-hotfix.7	OFFLINE
EXPEREO-DE-MEXICO-ARVIN-SANGO	EXPEREO-DE-MEXICO-ARVIN-SANGO	erouter	ER-12	1.10.8	OFFLINE
Emanuel-Calderon-19A	Emanuel-Calderon-19A	erouter	ER-4	1.10.7	OFFLINE
ForPromotional	ForPromotional	erouter	ER-X	1.10.11	OFFLINE
GILBERTO.PUC.HERNANDEZ.ANTORCHISTAS	GILBERTO.PUC.HERNANDEZ.ANTORCH	erouter	ER-X	1.10.11	OFFLINE

NOMBRE DEL EQUIPO	SITIO	TIPO	MODELO	FIRMWARE	ESTADO
GOBIERNO-DEL-ESTADO-MONITOREO-EDIFICIO-DE-PIE	GOBIERNO-DEL-ESTADO-MONITOREO-	erouter	ER-X	2.0.9-hotfix.7	OFFLINE
GOBIERNO-DEL-ESTADO-QUINTA-ENCINO	GOBIERNO-DEL-ESTADO-QUINTA-ENC	erouter	ER-X	2.0.9-hotfix.7	OFFLINE
GRECO-GRUPO-ECOLOGISTICO-DE-COAHUILA	GRECO-GRUPO-ECOLOGISTICO-DE-CO	erouter	ER-X	1.10.11	OFFLINE
ChristianMichaelGarciaFuentesLos LLanos	Garcia, Christian Michel	erouter	ER-X	2.0.9-hotfix.7	OFFLINE
SunpleCienegaDeFlores	Ginequito, Hospital	erouter	ER-X	2.0.9-hotfix.7	OFFLINE
Gobierno-del-Estado-Coahula-Monitoreo-Camino-	Gobierno-del-Estado-Coahula-Mo	erouter	ER-X	2.0.9-hotfix.7	OFFLINE
HUSSMANN-AMERICA-CIENEGA-DE-FLORES	HUSSMANN-AMERICA-CIENEGA-DE-FL	erouter	ER-12	1.10.8	OFFLINE
INTERMEX-MANUFACTURA-REYNOSA	INTERMEX-MANUFACTURA-REYNOSA	erouter	ER-X	1.10.11	OFFLINE
Recuperaciones-Industriales-Internacionales-C	ITCOM-DATA-SERVER-CENTRO-DE-IN	erouter	ER-X	1.10.11	OFFLINE
JOSE-MARCOS-SANCHES-DAYS-INN	JOSE-MARCOS-SANCHES-DAYS-INN	erouter	ER-X	1.10.11	OFFLINE
JOSE-MARCOS-SANCHES-LA-QUINTA-PIEDRAS-NEGRAS	JOSE-MARCOS-SANCHES-LA-QUINTA-	erouter	ER-X	2.0.9-hotfix.7	OFFLINE
X100_AP_UBNT_R5AC_PRISM_JUAREZ-OESTE	Juarez	airMax	R5AC-PRISM	8.7.5	OFFLINE
KARLA-ALEJANDRA	KARLA-ALEJANDRA	erouter	ER-X	2.0.9-hotfix.7	OFFLINE
KINGSPAN-AIRPORT-TECHNOLOGY-PARK	KINGSPAN-AIRPORT-TECHNOLOGY-PA	erouter	ER-X	2.0.9-hotfix.7	OFFLINE
LECOMexicoRepublica	LECOMexicoRepublica	erouter	ER-X	1.10.11	OFFLINE
LECOMexicoRepublica	LECO_MEXICO-REPUBLICA	erouter	ER-X	2.0.9-hotfix.7	OFFLINE
X100_PTP_MU_UBNT_AF60_LOMA-CTO_NETWORKS	Loma Larga	airFiber	AF60-LR	2.6.2	OFFLINE
X100_AP_UBNT_R5AC_PRISMA_LOMITA-SURESTE	Lomita	airMax	R5AC-PRISM	8.7.13	OFFLINE
MARVELUS.INTERNATIONAL.FOODS.ANTONIO.E.MARCOS	MARVELUS.INTERNATIONAL.FOODS.A	erouter	ER-X	1.10.11	OFFLINE

NOMBRE DEL EQUIPO	SITIO	TIPO	MODELO	FIRMWARE	ESTADO
HUUS_VAS/JESUS_EDUARDO_MORALES_PENA[MIL_ENCIN	Mil Encinos	airMax	LBE-5AC-Gen2	8.7.11	OFFLINE
LBE.HUSS_VAS/ABRAHAM_MARROQUIN_RINCON[MIL_ENC	Mil Encinos	airMax	LBE-5AC-Gen2	8.7.0	OFFLINE
LBEM5.HUSS_VAS/LUIS_MAURITICIO_MANRIQUE_GARCIA	Mil Encinos	airMax	LB5	6.2.0	OFFLINE
X100_PTP_LBEM5_RU_RANCHO_BRONCO	Mil Encinos	airMax	LB5	6.2.0	OFFLINE
LBE.HUUS_VAS/SERVICIOS_ADMINISTRATIVOS_LARSA[	Mil Encinos	airMax	LBE-5AC-Gen2	8.7.0	OFFLINE
LBE.JESUS_EDUARDO_MORALES_PENA[MIL_ENCINOS]	Mil Encinos	airMax	LBE-5AC-Gen2	8.7.4	OFFLINE
LBE.HUSS_VAS/TRAS_EXPRESS_LOGISTIC[MIL_ENCINO	Mil Encinos	airMax	LBE-5AC-Gen2	8.7.0	OFFLINE
LBE.HUSS_VAS/FEDERICO_BARRERA_MARCOS[CASA_FED	Mil Encinos	airMax	LBE-5AC-Gen2	8.7.9	OFFLINE
PTP_UBNT_LBE_RU-JARDINES_Y_RIEGOS	Mil Encinos	airMax	LBE-5AC-Gen2	8.7.0	OFFLINE
LBE.HUUS_VAS/ZALE_GRAPHIC[MIL_ENCINOS]	Mil Encinos	airMax	LBE-5AC-Gen2	8.5.10	OFFLINE
LBE.HUUS_VAS/ANDREA_SARAH_I_GARZA_SALAS[MIL_EN	Mil Encinos	airMax	LBE-5AC-Gen2	8.7.1	OFFLINE
X100_PTP_LBEM5_MU_RANCHO_BRONCO	Mil Encinos	airMax	LB5	6.2.0	OFFLINE
PTP_UBNT_LBE_MU-JARDINES_Y_RIEGOS	Mil Encinos	airMax	LBE-5AC-Gen2	8.7.0	OFFLINE
LB5AC.ALVARO_DIAZ_GONZALEZ[NOGAL_141]	Mil Encinos	airMax	LBE-5AC-Gen2	8.7.1	OFFLINE
LBE.HUUS_VAS/GERARDO_ALFREDO_LOPEZ_MALDONADO[	Mil Encinos	airMax	LBE-5AC-Gen2	8.5.10	OFFLINE
LB.BLUEDRY[NEGOCIO]	Mil Encinos	airMax	LBE-5AC-Gen2	8.7.9	OFFLINE
LBE.HUSS_VAS/RIEGOS_Y_JARDINES_GARCIA[MIL_ENC	Mil Encinos	airMax	LBE-5AC-Gen2	8.7.4	OFFLINE
LBE.HUSS_VAS/RAMIRO_DELGADO[RANCHO_BRONCO]	Mil Encinos	airMax	LBE-5AC-Gen2	8.7.11	OFFLINE
LBE.S_G_PROVEEDORES[MIL_ENCINOS]	Mil Encinos	airMax	LBE-5AC-Gen2	8.5.10	OFFLINE
LBE.HUSS_VAS/ARTURO_ZEFERINO_VEGA_GONZALEZ[MIL	Mil Encinos	airMax	LBE-5AC-Gen2	8.7.0	OFFLINE

NOMBRE DEL EQUIPO	SITIO	TIPO	MODELO	FIRMWARE	ESTADO
X100_PTP_MU_UBNT_AF60LR_MTY_NIMIWI-GINEQUITO_B	Nimiwi	airFiber	AF60-LR	2.6.2	OFFLINE
MONARQUIA_RAMIRO_LINARES	Norte	wave	Wave-Nano	3.2.0	OFFLINE
PILARES_RAMIRO_LINARES	Norte	wave	Wave-LR	3.2.0	OFFLINE
TITAN_II_Ramiro_Linares	Norte	wave	Wave-LR	3.2.0	OFFLINE
X100_AP_UBNT_R5AC-L_OLIVOS-OESTE	Olivos	airMax	R5AC-Lite	8.7.1	OFFLINE
X100_AP_UBNT_R5AC_PRISM_OLIVOS-SUR	Olivos	airMax	R5AC-PRISM	8.7.14	OFFLINE
X100_AP_UBNT_R5AC-L_OLIVOS-NORTE	Olivos	airMax	R5AC-Lite	8.7.8	OFFLINE
OswaldoHernandez	OswaldoHernandez	erouter	ER-X	1.10.11	OFFLINE
PB5AC.EASYFLAYERS_TORRE LEGACY	PB5AC.EASYFLAYERS_TORRE LEGACY	airMax	PBE-5AC-Gen2	8.7.11	OFFLINE
PTP_MU_UBNT_AF60_MTY_PURISIMA-PDA	Purísima	airFiber	AF60-LR	2.6.5	OFFLINE
RentaDeMaquinariaBarranco	RENTA DE MAQUINARIA BARRANCO	erouter	ER-X	2.0.9-hotfix.7	OFFLINE
X100_AP_UBNT_RM5_REX_ESTE	REX	airMax	R5N	6.3.6	OFFLINE
RU_CTO_Networks	RU_CTO_Networks	airFiber	AF60-LR	2.6.2	OFFLINE
RiggingServicesDeMexico	RiggingServicesDeMexico	erouter	ER-12	2.0.9-hotfix.7	OFFLINE
X100_PTP_RU-MMSA_AF60_ROJAS_BK-STA_ROSA	Rojas	airFiber	AF60-LR	2.6.2	OFFLINE
X100_PTP_RU_UBNT_AF60_SAL_CORAL-MANUFACTURAS_	SANIOR FLEXONICS	airFiber	AF60-LR	2.6.4	OFFLINE
X100_PTP_MU_UBNT_AF60_SAL_CORAL-MANUFACTURAS_	SANIOR FLEXONICS	airFiber	AF60-LR	2.6.4	OFFLINE
SAN_JUAN-NERI	SAN_JUAN-NERI	airFiber	AF60-LR	2.6.4	OFFLINE
SERVNETMexicoSigmaLinares	SERVNETMexicoSigmaLinares	erouter	ER-X	1.10.11	OFFLINE

NOMBRE DEL EQUIPO	SITIO	TIPO	MODELO	FIRMWARE	ESTADO
X100_RU_UBNT_AF60LR_STA_C ATARINA-VASCONCELOS	Santa Catarina	airFiber	AF60-LR	2.6.0	OFFLINE
Servicios-Especializados-en-Ciberseguridad-Fa	Servicios-Especializados-en-Ci	erouter	ER-X	1.10.11	OFFLINE
PB5AC.ABIMAEL MENDEZ SOTO [PRINCIPE CARLOS 51	?	airMax	PBE-5AC-Gen2	8.7.5	OFFLINE
TECOParqueIndustrialNexus	TECOParqueIndustrialNexus	erouter	ER-12	2.0.9-hotfix.5	OFFLINE
TRANSPORTES-Y-LOGISTICA-ESPECIALIZADA-TLEA-PA	TLE-PATIO-SALAMCA	erouter	ER-X	2.0.9-hotfix.7	OFFLINE
TLE-Stellantis	TLE-Stellantis	erouter	ER-X	1.10.11	OFFLINE
UNIDAD-TRITURADORA-DE-ALLENDE	UNIDAD-TRITURADORA-DE-ALLENDE	erouter	ER-X	1.10.11	OFFLINE
UNIDAD-TRITURADORA-DE-ALLENDE	UNIDAD-TRITURADORA-DE-ALLENDE	erouter	ER-X	1.10.11	OFFLINE
UniqueFabricatingDeMexico	UniqueFabricatingDeMexico	erouter	ER-X	1.10.11	OFFLINE
VILLAGON-EXPRES-PACK-MATRIZ	VILLAGON-EXPRES-PACK-MATRIZ	erouter	ER-4	1.10.7	OFFLINE
X100_MU_PTP_UBNT_AF60LR_V ASCONCELOS-STA_CATAR	Vasconcelos	airFiber	AF60-LR	2.6.0	OFFLINE
X100_PTP_RU_UBNT_AF60LR_V ASCONCELOS-NIMIW	Vasconcelos	airFiber	AF60-LR	2.6.8	OFFLINE
WHITEDOT	WHITEDOT	erouter	ER-4	1.10.7	OFFLINE
WRT-DAVID-MARTINEZ	WRT-DAVID-MARTINEZ	erouter	ER-X	1.10.11	OFFLINE
WRTSAMILAFRONTERACORPORATIVO	WRTSAMILAFRONTERACORPORATIVO	erouter	ER-X	2.0.9-hotfix.7	OFFLINE
X100_PTP_RU_UBNT_PB5ACG2_MTY_SENDE RO-IMPULSOR	X100_PTP_MU_UBNT_PB5ACG2_MTY_S	airMax	PBE-5AC-Gen2	8.7.1	OFFLINE
X100_PTP_MU_UBNT_PB5ACG2_MTY_SENDE RO-IMPULSOR	X100_PTP_MU_UBNT_PB5ACG2_MTY_S	airMax	PBE-5AC-Gen2	8.7.0	OFFLINE
PB5ACGen2.RU_KARLA_ALEJANDRA[LOUVRE_234]	X100_SOP13213_PTP_MU_UBNT_PB5A	airMax	PBE-5AC-Gen2	8.7.13	OFFLINE
X100_SOP13213_PTP_MU_UBNT_PB5ACG2_SAL_KARLA_A	X100_SOP13213_PTP_MU_UBNT_PB5A	airMax	PBE-5AC-Gen2	8.7.13	OFFLINE

NOMBRE DEL EQUIPO	SITIO	TIPO	MODELO	FIRMWARE	ESTADO
ERX-PBOTELLO-HIDALGO	XCIEN, Of. Hidalgo	erouter	ER-X	2.0.9-hotfix.7	OFFLINE
Paramount-Die-De-Mexico	de México, Paramount Die	erouter	ER-X	2.0.9-hotfix.7	OFFLINE
X100_PTMP_AP_UBNT_LITEGPS_MTY_VASCONCELOS-EST	de México, Paramount Die	airMax	LAP-GPS	8.7.15	OFFLINE

DATA-LINKS CAÍDOS (28 CONEXIONES)

Conexiones de Red Interrumpidas				Punto A → Punto B
EQUIPO ORIGEN	SITIO ORIGEN	EQUIPO DESTINO	SITIO DESTINO	ESTADO
X100_AP_UBNT_LITEAP_MIL_ENCINOS-NORTE	?	LBE.HUSS_VAS/RIEGOS_Y_JARDINES_GARCIA[MI	?	DISCONNECTED
X100_PTP_MU_UBNT_AF60LR_NIMIW-VASCONCELO	?	X100_PTP_RU_UBNT_AF60LR_VASCONCELOS-NIMI	?	DISCONNECTED
X100_AP_UBNT_LITEAP_MIL_ENCINOS-ESTE	?	LBE.HUSS_VAS/FEDERICO_BARRERA_MARCOS[CAS	?	DISCONNECTED
PTP_UBNT_LBE_MU-JARDINES_Y_RIEGOS	?	PTP_UBNT_LBE_RU-JARDINES_Y_RIEGOS	?	DISCONNECTED
X100_AP_UBNT_WAVE_AP_NORTE-SITIOS_RAMIRO	?	MONARQUIA_RAMIRO_LINARES	?	DISCONNECTED
X100_AP_UBNT_LITEAP_MIL_ENCINOS-ESTE	?	LBE.HUUS_VAS/SERVICIOS_ADMINISTRATIVOS_L	?	DISCONNECTED
X100_AP_UBNT_LITEAP_MIL_ENCINOS-NORTE	?	LBE.HUUS_VAS/GERARDO_ALFREDO_LOPEZ_MALDO	?	DISCONNECTED
X100_AP_UBNT_LITEAP_MIL_ENCINOS-SUR	?	LBE.HUUS_VAS/ZALE_GRAPHIC[MIL_ENCINOS]	?	DISCONNECTED
X100_AP_UBNT_LITEAP_MIL_ENCINOS-SUR	?	LBE.HUUS_VAS/ANDREA_SARAH_GARZA_SALAS[M	?	DISCONNECTED
X100_AP_UBNT_WAVE_AP_NORTE-SITIOS_RAMIRO	?	TITAN_II_Ramiro_Linares	?	DISCONNECTED
X100_AP_UBNT_LITEAP_MIL_ENCINOS-OESTE	?	LBE.S_G_PROVEEDORES[MIL_ENCINOS]	?	DISCONNECTED
X100_AP_UBNT_LITEAP_MIL_ENCINOS-SUR	?	LB.BLUEDRY[NEGOCIO]	?	DISCONNECTED
X100_PTP_MU_UBNT_PB5AC_G2_MTY_SENDERO-IMP	?	X100_PTP_RU_UBNT_PB5AC_G2_MTY_SENDERO-IMP	?	DISCONNECTED
X100_AP_UBNT_LITEAP_MIL_ENCINOS-NORTE	?	LBE.HUSS_VAS/RAMIRO_DELGADO[RANCHO_BRONC	?	DISCONNECTED

EQUIPO ORIGEN	SITIO ORIGEN	EQUIPO DESTINO	SITIO DESTINO	ESTADO
X100_SOP13213_PTP_MU_UBNT_PB5ACG2_SAL_KA	?	PB5ACGen2.RU_KARLA_ALEJANDRA[LOUVRE_234]	?	DISCONNECTED
X100_AP_UBNT_LITEAP_MIL_ENCINOS-SUR	?	LBE.HUSS_VAS/TRAS_EXPRESS_LOGISTIC[MIL_E	?	DISCONNECTED
PTP_MU_UBNT_AF60_MTY_PURISIMA-PDA	?	PTP_RU_UBNT_AF60_MTY_PDA-PURISIMA	?	DISCONNECTED
X100_PTMP_AP_UBNT_LITEGPS_MTY_VASCONCELO	?	PB5AC.EASYFLAYERS_TORRE_LEGACY	?	DISCONNECTED
X100_PTP_RU_UBNT_AF60LR_MTY_NIMIW-GINEQU	?	X100_PTP_MU_UBNT_AF60LR_MTY_NIMIW-GINEQU	?	DISCONNECTED
X100_AP_UBNT_LITEAP_MIL_ENCINOS-ESTE	?	HUUS_VAS/JESUS_EDUARDO_MORALES_PENA[MIL_	?	DISCONNECTED
X100_MU_PTP_UBNT_AF60LR_VASCONCELOS-STA_	?	X100_RU_UBNT_AF60LR_STACATARINA-VASCONC	?	DISCONNECTED
X100_PTP_MU_UBNT_AF60_SAL_CORAL-MANUFACT	?	X100_PTP_RU_UBNT_AF60_SAL_CORAL-MANUFACT	?	DISCONNECTED
X100_AP_UBNT_LITEAP_MIL_ENCINOS-SUR	?	LB5AC.ALVARO_DIAZ_GONZALEZ[NOGAL_141]	?	DISCONNECTED
X100_AP_UBNT_LITEAP_MIL_ENCINOS-NORTE	?	LBE.HUSS_VAS/ABRAHAM_MARROQUIN_RINCON[MI	?	DISCONNECTED
X100_AP_UBNT_LITEAP_MIL_ENCINOS-SUR	?	LBE.HUSS_VAS/ARTURO_ZEFERINO_VEGA_GONZAL	?	DISCONNECTED
X100_PTP_MU_UBNT_AF60_LOMA-CTO_NETWORKS	?	RU_CTO_Networks	?	DISCONNECTED
X100_AP_UBNT_LITEAP_MIL_ENCINOS-ESTE	?	LBE.JESUS_EDUARDO_MORALES_PENA[MIL_ENCIN	?	DISCONNECTED
X100_AP_UBNT_LITEAP_MIL_ENCINOS-ESTE	?	LBEM5.HUSS_VAS/LUIS_MAURITICIO_MANRIQUE_	?	DISCONNECTED

RECOMENDACIONES DE ACCIÓN INMEDIATA

#	PRIORIDAD	ACCIÓN	SITIO	RESPONSABLE
1	CRÍTICA	Inspección física de torre y energía eléctrica — 20 equipos offline	Mil Encinos	Equipo de Campo
2	CRÍTICA	Verificar backbone troncal AF60-LR: NIMIW-VASCONCELOS caído	Nimiw / Vasconcelos	NOC + Campo
3	ALTA	Restaurar 3 equipos offline en Olivos (AP + backhaul)	Olivos	Equipo Campo Norte

#	PRIORIDAD	ACCIÓN	SITIO	RESPONSABLE
4	ALTA	Verificar conectividad REX-ESTE — zona industrial afectada	REX	NOC
5	MEDIA	Plan actualización masiva de firmware (180 equipos)	Red completa	Infraestructura TI
6	MEDIA	Revisión clientes corporativos con router offline: INTERMEX, EXPEREO, TLE-Stellantis	Múltiples	Soporte Empresarial