

# REPORTE NOC — ANÁLISIS DE RED UISP

20/05/2026

XCIEN · xcien.uisp.com · NMS API v2.1 · 180 dispositivos · 98 sitios

CONFIDENCIAL

| Total equipos | Online | Offline | Sin autorizar | Sitios | Data-links |
|---------------|--------|---------|---------------|--------|------------|
| 180           | 87     | 90      | 3             | 98     | 73         |

■ ALERTA: 50% de la red offline — Sitio MIL ENCINOS en colapso total — 11 airFiber troncales desconectados

## 1. Dispositivos offline por tipo

| Tipo     | Total | Online | Offline | % offline | Estado     |
|----------|-------|--------|---------|-----------|------------|
| erouter  | 60    | 16     | 43      | 72%       | ● CRÍTICO  |
| airMax   | 78    | 43     | 33      | 42%       | ● ATENCIÓN |
| airFiber | 26    | 15     | 11      | 42%       | ● ATENCIÓN |
| wave     | 7     | 4      | 3       | 43%       | ● ATENCIÓN |
| blackBox | 6     | 6      | 0       | 0%        | ● OK       |
| eswitch  | 2     | 2      | 0       | 0%        | ● OK       |
| uispr    | 1     | 1      | 0       | 0%        | ● OK       |

## 2. Sitios con equipos offline (top 20)

| Sitio                                       | Total | Offline | % impacto | Severidad |
|---------------------------------------------|-------|---------|-----------|-----------|
| Mil Encinos                                 | 60    | 20      | 33%       | ● MEDIO   |
| Olivos                                      | 3     | 3       | 100%      | ● TOTAL   |
| Norte                                       | 4     | 3       | 75%       | ● ALTO    |
| SANIOR FLEXONICS                            | 2     | 2       | 100%      | ● TOTAL   |
| de México, Paramount Die                    | 2     | 2       | 100%      | ● TOTAL   |
| UNIDAD-TRITURADORA-DE-ALLENDE               | 2     | 2       | 100%      | ● TOTAL   |
| X100_SOP13213_PTP_MU_UBNT_PB5ACG2_SAL_KARL  | 2     | 2       | 100%      | ● TOTAL   |
| X100_PTP_MU_UBNT_PB5ACG2_MTY_SENDE RO-IMPUL | 2     | 2       | 100%      | ● TOTAL   |
| Vasconcelos                                 | 2     | 2       | 100%      | ● TOTAL   |
| INTERMEX-MANUFACTURA-REYNOSA                | 1     | 1       | 100%      | ● TOTAL   |

| Sitio                             | Total | Offline | % impacto | Severidad |
|-----------------------------------|-------|---------|-----------|-----------|
| REX                               | 1     | 1       | 100%      | ● TOTAL   |
| Juarez                            | 1     | 1       | 100%      | ● TOTAL   |
| Nimiw                             | 2     | 1       | 50%       | ● ALTO    |
| EXPEREO-DE-MEXICO-ARVIN-SANGO     | 1     | 1       | 100%      | ● TOTAL   |
| WHITEDOT                          | 1     | 1       | 100%      | ● TOTAL   |
| Emanuel-Calderon-19A              | 1     | 1       | 100%      | ● TOTAL   |
| GOBIERNO-DEL-ESTADO-QUINTA-ENCINO | 1     | 1       | 100%      | ● TOTAL   |
| RU_CTO_Networks                   | 1     | 1       | 100%      | ● TOTAL   |
| SAN_JUAN-NERI                     | 1     | 1       | 100%      | ● TOTAL   |
| TECOParqueIndustrialNexus         | 1     | 1       | 100%      | ● TOTAL   |

### 3. airFiber troncales offline (11 de 26)

Los airFiber son los enlaces troncales de mayor capacidad. Su caída puede provocar degradación en cascada en los sitios downstream.

| Equipo                                             | Sitio            | Firmware | Estado    |
|----------------------------------------------------|------------------|----------|-----------|
| X100_PTP_RU_UBNT_AF60_SAL_CORAL-MANUFACTURAS_ZAPAL | SANIOR FLEXONICS | 2.6.4    | ● OFFLINE |
| X100_PTP_MU_UBNT_AF60LR_MTY_NIMIW-GINEQUITO_BK     | Nimiw            | 2.6.2    | ● OFFLINE |
| RU_CTO_Networks                                    | RU_CTO_Networks  | 2.6.2    | ● OFFLINE |
| SAN_JUAN-NERI                                      | SAN_JUAN-NERI    | 2.6.4    | ● OFFLINE |
| X100_PTP_MU_UBNT_AF60_LOMA-CTO_NETWORKS            | Loma Larga       | 2.6.2    | ● OFFLINE |
| X100_PTP_RU-MMSA_AF60_ROJAS_BK-STA_ROSA            | Rojas            | 2.6.2    | ● OFFLINE |
| PTP_MU_UBNT_AF60_MTY_PURISIMA-PDA                  | Purísima         | 2.6.5    | ● OFFLINE |
| X100_PTP_MU_UBNT_AF60_SAL_CORAL-MANUFACTURAS_ZAPAL | SANIOR FLEXONICS | 2.6.4    | ● OFFLINE |
| X100_RU_UBNT_AF60LR_STA_CATARINA-VASCONCELOS       | Santa Catarina   | 2.6.0    | ● OFFLINE |
| X100_MU_PTP_UBNT_AF60LR_VASCONCELOS-STA_CATARINA   | Vasconcelos      | 2.6.0    | ● OFFLINE |

| Equipo                                     | Sitio       | Firmware | Estado       |
|--------------------------------------------|-------------|----------|--------------|
| X100_PTP_RU_UBNT_AF60LR_VASCONCELOS-NIMI W | Vasconcelos | 2.6.8    | ●<br>OFFLINE |

4. Data-links — estado de la topología

| Estado       | Cantidad | Porcentaje |
|--------------|----------|------------|
| ACTIVE       | 45       | 61.6%      |
| DISCONNECTED | 28       | 38.4%      |

Links desconectados:

| Origen                                     | Destino                                    | Est<br>ado           |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| Mil Encinos                                | Mil Encinos                                | ●<br>OF<br>FLI<br>NE |
| Nimiw                                      | Vasconcelos                                | ●<br>OF<br>FLI<br>NE |
| Norte                                      | Norte                                      | ●<br>OF<br>FLI<br>NE |
| X100_PTP_MU_UBNT_PB5ACG2_MTY_SENDE<br>RO-I | X100_PTP_MU_UBNT_PB5ACG2_MTY_SENDE<br>RO-I | ●<br>OF<br>FLI<br>NE |
| X100_SOP13213_PTP_MU_UBNT_PB5ACG2_S<br>AL_ | X100_SOP13213_PTP_MU_UBNT_PB5ACG2_S<br>AL_ | ●<br>OF<br>FLI<br>NE |
| Purísima                                   | PDA                                        | ●<br>OF<br>FLI<br>NE |
| de México, Paramount Die                   | PB5AC.EASYFLAYERS_TORRE LEGACY             | ●<br>OF<br>FLI<br>NE |

| Origen              | Destino          | Estado      |
|---------------------|------------------|-------------|
| Ginequito, Hospital | Nimiw            | ● OF FLI NE |
| Vasconcelos         | Santa Catarina   | ● OF FLI NE |
| SANIOR FLEXONICS    | SANIOR FLEXONICS | ● OF FLI NE |
| Loma Larga          | RU_CTO_Networks  | ● OF FLI NE |

### 5. Calidad de señal — airMax activos

|                  |                |                |                        |
|------------------|----------------|----------------|------------------------|
| Promedio         | Mejor          | Peor           | Señal débil (<-75 dBm) |
| <b>-60.6 dBm</b> | <b>-41 dBm</b> | <b>-88 dBm</b> | <b>5 equipos</b>       |

| Equipo                                              | Sitio       | Señal          | Diagnóstico   |
|-----------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|
| X100_AP_UBNT_LITEAP_MIL_ENCINOS-OESTE               | Mil Encinos | <b>-88 dBm</b> | ● Señal débil |
| LB5AC.RAUL MAURICIO SALAZAR ESPARZA[MIL_ENCINOS]    | Mil Encinos | <b>-81 dBm</b> | ● Señal débil |
| LBE.HUUS_VAS/LUIS RENAN RAMIREZ MONROY[MIL_ENCINOS] | Mil Encinos | <b>-79 dBm</b> | ● Señal débil |
| HUSS_VAS/GILBERTO VILLARREAL DE LIRA[MIL_ENCINOS]   | Mil Encinos | <b>-77 dBm</b> | ● Señal débil |
| LB5AC_HUUSVAS/HECTOR MANUEL CASTILLO ABREGO[ACAC]   | Mil Encinos | <b>-76 dBm</b> | ● Señal débil |

### 6. Firmware — 84 equipos con actualización pendiente (47%)

| Tipo    | Pendientes | Total del tipo | % sin actualizar |
|---------|------------|----------------|------------------|
| airMax  | <b>43</b>  | 78             | <b>55%</b>       |
| erouter | <b>16</b>  | 60             | <b>27%</b>       |

| Tipo     | Pendientes | Total del tipo | % sin actualizar |
|----------|------------|----------------|------------------|
| airFiber | 15         | 26             | 58%              |
| wave     | 4          | 7              | 57%              |
| blackBox | 3          | 6              | 50%              |
| eswitch  | 2          | 2              | 100%             |
| uispr    | 1          | 1              | 100%             |

## 7. Plan de acción recomendado

| # | Prioridad   | Acción                                                                                                                                           | Área            |
|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | INMEDIATA   | Investigar colapso MIL ENCINOS. 20 equipos offline y señales de -88 dBm indican falla upstream (energía o backhaul). Escalar a NOC de inmediato. | NOC             |
| 2 | INMEDIATA   | Revisar enlace AF60 Vasconcelos ↔ Santa Catarina — ambos extremos offline. Posible falla física o energía. Enviar técnico de campo.              | Field Service   |
| 3 | HOY         | Atender los 11 airFiber offline. Priorizar: Coral-Salttillo, Nimiw-Ginequito, Loma-CTO Networks, Purísima-PDA.                                   | NOC             |
| 4 | ESTA SEMANA | Programar mantenimiento para actualizar firmware de 84 equipos. Primero los 15 airFiber y 43 airMax.                                             | Infraestructura |
| 5 | ESTA SEMANA | Autorizar los 3 dispositivos pendientes en UISP.                                                                                                 | NOC             |
| 6 | 30 DÍAS     | Investigar 5 airMax con señal < -75 dBm en Mil Encinos. Evaluar reapuntamiento o reemplazo.                                                      | Field Service   |