# Automatizácia zhanutia

# Vývojové etapy v technike:

- 1 Špecializácia
- 2 Mechanizácia
- 3. Automatizácia

# Kybernetika:

## Metódy:


- Analógie
- Pokus Omyl
- Čiernej skrinky
- Modelovania
- Blokovej schémy

#### Teótie:

- Systémov
- Informácii
- Algoritmov
- Hier
- Riadenia

## Riadenie:

Regulácia - Spätná väzba Ovládanie - Nevyhodnocované okamžite



# Prostriedky získavania informácii:

Info o meracom procese získavame pomocou meracích sústav.

- Podľa počtu meraných veličín
  - Jednoduchá
  - ม Viackanálová
- 2 Podľa spojitosti meraných veličín
  - Spojité
  - Nespojité

#### Robotika:

Prvá zmienka v knihe RUR[Karel Čapek]. Teória robotu skúma a popisuje rôzne javy v oblasti robotiky. Patrí do odboru umelá inteligencia. Termín umelá inteligencia bol zavedený Alanom Turingom v 1950.

- 1 Manipulátor
- 2 Teleoperátor
- Počitačom riadený integrovaný systém schopný vykonávať rôzne činnosti v závislosti od vonkajších prostredí a inštrukcií človeka.
  - Priemyselné automatické
    - Manipulačná schopnosť
    - Automatická činnosť
    - Univerzálnosť
    - Łahká zmena programu
    - Spätná väzba
    - Priestorová sústrednosť
  - ม Kognitívne
    - Vnímajú prostredie
    - Vytvárajú vnútorný model prostredia
    - Rozhodujú sa na základe vopred uvedených schopností
    - Ovplyvňujú prostredie
    - Komunikujú s človekom
  - → Humanoidné

Delenie z hľadiska využitia v praxi

- 1 Manipulačné
- z Technologické
- špeciálne
- 4 Univerzálne

#### Základné časti robota

- Manipulačný mechanizmus Je tvorený:
  - **Ramenom**
  - ม Ruka
  - Technologická hlavica/chápadlo (magnety prísavky)
  - 4 základné typy: Vestnai, Unimate, Asea, IBM
- 2 Pohonné systémy robota
  - Mechanické

- **9** Pneumatické
- ∀
  ∀
  ∀
  ∀
  Hydraulické
- 8 Elektrické Krokové, DC, AC
- Senzorový systém robota
  - Dotykové
  - **Bezdotykové**
  - Silové a momentové senzory
  - A Robvízne senzory
  - Rôzne typy snímačov
- Riadicí systém robota Koordinacia vsetkeho dokopy

#### Riadenie pohybu robota

- Bodové
- Dráhove

#### Programovanie robota

- Manipulačný cyklus
- Optimalizácia manipulačného cyklu
- Zaviesť manipulačný cyklus do riadiacej časti robota
  - Priamo z počítača
  - Z ovládacieho panela

#### Manipulačný cyklus

Programovanie polohovej osi robota

- Odhadom
- Výpočtom
- Predvádzaním

### Snímače:

Snímač je súčaťou meniacého člena, sníma okamžitú hodnotu regulácie.

- Podľa energie potrebnej k činnosti
  - Sú zdrojom energie
  - » K činnosti potrebujú energiu
- 2 Podľa fyzikálneho princípu
  - Mechanické
  - ษ Elektrické
  - Pneumatické
  - a Hvdraulické
- Podľa snímanej veličiny
- 4 Podľa styku s prostredím
  - a) Dotykové
  - **Bezdotykové**
- podľa časovej spojitosti signálu
  - Spojité
  - **Nespojité**

#### Tenzometer - Odporové deformačné snímače

- Kovové
- Fóliové
- Polovodičové

# Prevodníky:

- Delenie podľa fyzikálneho princípu
  - Prevodníky neelektrických veličín
  - Prevodníky elektrických veličín
    - A/D
      - 1 Priame
      - 2 Nepriame
      - 3 So spätnou väzbou
      - 4 Bez spätnej väzby
    - i D/A
    - ₩ E/E
  - Medzisystémové prevodníky
    - Elektricko hydraulický
    - Elektricko pneumatický Mení elekrickú veličinu na tlakovú

#### Zosilovače:

- Z hladiska priebehu signálu v čase
  - Spojité
  - ม Nespojité
- 2 Podľa funkcie v obvode
  - Operačné
    - Invertujúci
    - Neinvertujúci
    - Derivačný
    - Diferenčný
    - Integračný
  - ม Výkonové
  - **Oddelovacie**
- s Podľa fyzikálnej veličiny
  - Pneumatické
  - ม Hydraulické
    - S výkonovou dýzou
    - S riadiacímy dízamy
    - S hydraulickým posúvačom
  - Elektrické
- 4 Podľa statických charakteristík
  - Lineárne
  - ม Nelineárne
- 5 Podľa dynamických charakteristík
  - Nízkofrekvenčné
  - **Vysokofrekvenčné**
  - širokopásmové

# Akčné členy:

Regulačné pohony - Pohon je zariadenie ktoré mení stupný signál na výstupné

- Rozdelenie podľa princípu
  - Mechanické
  - ม Pneumatické
  - Hydraulické
  - Elektrické
  - stavebnicové konštrukcie

## Elektrické rotory

- DC
- AC
- Krokové
- Synchrónne
- Asynchrónne