

## **ZADANIE VÝKRESU Č. 3**

1. Na Vami vybraný formát výkresu narysujte súčiastku v pravouhlom zobrazení - nárys, bokorys a pôdorys danej súčiastky. Podľa potreby si zvoľte mierku.



2. Súčiastku okótujte podľa pravidiel kótovania (kótujete pomocou šablón). Rozmery, ktoré nie sú zadané na obrázku si voľte vlastné – na výkrese ich však zakótujte.

3. Úprava výkresového listu je totožná s predchádzajúcimi výkresmi – rámčeky, strediace úsečky, rožky... Výnimkou je titulný blok, ktorý je náročnejší.



- Veľkosť TB je 180x75mm
- Vypĺňate:
- mierku
- metódu zobrazovania
- vypracoval
- dátum vyhotovenia
- rozmery výkresu
- názov KÓTOVANIE
- STN už viete ako koncové je 03
- za STN je trieda

V TITULNOM BLOKU SÚ GRAMATICKÉ CHYBY, ŽIAĽ NEMÁM K DISPOZÍCII DOMA INÝ VZOR – je to odfotené zo žiackeho zadania.