
LEPENÉ A SPÁJKOVANÉ SPOJE





LEPENÉ SPOJE


- nerozoberateľné spojenia materiálovým stykom
- vzniká adhéziou (priľnavosťou) a kohéziou (súdržnosťou)
 medzi lepenými povrchmi a lepidlom
- použitie pri spájaní rôznych materiálov
- lepidlá sa vyrábajú na báze formaldehydových, epoxidových a syntetických živíc


VÝHODY


- možnosť spájania materiálov rozdielnych vlastností
- možnosť spájania veľmi tenkých plôch
- nezoslabujú konštrukciu dierami
- spojované časti sa nezahrievajú => nemenia sa ich vlastnosti
- menšia deformácia
- dobrý vzhľad, jednoduché, lacné
- úspora materiálu
- zaručujú tesnosť


NEVÝHODY

- menšia pevnosť spoja
- neznášajú vysoké teploty
- pri niektorých lepidlách dlhá doba tuhnutia
- niekedy je potrebný lis
- závisí od vhodne zvoleného lepidla
- spoje sú nevodivé















SPÁJKOVANÉ SPOJE

- nerozoberateľné spoje s materiálovým stykom
- vznikajú difúziou spájky do spájaných materiálov
- spojenia rovnakých alebo rôznych kovov v tuhom stave roztaveným prídavným kovom - spájkou
- spájka musí mať nižšiu teplotu tavenia ako spájaný materiál
- akosť spoja závisí od druhu
- v elektrotechnike sa spájkovaním vodivo spájajú súčiastky na dosku plošných spojov (zliatina cín + olovo)

VÝHODY:

- možnosť spájať materiály s rôznymi teplotami tavenia
- neporuší sa štruktúra materiálov vplyvom tepla

NEVÝHODY:

malá pevnosť spojov

DRUHY SPÁJOVANIA

Podľa teploty tavenia spájky rozlišujeme:

spájkovanie na mäkko – mäkkou spájkou – teplota tavenia do 450°

spájkovanie na tvrdo – tvrdou spájkou – teplota tavenia nad 450°

SPÁJKOVANÉ SPOJE

Názov	Zobrazenie	Spôsoby označenia na výkrese
Preplátovaný spájkovaný spoj		913
Šikmý tupý spájkovaný spoj		942