






俯视图（按真实R2实体投影）



1. 八翼中心45°等分；圆角后翼端R74.98圆弧长18.00。
2. 外缘浅槽沿八翼全宽贯通；所有槽口去毛刺。
3. 首层修整后法向留层 0.70 ± 0.05 ；修整圆角 $R0.65 \sim 0.95$ 。
4. 两层覆盖后总厚 1.50 ± 0.10 ；连接外圆按标注精加工。
5. 预制后孔留成形余量；最终孔径在入壳装夹态一次成形。
6. 最终孔不得迁移轴线；卸夹后按装配图独立A/B验收位置度。
7. 未注线性尺寸公差 ± 0.10 ；未注倒角 $0.5 \times 45^\circ$ ；孔壁 $Ra \leq 0.8$ 。

八翼柔顺槽座体零件图



异种连接角焊缝详图

材料 / 配置：QT450-10 / Ni / Q235B


比例 5:1

2026.10


图号 HJ-F02

单位 mm

第2张 / 共5张



退出顺序及行程（按1:3画出）




1. 枪丝 ↑ 150 → 压环 ↑ 150并锁止 → 张开上止挡。
2. 胀套主动退1.00; 铜瓣径向退 1.10 ± 0.05 。
3. 芯组 ↑ 260; 四抽头退15到R93; 壳体连托环 ↑ 140。
4. 孔内预载 ≤ 100 N; 压环 500 ± 20 N; 热反力额定5 kN。
5. 固定盘始终朝上; 工具退位全过程持续气幕与抽吸。

总装几何与行程按既有工装尺寸; 水气、密封和副压环接口详见工艺附图。

工艺设计图; 第一角投影; 尺寸以标注为准; 图签匿名

定位承力与退出工装总装图

材料 / 配置: 45钢 / 17-4PH / C11000	比例 1:3	2026.10
图号 HJ-F04	单位 mm	第4张 / 共5张



工件流：壳外预制 → 清洁封存 → 焊接 → 装夹态孔成形 → 卸夹几何 / 检测

- 配置尺寸为布置设计包络；采购时以实际设备接口和机器人可达范围复核。
- 焊接侧与湿检侧隔离；集液、抽吸和收集筒留独立维护空间。
- 首批单头，量产对向双头增配按同一位置度和洁净判据定型。

工艺设计图；第一角投影；尺寸以标注为准；图签匿名

首批试制焊接工作站布置图

材料 / 配置：单头GTAW机器人 / 隔离工位

比例 1:20

2026.10

图号 HJ-F05

单位 mm

第5张 / 共5张