


# 自动焊接工作站与工装资源配置

HJ-008

孔内工装保持至温度释放门；上提转运后同一A托环保持至 $20\pm1^{\circ}\text{C}$ ，测量前再解除

前工序：Ni99两层预制→24 h延迟PT→连接面与孔精加工→清洗封存→合格座体库存



机器人沿线移位；固定定位窝，工件/水管不旋转

安全PLC：防护门、夹紧、气幕、保护气、漏水、轨迹

焊接站462.5 s；装配120；需微珩时 $\text{CMM}2\times360\text{ s}(\geq2\text{站}) + \text{微珩}200\text{ s}(\geq1\text{站})$

固定定位窝数按  $N\geq\text{ceil}[(120 + \text{工装释放时刻} + 60)/462.5]$ ；环境缓冲位另计

PT单件33 ~ 68 min：≥9等待位；UT600 s/件：≥2工位；检测人员≥5当量

逐件干态300 s：≥1位置；1800 s液体提取只用于牺牲样，独立实验室

|                                                     |                              |                        |                           |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 工艺设计图 · 单位mm · 未注公差 $\pm0.10$<br>关键配合按尺寸；检验按说明书§7执行 | 比例：NTS（不按比例）<br>视图NTS；不得量图取值 | 材料：装配材料见明细<br>工序与零件见明细 | 工艺设计图 / 修订5<br>试制检验按说明书执行 |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|