



定位承力与退出工装总装图

HJ-F04



退出顺序及行程（按1:3画出）



1. 枪丝 ↑ 150 → 压环 ↑ 150并锁止 → 张开上止挡。
2. 胀套主动退1.00；铜瓣径向退1.10±0.05。
3. 芯组 ↑ 260；四抽头退15到R93；壳体连托环 ↑ 140。
4. 孔内预载≤100 N；压环500±20 N；热反力额定5 kN。
5. 固定盘始终朝上；工具退位全过程持续气幕与抽吸。

定位承力与退出工装总装图

材料 / 配置：45钢 / 17-4PH / C11000

比例 1:3

2026.10

图号 HJ-F04

单位 mm

第4张 / 共5张

总装几何与行程按既有工装尺寸；水气、密封和副压环接口详见工艺附图。

工艺设计图；第一角投影；尺寸以标注为准；图签匿名