力矩电机设备文档

一、力矩电机的特点和结构

直流力矩电动机和直流伺服电动机的工作原理、基本结构和基本特性都是相同的,如图 1 所示。但是直流伺服电机的额定转速为每分钟几千转,不适合于低速运行,更不宜在堵转状态下工作。它的输出力矩不是很大,因此带动低速负载及大转矩负载要用减速器。 而直流力矩电机是一种低俗、大转矩的直流电动机,可在堵转状态下长期工作。它可以直接带动低速负载和大转矩负载,具有转速和力矩波动小,机械特性和调节特性线性度好等优点,特别适用于高精度的位置伺服系统和低速控制系统。与采用齿轮传动减速的间接驱动相比,采用力矩电动机直接驱动的控制系统具有下述优点:

- (1) 快速响应。采用直流力矩电动机的直接驱动系统,动态响应迅速,频率响应可高达 50Hz,比间接驱动提高一个数量级。特别适用于速启动和停转的高加速应用场合。
- (2) 速度和位置的精度高,伺服刚度高。直接驱动消除了齿隙死区和弹性变形引起的误差,系统的放大倍数可以做得很高而又保持系统的稳定,因此系统的速度和位置精度,包括伺服刚度,均有较大提高。系统的伺服刚度 K 为: $K=T_L/\theta_L$,其中 T_L 为干扰力矩, θ_L 为干扰力矩产生的位移。
- (3) 特性的线性度好。直流力矩电机本身的转矩—电流特性的线性度好。由于消除了齿隙死区,没有减速器而使总的摩擦力矩减小,这些都使系统特性的线性度提高,为平稳运行创造了条件。
- (4) 直接驱动系统由于没有减速器,所以结构紧凑,运行可靠,维护方便,震动小,机械噪声小。不适用价高的减速器,使系统成本下降。

力矩电机实际上包括直流力矩电机、交流力矩电机和无刷直流力

矩电机几种, 而本文档中主要介绍直流力矩电机。




图 1 力矩电机示意图

二、力矩电机的工作原理和数学模型

直流电机电枢电路原理和齿轮传动机构如图 2 所示。




图 2 力矩电机的电枢电路和齿轮传动机构

图中符号意义如下

 U_m — 对电机的输入电压

R_m — 电机电枢电阻

L_m — 电机电枢电感

Im — 通过电枢的电流

 ω_m — 电机轴的转速

M — 电磁力矩

由基尔霍夫电压定律和电机的动力学方程可得力矩电机输入电 压到电机转速的传递函数,若设定如下状态:

$$x_1 = \omega_m$$
, $x_2 = \dot{\omega_m}$

其中

x1 — 电机转轴角速度

x2 — 电机转轴角加速度

用 u 替代电机的输入电压 Um,由力矩电机传递函数可得到如下的状态空间方程:

$$\dot{X} = AX + Bu$$
$$Y = CX$$

其中

$$X = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix}^T$$
$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

带入参数得力矩电机参数矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -7.893 & -2.257 \end{bmatrix}$$
$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1.77 \end{bmatrix}$$

三、演示算法: LQR 控制方法

对力矩电机进行 LQR 控制。在 Command Window 中输入

A= [0 1; -7.893 -2.257];

B= [0; 1.77];

 $Q = [1000\ 0;\ 0\ 1];$

R=0.0005;

K=lqr(A, B, Q, R)

得反馈矩阵

K = 1409.8 58.7

建立如图 3 的 Simulink 框图,其中 torquemotor_sfun 模块为 S 函数编写的力矩电机模块,LQRCtrl 模块为 LQR 控制模块,Expectation模块为设定期望转速模块。设定期望转速为 50rad/s,得到电机转速如图 4 所示。




图 3 力矩电机闭环 LQR 控制 Simulink 框图




图 4 力矩电机转速曲线图