# 线性一阶倒立摆 (顺摆)

#### 一、线性一阶倒立摆的结构和工作原理




图 1 直线一阶倒立摆示意图

直线一阶倒立摆系统主要由以下几部分组成,如图 1 所示。其机械本体主要包括底座(导轨)、小车、驱动小车的交流伺服电机、同步皮带、摆杆、限位开关及光电码盘等。通过控制交流伺服电机,带动皮带转动,在皮带的带动下小车可以在导轨上运动从而控制摆杆的运动状态。交流伺服电机带有光电式脉冲编码盘,根据脉冲数目可得出工作轴的回转角度,由传动比换算出小车直线位移。在小车的运动导轨上有用于检测小车位置的传感器,小车位置的信号被传送给控制系统,通过控制算法计算出控制量控制电机,从而控制小车的位置,使摆杆垂直于水平面。我们的目的是设计一个控制器,通过控制电机的转动,使摆杆稳定在垂直于水平面的位置。

#### 二、直线一阶倒立摆的数学模型

若忽略空气阻力和各种摩擦力之后,可将直线一阶倒立摆系统抽象成小车和质量均匀的摆杆组成的系统,如图 2 所示。图 2 中摆杆运动的正方向是逆时针方向。

我们做如下假设:

F—— 小车所受力

1 — 摆杆转动轴心到摆杆质心的长度

φ — 摆杆与垂直向下方向的夹角




图 2 直线一阶倒立摆受力示意图

通过动力学分析建立拉格朗日方程可得到系统非线性动力学方程。设定状态变量如下:

$$x_1 = x, x_2 = \dot{x}, x_3 = \varphi, x_4 = \dot{\varphi}$$

其中

x1—— 小车相对于初始位置的位移

x2—— 摆杆的转角

x3—— 小车的速度

 $x_4$ —— 摆杆的角速度

输入为小车加速度,线性化后的系统状态空间方程为

$$\dot{X} = AX + Bu$$
$$Y = CX$$

带入参数得其中参数矩阵为

$$X = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \end{bmatrix}^T$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -29.4 & 0 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -3 \end{bmatrix}$$

$$C = I_4$$

## 三、演示算法: LQR 控制方法

在 Command Window 中输入

 $A = [0\ 1\ 0\ 0; 0\ 0\ 0\ 0; 0\ 0\ 0\ 1; 0\ 0\ -29.4\ 0];$ 

B = [0; 1; 0; -3];

 $Q = [10\ 0\ 0\ 0; 0\ 1\ 0\ 0; 0\ 0\ 10\ 0; 0\ 0\ 0];$ 

R=1;

K=lqr(A, B, Q, R)

得反馈矩阵

 $K = 3.1623 \quad 3.0774 \quad -3.3253 \quad -0.9818$ 

设定导轨长度为 1.4m, 小车的初始位置为导轨中央处, 向右运动为正, 向左运动为负, 距离初始位置的最大距离为 0.7m。建立如图 3 的 Simulink 控制框图。得到如图 4 的输出曲线(小车位置)和如图 5 的输出曲线(摆杆角度)。





图 3 Simulink 框图



### 图 4 小车位置图




图 5 摆杆与垂直向下方向角度图