Error: L6218E: Undefined symbol __initial_sp (referred from entry2.o).

wenku.csdn.net/answer/5efdscii18

Error: L6218E: Undefined symbol __initial_sp (referred from entry2.o)是一个错误信息,它表示链接器在编译过程中找不到__initial_sp符号的定义。这个错误通常发生在使用Keil MDK软件进行编译时,勾选了"use MicroLib"选项,并且缺少了对堆栈指针位置的定义。

要解决这个问题, 你可以按照以下步骤进行操作:

- 1. 打开链接脚本文件 (.scat文件)。
- 2. 在文件中找到ARM LIB STACK定义的位置。
- 3. 确保ARM LIB STACK后面的数值是正确的堆栈指针位置,例如0x20004B00。
- 4. 如果堆栈指针位置不正确,你可以手动修改为正确的数值,并保存文件。
- 5. 重新编译你的代码,这个错误应该会被解决。