惠东县益多利礼品有限公司新增废气处理设施竣工环境保护验收工作组意见

2019年3月10日,惠东县益多利礼品有限公司根据国务院新修订的《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)相关规定和要求,在惠州市惠东县组织召开惠东县益多利礼品有限公司新增废气处理设施竣工环境保护验收评审会。验收组由惠东县益多利礼品有限公司(建设单位)、广东绿维环保工程有限公司(设计施工单位)、广州华清环境监测有限公司(检测单位)以及邀请3名专家(名单附后)组成。与会代表听取了相关单位关于项目建设和环境保护执行情况、验收报告编制单位关于验收检测情况的介绍,现场检查了环境保护设施的建设与运行及环保措施的落实情况,查阅了验收监测报告,并核实了有关资料,依据相关的法律、法规、规章、标准和技术规范,经认真讨论,提出意见如下:

一、工程建设基本情况

惠东县益多利礼品有限公司成立于 2011 年 10 月 27 日(营业执照统一社会信用代码: 914413005796942585),位于惠州市惠东县白花镇义山工业区(中心位置经纬度为北纬 23°5′24″、东经114°24′),2001 年 8 月惠东县益多利礼品有限公司委托环评单位编写了《惠东县益多利礼品有限公司建设项目环境影响报告表》,并经惠东县环境保护局批复同意建设。项目于 2019 年 1 月 11 日取得惠东县环境保护局颁发的排污许可证(编号: 4413232015022902)。项

The said

地

目现有员工 15 人,全年工作时间为 264 天,每天生产 8 小时,员工 均不在厂区内食宿。

由于历史原因,惠东县益多利礼品有限公司生产过程中生产的废气未配套处理设施处理,直接以无组织形式排放。为响应国家污染减排政策、减轻废气对环境的影响,惠东县益多利礼品有限公司于 2018年 11 月新增废气处理设施,将 1 至 3 楼车间原处于无组织排放的废气进行收集处理后再排放,该新增废气处理设施采用"UV光解设备+活性炭吸附塔"工艺,处理设施已于 2018年 12 月建成并完成调试。

二、验收范围

本次验收范围为惠东县益多利礼品有限公司1至3楼车间新增有 机废气处理设施。

三、环境保护设施落实情况

项目注塑工序产生的有机废气经 UV 光解设备+活性炭吸附塔收集处理后,通过排气筒 15m 高空排放。

四、环境保护设施调试效果及落实情况

根据广州华清环境监测有限公司出具的《惠东县益多利礼品有限公司竣工验收监测报告》[报告编号:(华清)环境监测(2019)第000031号]表明:

项目在注塑工序产生的有机废气(甲苯与二甲苯合计、总 VOCs) 达到《家具制造行业挥发性有机物排放标准》(DB44/814-2010) II 时 段排放限值,颗粒物(粉尘)、非甲烷总烃达到《合成树脂工业污染 物排放标准》(GB31572-2015)表4排放限值。项目厂界无组织排放 废气污染物总 VOCs排放达到《家具制造行业挥发性有机化合物排放 标准》(DB44/814-2010)无组织排放限值标准。

我们下来的美国人一大学生教教

多利礼品

五、验收结论

惠东县益多利礼品有限公司新增废气处理设施按设计方案落实 建设,设施运行正常,验收监测结果表明有机废气污染物达标排放, 符合竣工环境保护验收条件。验收组同意通过该新增废气处理设施竣 工环境保护验收。

六、要求与建议

- 1、加强各项环保设施运行管理,确保污染物长期稳定达标排放。
- 2、做好新增废气处理设施的管理台账。

验收组 新教 下联师、圣成诗 于为为 子师李孝恭张绮

惠东县益多利礼品有限公司 2019年3月10日



惠东县益多利礼品有限公司新增废气处理 设施竣工环境保护验收工作组成员名单

序号	参会单位名称	参会人员 姓名	参会人员 职称	参会人员联 系电话	在验收工作组的身份(如专家、设计单位、环评机构等)
	東北省多到 如己有呢你	By s	TK	18099892W	建设等13~
2.	了东绿维环气混合强公司	庄联师.	ESTRE.	13669586006.	设计单位、施工单位、
3.	产州华清弘境监测有限公司	吴晓芝东	业务	18578772651	拖战单位
4	至川名至城区积极技术中	・する方	高2	13500172550	专家。
5	黄州和洋生了了	到的差	372	1392830507	232
6	惠州中环年支京车	蔡联连	高工	1368089652	专家
		, ,			-
			_		
					\
			,		
		30			