

几何光线基本定律

光的传播现象的分类



光的传播可以分类为:


- 1、光在同一种均匀透明介质中的传播;
- 2、光在两种介质分界面上的传播。

1、光线在同一种均匀透明介质中时:直线传播定律


成分均匀


透光

例如:影子形成,日蚀,月蚀,小孔成像,精密测量仪器



2、光的独立传播定律:不同光源发出的光在空间某点相遇时,彼此互不影响,各光束独立传播





干涉:

当两束光由光源上同一点发出,经过不同途径传播后在空间某点交会时,交会点处光的强度将不再是两束光强度的简单叠加,而是根据两束光所走路程的不同,有可能加强,也有可能减弱。

3、光线在两种均匀介质分界面上传播时:反射定律,折射定律

AO: 入射光线

OB: 反射光线

0C: 折射光线

NN: 过投射点所做的分界面法线

 I_1 : 入射光线和分界面法线的夹角,

入射角

 R_1 : 反射光线和分界面法线的夹角,

反射角


lo: 折射光线和分界面法线的夹角,

折射角

B \mathbf{I}_1 \mathbf{R}_1 0 I_2 N

反射定律: 反射光线位在入射面内;

反射角等于入射角 $I_1=R_1$ 。




折射定律: 折射光线位在入射面内;

入射角正弦和折射角正弦之比,对两种一定介质来说是一个 和入射角无关的常数 。

$$\frac{\sin I_1}{\sin I_2} = n_{1,2}$$

n_{1.2}称为第二种介质相对于第一种介质的折射率



假设一束平行光束入射到介质1和介质2的分界面P上,因为所有的入射光线互相平行,入射角都为 I_1 ,所以折射角也都一样为 I_2 ,出射光束也是平行光束。入射波面和出射波面都是平面。

$$QQ' = v_1 t$$
 $OO' = v_2 t$ $\sin I_1 = \frac{QQ'}{OQ'}$ $\sin I_2 = \frac{OO'}{OQ'}$

$$\frac{\sin I_1}{\sin I_2} = \frac{QQ'}{OO'} = n_{1,2} \qquad \frac{\sin I_1}{\sin I_2} = \frac{v_1}{v_2} = n_{1,2}$$

$$\frac{\sin I_1}{\sin I_2} = \frac{v_1}{v_2} = n_{1,2}$$

相对折射率与绝对折射率

相对折射率:

一种介质对另一种介质的折射率 $n_{1,2}=\frac{v_1}{v_2}$ 绝对折射率

介质对真空或空气的折射率

$$n = \frac{c}{v}$$

$$\frac{\sin I_1}{\sin I_2} = \frac{v_1}{v_2} = n_{1,2}$$

相对折射率与绝对折射率之间的关系

相对折射率:
$$n_{1,2} = \frac{v_1}{v_2}$$

第一种介质的绝对折射率:

$$n_1 = \frac{c}{v_1}$$

第二种介质的绝对折射率:

$$n_2 = \frac{c}{v_2}$$

 $n_{1,2} = \frac{n_2}{n_1}$ 所以

用绝对折射率表示的折射定律

$$\frac{\sin I_1}{\sin I_2} = n_{1,2} \qquad n_{1,2} = \frac{n_2}{n_1}$$

$$n_{1,2} = \frac{n_2}{n_1}$$

$$\frac{\sin I_1}{\sin I_2} = \frac{n_2}{n_1}$$

$$n_1 \sin I_1 = n_2 \sin I_2$$

反射时:

对于不均匀介质

可看作由无限多的均匀介质组合而成,光线的传播,可看作是一个连续的折射。

几何光学的基本定律:

直线传播定律


光的独立传播定律

反射定律

折射定律

$$n_1 \sin I_1 = n_2 \sin I_2$$

课题练习: 判断折射光线的走向



$$n_1 \sin I_1 = n_2 \sin I_2$$

