

# 第3讲 对目视光学仪器的共同要求

















## 1、 增大视角

#### 人眼直接观察



 $-y'_{\mathbb{R}}=\pi'$ tg  $\omega_{\mathbb{R}}$ 

#### 通过目视光学仪器观察




$$-y'_{!X}=\pi'$$
tg  $\omega_{!X}$ 



## 视放大率

用仪器观察物体时视网膜上的像高  $y'_{\ell l}$ 与用人眼直接观察物体时视网膜上的像高  $y'_{\ell l}$ 是比,表示仪器的放大能力。用 $\Gamma$ 表示。

$$\Gamma = \frac{y'_{\lozenge}}{y'_{\mathbb{R}}} = \frac{\pi' \operatorname{tg} \omega_{\lozenge}}{\pi' \operatorname{tg} \omega_{\mathbb{R}}} = \frac{\operatorname{tg} \omega_{\lozenge}}{\operatorname{tg} \omega_{\mathbb{R}}}$$






视放大率:通过仪器观察的视角正切与人眼直接观察时视角正切之比。

- ◆ Γ 越大, 仪器的放大能力越大;
- **◆** *□* 可正可负。



### 2、成像在无穷远

- ◆ 正常人眼在自然状态下,无限远物体成像在视网膜上
- ◆ 为避免人眼观察时眼睛疲劳,目视光学仪器所成的像也应该位于无限远





增大视角

$$|\Gamma| = \left| \frac{tg\omega_{\emptyset}}{tg\omega_{\mathbb{R}}} \right| > 1$$

对目视光学仪器的 共同要求

成像在无穷远