- 1. 插拔天线前需断电。
- 2. 避免身体触碰芯片。
- 3. 避免进水。
- 4. 避免超高温环境。
- 5. 避免高空摔。
- 6. 刷固件时,如果刷不了,断电并关闭电脑一小会,或换台电脑,有时候, 电脑占用资源多。
- 7. 接收 FM 没声音,试着把增益调大一点。
- 8. 发射有时信号不强,是因为没有调大增益。