



检测认证 JIAN CE REN ZHENG 评估报告 PING GU BAO GAO

鉴定评估单位;

洋葱检 (山东) 机动车鉴定评估有限公司

车辆检测认证报告

车型名称	2023款奥迪A8. 50四驱
车辆颜色	黑色
车架号	WAURGEF84PN006679

检测结果



非重大事故车



非泡水车



非火烧车

检测声明

检测标准：本公司检测标准GB/T-30323-2013二手车鉴定评估技术规范 + T/CADA18-2021 乘用车鉴定评估技术规范+ YCJ-2024洋葱检检测标准等相关检测标准综合评估而成，检测结果仅代表洋葱检检测评估结果。最终解释权归洋葱检所有（洋葱检（山东）机动车鉴定评估有限公司）

检测下单：2026-01-14 10:58:02

检测完成：2026-01-14 11:29:01

出具报告：2026-01-14 11:29:01

检测单位：洋葱检（山东）机动车鉴定评估有限公司

报告日期：2026-01-14

客服电话：18264135300

温馨提示：车辆信息仅供参考，实际车型与配置信息请以实车为准，此证书手写无效。



扫码查看信息

车型核实

与第三方车型库参数对比后，判定此车大概率为：2023款奥迪A8. 50四驱

基本信息

初登日期	2023-05-16	表显里程	44000
VIN	WAURGEF84PN006679	能源类型	燃油 48轻混
排量	3.0T	车辆性质	非营运

检测项目



事故检测(63项)



泡水检测(29项)



火烧检测(23项)

评估师备注

该车全车车衣，前机盖有拆卸痕迹，后杠有磕碰痕迹，车辆有几个模块数据不符

评估师签名

车辆图片

【外观件检测标准】：是否存在钣金、喷漆、更换、改装、损伤、钣金缝隙是否均匀等，非法改装外观车辆不做承保。




左前



右后



仪表盘



铭牌



车架号



行驶证



前防撞梁



左前纵梁



右前纵梁



防火墙(前围板)



发动机舱盖



发动机舱盖



副驾座椅轨道及骨架




右前安全带及插座




备胎槽(行李箱底板)



后围板



右后纵梁



左后纵梁



后防撞梁



后保险杠



仪表台骨架



左前地毯(含周边饰条/饰板)



OBD插接件



车身底板



车身底板

事故检测(63项)

【判断标准】事故车指车辆结构经过撞击等外力作用，即使修复但仍存在安全隐患的车辆总称

【事故车判定标准]检测该车前后纵梁、上下边梁、ABCD柱、减震器座等结构件，以及防火墙、水箱框架、翼子板骨架、后围板等加强件，未发现切割、焊接、更换、变形、钣金修复痕迹。综合判定车辆是否存在事故导致的安全隐患。

事故检测63项，异常2项

✔ 左前大灯框架	正常	✔ 前防撞梁	正常
✔ 左前吸能盒	正常	✔ 右前吸能盒	正常
✔ 水箱框架可拆卸	正常	✔ 水箱框架不可拆卸	正常
✔ 防火墙(前围板)	正常	✔ 左前纵梁	正常
✔ 右前纵梁	正常	✔ 右前减震器座	正常
✔ 右前翼子板骨架	正常	✔ 右A柱外侧	正常
✔ 右A柱内侧	正常	✔ 右侧上边梁	正常
✔ 右前安全带	正常	✔ 右B柱外侧	正常
✔ 右B柱内侧	正常	✔ 右C柱外侧	正常
✔ 右C柱内侧	正常	✔ 右侧下边梁	正常
✔ 右后安全带	正常	✔ 右D柱外侧	正常
✔ 右D柱内侧	正常	✔ 右后翼子板	正常
✔ 右后翼子板导水槽	正常	✔ 右后翼子板内侧(骨架)	正常
✔ 右后尾灯框架	正常	✔ 右后减震器座	正常
✔ 右后轮旋	正常	✔ 行李箱后遮物板(铁质)	正常
✔ 备胎槽(行李箱底板)	正常	✔ 后围板	正常

✓ 右后纵梁	正常	✓ 左后纵梁	正常
✗ 底板纵梁	受限	✗ 底板横梁	受限
✓ 后防撞梁	正常	✓ 车身底板	正常
✓ 左后轮旋	正常	✓ 左后尾灯框架	正常
✓ 左后翼子板导水槽	正常	✓ 左后减震器座	正常
✓ 左后翼子板内侧(骨架)	正常	✓ 左后翼子板	正常
✓ 左D柱外侧	正常	✓ 左D柱内侧	正常
✓ 左后安全带	正常	✓ 左C柱外侧	正常
✓ 左C柱内侧	正常	✓ 左B柱外侧	正常
✓ 左B柱内侧	正常	✓ 左侧上边梁	正常
✓ 左侧下边梁	正常	✓ 仪表台骨架	正常
✓ 仪表台	正常	✓ 安全气囊	正常
✓ 左前安全带	正常	✓ 左A柱外侧	正常
✓ 左A柱内侧	正常	✓ 左前翼子板骨架	正常
✓ 左前减震器座	正常	✓ 右前大灯框架	正常
✓ 车身大顶	正常		

泡水检测(29项)

【判断标准】泡水车指因涉水或浸泡导致驾驶舱进水，影响车辆电器元件正常工作，即使修复但仍存在安全隐患的车辆。

【泡水车认定标准】：地毯、座椅滑轨、转向管柱、点烟器底座、安全带、行李箱、驾驶室舱控制单元、车顶蓬、发动机舱保险丝盒等发现有明显的泡水迹象（例如：含泥沙、水印、锈蚀、霉斑等情况）若存在三种或大于三种情况综合评估，或者维保记录有泡水维修即认定为泡水车

事故检测29项，异常0项

✔ 机舱保险盒	正常	✔ 左前地毯(含周边饰条/饰板)	正常
✔ 仪表台空调出风口	正常	✔ 仪表台骨架	正常
✔ 转向管柱	正常	✔ 机舱电器插接件	正常
✔ OBD插接件	正常	✔ 点烟器座	正常
✔ 左侧门槛内部空腔	正常	✔ 主驾座椅轨道及骨架	正常
✔ 左侧门槛线束	正常	✔ 左前底板隔音胶及封边胶	正常
✔ 左后地毯(含周边饰条/饰板)	正常	✔ 左后安全带及插座	正常
✔ 左侧脚部出风口	正常	✔ 后排座椅骨架及海绵	正常
✔ 车内顶棚	正常	✔ 备胎槽(行李箱底板)	正常
✔ 行李箱底板线束及保险盒	正常	✔ 右后地毯(含周边饰条/饰板)	正常
✔ 右侧门槛线束	正常	✔ 右侧脚部出风口	正常
✔ 右后安全带及插座	正常	✔ 右侧门槛内部空腔	正常
✔ 右前底板隔音胶及封边胶	正常	✔ 右前地毯(含周边饰条/饰板)	正常
✔ 副驾座椅轨道及骨架	正常	✔ 右前安全带及插座	正常
✔ 左前安全带及插座	正常		

火烧检测(23项)

【判断标准】火烧车指车身点火烧痕迹累计面积达到>0.5m²，存在碳化，烟熏，受热变形痕迹，即使修复仍存在安全隐患的车辆。

【火烧车认定标准】：发动机舱隔音棉、防火墙隔音棉、机舱内线束、机舱内管路、仪表台及内饰、行李箱底板等以下部位存在烟熏、碳化、受热变形任一情况或单点火烧痕迹面积达到0.3m²（含）以上，即被认定为火烧车

事故检测23项，异常0项			
✔ 燃油箱及管路	正常	✔ 发动机舱内管路	正常

☑ 蓄电池及附件	正常	☑ 发动机舱隔音棉	正常
☑ 机舱线束及标签	正常	☑ 发动机舱塑料件	正常
☑ 机舱保险盒	正常	☑ 防火墙隔热棉	正常
☑ 左前减震器座周边胶体	正常	☑ 右前减震器座周边胶体	正常
☑ 主驾驶座椅无火烧痕迹	正常	☑ 仪表台及附件	正常
☑ 驾驶舱内饰板	正常	☑ 驾驶舱内线束及插接件	正常
☑ 后排座椅	正常	☑ 左后轮旋	正常
☑ 行李箱	正常	☑ 行李箱内饰板	正常
☑ 行李箱底板线束及保险盒	正常	☑ 右后轮旋	正常
☑ 车身底板	正常	☑ 车身覆盖件	正常
☑ 副驾驶座椅	正常		

车身外观检测(52项)

√ 仅代表当前检测项无损坏痕迹。

外观部件主要检查部件:前后翼子板、前后保险杠、车门、发动机舱盖、行李箱盖、车身大顶、ABCD柱外侧、车身玻璃等部件;

事故检测52项, 异常2项

☑ 前中网	正常	☑ 前保险杠	正常
☒ 发动机舱盖	拆卸	☑ 前风挡玻璃	正常
☑ 天窗玻璃	正常	☑ 车身大顶	正常
☑ 左前大灯	正常	☑ 左前雾灯	正常
☑ 右前雾灯	正常	☑ 右前大灯	正常
☑ 右前翼子板	正常	☑ 右A柱外侧	正常
☑ 右A柱三角玻璃	正常	☑ 右侧外后视镜	正常
☑ 右前门	正常	☑ 右前门玻璃	正常

☑ 右侧下边梁	正常	☑ 右下边梁外饰板	正常
☑ 右B柱外侧	正常	☑ 右侧上边梁	正常
☑ 右后门	正常	☑ 右后门玻璃	正常
☑ 右C柱外侧	正常	☑ 右侧C柱三角玻璃	正常
☑ 右D柱外侧	正常	☑ 右侧D柱三角玻璃	正常
☑ 右后翼子板	正常	☑ 后风挡玻璃	正常
☑ 行李箱盖	正常	☑ 右后尾灯	正常
☑ 右后行李箱盖尾灯	正常	⊗ 后保险杠	划伤
☑ 后雾灯	正常	☑ 左后行李箱盖尾灯	正常
☑ 左后尾灯	正常	☑ 左后翼子板	正常
☑ 左D柱外侧	正常	☑ 左侧D柱三角玻璃	正常
☑ 左侧C柱三角玻璃	正常	☑ 左C柱外侧	正常
☑ 左后门	正常	☑ 左后门玻璃	正常
☑ 左B柱外侧	正常	☑ 左侧上边梁	正常
☑ 左侧下边梁	正常	☑ 左下边梁外饰板	正常
☑ 左前门	正常	☑ 左前门玻璃	正常
☑ 左A柱三角玻璃	正常	☑ 左A柱外侧	正常
☑ 左侧外后视镜	正常	☑ 左前翼子板	正常

记录模块(7项)

正常、异常 瑕疵、调表, 大额出险 水淹记录

事故检测7项, 异常0项

☑ 出险记录	正常	☑ 维保记录	正常
☑ 云端记录	正常	☑ 故障码记录	正常

obd读取记录	正常	电池包检测记录	正常
电车电池记录	正常		

免责声明

温馨提示: 1、 本服务由洋葱检（山东）机动车鉴定评估有限公司提供。2、 洋葱检对指定车辆进行不解体静态检测，即车辆处于原地静止状态检测，动力系统同仅限原地着车检测，不包含车辆动态行驶性能检测。3、 根据检测需要仅对车辆辅件、内饰进行拆解，不对车辆加强件、结构件、动力总成做深度拆解。4、 车辆基础信息是检测人员根据所检测车辆权属证书等资料进行填写的，如有不一致，以车辆实际权属 证书等资料信息为准。5、 本检测报告中的“表显里程”是检测人员根据所检测车辆仪表上显示的里程数进行填写的，仅供参考;6、 如检测过程中车辆某检测项需使用举升机或需要拆解，但车主拒绝，报告中此检测项将展示“受限”字样，如检测过程中车辆某检测项受外部环境或其他原因影响导致无法检测，报告中此检测项将展示“受限”字样;洋葱检不对以上检测项产生的任何疑问负责。7、 如对检测标准有异议或您需要对检测报告进行解读，请拨打18264135300 8、 本公司检测标准 GB/T-30323-2013二手车鉴定评估技术规范 + T/CADA18-2021 乘用车鉴定评估技术规范 + YCJ-2024洋葱检检测标准等相关检测标准综合评估而成，检测结果仅代表洋葱检检测评估结果。最终解释权归洋葱检所有（洋葱检（山东）机动车鉴定评估有限公司）



扫码查看电子版报告



扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。

客服微信二维码18264135300