- 1.Windows下安装Uubuntu虚拟机
 - 1.1 Windows下安装Vmware
 - o 1.2 虚拟机安装Ubuntu
- 2. 安装ROS
- 3. 网络连接
- 4. windows安装Xmanager(xshell、xftp)

1.Windows下安装Uubuntu虚拟机

安装文件在网盘中 pibot\pibot docs\software\Vmware, Ubuntn镜像在网盘或者官网下载

1.1 Windows下安装Vmware

基本下一步,不再赘述

1.2 虚拟机安装Ubuntu

• a.打开虚拟机,选择创建新的虚拟机



• b. 选择下载好的ubuntu镜像






• c.填入信息继续


• d.选择文件存放位置,继续选择最大磁盘大小,建议(30G)



• e.点击完成继续,虚拟机会重启开始安装(我安装的是gnome桌面的ubuntu,可能显示不一样)



• f.安装完成




2. 安装ROS

使用PIBOT ROS安装脚本即可完成ROS的一键安装


```
cd ~/pibot_ros
./pibot_install_ros.sh
source ~/.bashrc
```

3. 网络连接


- 虚拟机选择桥接模式
 - o a. 右击右下角图标




o b.网络连接选择桥接模式




o c.设置桥接网卡,点击菜单编辑选择虚拟网络编辑器






择需要桥接的网卡,确定即可




4. windows安装Xmanager(xshell、xftp)

安装文件在网盘中 pibot\pibot docs\software\Xmanager-v5.0.0547.zip, 安装过程不再赘述

• 通过xshell连接至树莓派





• 通过xftp传输文件

